

24 Ménesplet
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis													Dépendances	Notes	
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datation principale
	Enduit	Nature	Forme			Nature	Cave ou étage de soub.		Eléments du RDC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)						
Lieu ou adresse	CADA	Implantation																Particularités (dates, décors, épis de faîtage...), observations et plans	
1	Bourg	B3 266	VG CJ	FBA	0	MC	CO	I	TC	0	0	0	S	0	0	19		GE, HA	
2	Abbé Huguet (rue de l')	B3 183	VG CJ	M	1	?	CV	II	TP	0	0	0	0	0	0	18		RE	Fond 18e remanié, houteaux
3	Abbé Huguet (rue de l')	B3 183	VG CJ	MN	1	?	CO	II	AR	0	0	1	EC	0	0	19			Ancien presbytère situé au milieu d'un parc et à proximité directe de la rivière Isle
4	Abbé Huguet (rue de l')	B3 201	VG J	M	1	?	GN2	lia	TC	0	0	0	0	0	0	19			Maison doublade avec pierre d'évier
5	Beaufraisse (rue de)	B3 2346 (?)	VG C	FDL	1	MC	CO	II	TC	0	0	1	0	3	0	19		GE	Vers 1850
6	Beaufraisse (rue de)	B3 366	VG C	MP	1	MC	CV	I	TC	0	0	1	0	3	0	19			Fin 19e-début 20e
7	Brûlés du Notaire (rue des)	B3 172	VG J	M	1	?	CO	II	AR	0	0	1	0	0	B	19		PU	Fin 19e siècle
8	F. Dolto (rue)	B3 1217	VG CJ	M	1	?	CO	II	TC	0	0	1	0	0	0	19			Fin 19e siècle, déco. de pilastres engagés, croix de Malte
9	J. Brel (rue)	B3 1084	VG CJ	FBA	0	PT	CO, GN1	II	TC	0	0	0	S	0	0	19		GE	Millésime au-dessus de la porte: 1848
10	Moulin (rue du)	C2 ?	VG CJ	M	0	PT	CO	II	TC	0	0	1	0	0	0	19			Grange accolée entre deux maisons

24 Ménesplet
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis												Dépendances	Notes	
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade							Datation principale
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RDC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées		Balcon(s) ou galerie(s)	
11	République (rue de la)	B3 216	VG CJ	H	0	PT	CO	Ila	TC	0	0	0	S	0	0	19	PI, RE	Début 19e, remanié
12	République (rue de la)	B3 229	VG CJ	M	1	?	CO	I	TC	0		0	0	0	0	19		Déco. de pilastres engagés
13	République (rue de la)	B3 232	VG CJ	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	0	0	19		
14	République (rue de la)	B3 291	VG J	M	1	?	CV	I	TC	0	0	1	0	0	0	19	HA, RE	
15	République (rue de la)	B3 364	VG CJ	MP	1	?	CO	I	AR	0	0	1	0	3	B	20	RE	Porte la date : 1912
16	République (rue de la)	B3 593	VG CJ	FDL	1	MC	CO	I	TM	0	0	1	0	0	0	20	GE	Début 20e
17	Souvenir (rue du)	B3 175	VG CJ	M	1	?	CO	II	TC	0	0	1	0	0	0	20		Vers 1930
18	Barthomettes (les)	D4 506	E CJ	FBA	1	?	CV	I	TC	0	0	0	S	0	0	19	GE, HA	Déco. de pilastres engagés
19	Beaufraisse	B3 1089	E CJ	FDA	0	PT	CO	II	TC	0	0	1	S	5	0	19	GE, RE	
20	Beaufraisse	B4 535	E CJ	H	1	MC	CO	I	TC	0	0	1	0	3	3	19	RE	Pillastres, très remaniée sur l'arrière

24 Ménesplet
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis													Dépendances	Notes	
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Élévation / Façade					Datation principale			Datation secondaire
	Enduit	Nature	Forme			Nature	Cave ou étage de soub.		Eléments du Rdc	Étages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)	Particularités (dates, décors, épis de faîtage...), observations et plans					
21	Buzet (le)	D3 1474	E	CJ	FDL	1	MC	CV	I	TC	0	0	0	S	0	0	19	GE, PO, VO, FP, RE	Recherche dans la déco. de la modénature des ouvertures
22	Buzet (le)	D3 403	E	CJ	FI	1	?	GN1	Ila	TP	0	0	0	0	0	0	19	GE, PU	Evier. Début 19e
23	Buzet (le)	D3 464	E	CJ	FDL	1	MC	CV	II	TC	0	0	1	0	3	0	19	GEx2	Date : 1893
24	Fontanelles (les)	C1 117	I	CJ	FI	1	MC	GN1	II	TP	0	0	0	0	0	0	19	GE, PO VO	
25	Gaillard	A5 639	E	CJ	FI	1	?	CV	I	TC	0	0	1	0	0	0	20	GE	GE en PB très remaniée
26	Lande (la)	G2 727	E	CJ	FBA	1	MC	GN1	I	TC	0	0	0	S	0	0	19	GE, CH	GE datée 1895
27	Laser	I4 388	E	CJ	FDL	1	MC	CO	VIII	TC, TP	0	0	1	S	0	0	19	GE, HA	Fin 19e, restauré
28	Sebinlous (les)	F1 42	I	J	FBA	1	MC	CO	I	TC	0	0	0	S	5	0	19	GE, PU, RE	Millésime de 1861, déco. sculptée

Bilan statistique de la grille de repérage

28 maisons et fermes repérées

IMPLANTATION			COUR OU JARDIN		
		en %			en %
Ville	0	0,0%	Cour	2	7,1%
Village	17	60,7%	Jardin	4	14,3%
Ecart	9	32,1%	Cour et jardin	22	78,6%
Isolée	2	7,1%	Ø	0	0,0%

CLASSIFICATION					
		en %			en %
F	0	0,0%	Total groupe F	14	50,0%
FB	0	0,0%	Total sous-groupe FB	5	17,9%
FBM	0	0,0%			
FBA	5	17,9%			
FBAE	0	0,0%			
FBAU	0	0,0%			
FD	0	0,0%	Total sous-groupe FD	6	21,4%
FDL	5	17,9%			
FDLE	0	0,0%			
FDLU	0	0,0%			
FDA	1	3,6%			
FI	3	10,7%	Total sous-groupe FI	3	10,7%
FIH	0	0,0%			
FIB	0	0,0%			
M	8	28,6%	Total groupe M	11	39,3%
MM	0	0,0%			
MMC	0	0,0%			
MN	1	3,6%			
MP	2	7,1%			
MPV	0	0,0%			
MPL	0	0,0%			
V	0	0,0%	Total groupe V	1	3,6%
VS	0	0,0%			
VB	1	3,6%			
VC	0	0,0%			
VM	0	0,0%			
H	2	7,1%	Total du groupe H	2	7,1%

MURS			TYPE D'EGOUT		
		en %			en %
Enduit	22	78,6%	Corniche	17	58,6%
Moellon de calcaire	11	39,3%	Chevrons	7	24,1%
Pierre de taille	5	17,9%	Voligeage	0	0,0%
Pan de bois	0	0,0%	Génoise	5	17,2%
Brique	0	0,0%	1 rangs	4	80,0%
Mixte	0	0,0%	2 rangs	1	20,0%
Inconnu	12	42,9%	3 rangs	0	0,0%

Bilan statistique de la grille de repérage

FORME DE LA TOITURE			NATURE DE LA COUVERTURE		
		en %			en %
Type I	13	46,4%	Tuile creuse	21	75,0%
Type II	11	39,3%	Tuile plate	4	14,3%
Type IIa	3	10,7%	Ardoise	3	10,7%
Type III	0	0,0%	Tuile mécanique	1	3,6%
Type IIIa	0	0,0%	Lauze	-	0,0%
Type IV	0	0,0%			
Type V	0	0,0%			
Type VI	0	0,0%			
Type VII	0	0,0%			
Type VIII	1	3,6%			

CAVE			COMBLE		
		en %			en %
Cave	0	0,00%	Surcroît	9	32,14%
Etage de soubassement	0	0,00%	Etage de comble	1	3,57%

ELEMENTS DU REZ-DE-CHAUSSEE		
		en %
Activité diverse	0	0,00%
Niveau aveugle / non habité	0	0,00%
Porte cochère, garage, entrepot, porche	0	0,00%

NOMBRE D'ETAGES			TRAVEES		
		en %			en %
Habitation en Rez-de-Chaussée	12	42,86%	Pas de travée	21	75,00%
1 étage	16	57,14%	1 travées	0	0,00%
2 étages	0	0,00%	2 travées	0	0,00%
3 étages	0	0,00%	3 travées	5	17,86%
4 étages et +	0	0,00%	4 travées et +	2	7,14%

BALCONS OU GALERIES		
		en %
Balcons	2	7,14%
Galleries	0	0,00%

DATATION					
Principale			Secondaire		
		en %			en %
Moyen Age	0	0,00%			
16e	0	0,00%	16e	0	0,00%
17e	0	0,00%	17e	0	0,00%
18e	1	3,57%	18e	0	0,00%
19e	23	82,14%	19e	0	0,00%
20e	4	14,29%	20e	0	0,00%