

24 Montpon-Ménestérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galeries)			
1	19 mars 1962 (rue du) 2	AE 278	V	CJ	MP	1	?	CV	I	TP	C	0	1	EC	3	0	20	Garage	
2	Béranger (rue) 4	AC 279	V	C	MN	1	PT	CO	I	TP	0	0	1	S	3	0	19		début 19e, décor néo-grec avec chapiteaux ioniques
3	Biarnais (le)	I1 1080	E	CJ	FI	1	?	CV	II	AR	0	0	1	0	3	0	20	GE(X2), HA	Porte la date : 1930
4	Biarnais (le)	I1 1080	E	CJ	FI	1	?	CO	II	TP	0	0	0	0	0	0	18	FP ds maison	Fin 18e (?), tabac, vigne, élevage
5	Brouillet (le)	G3 739	I	CJ	FI	1	PB	CV	II	TP	0	0	0	0	0	0	18	GE, PU, RE, CH	Pan de bois et torchis.
6	Chanzy (impasse) 1	AC 208	V	CJ	MPL	0	PT	CV	IIIa	TM	C	0	0	EC	0	0	20		Décor brique émaillée vers 1920
7	Chanzy (rue) 13	AC 214	V	CJ	MPV	0	?	CV	I	TM	C	0	1	EC	0	B	20		Type villa 1900-1910
8	Chanzy (rue) 24	AC 679	V	C	VS	1	?	CO	I	TM	0	0	1	0	0	0	19		garage en rez-de-chaussée
9	Chanzy (rue) 26	AC 116	V	C	VS	1	?	CV	IIIa	TM	0	0	1	0	0	0	19		fin 19e
10	Chanzy (rue) 28	AC 626	V	C	VS	1	?	CO	I	AR	0	0	0	EC	0	0	20		Toit brisé, vers 1920

24 Montpon-Ménestérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		Datation secondaire
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de sous.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galeries			
11	Chavat (rue du) 11	AC 69	V	CJ	VS	1	MX	V	I	TM	0	0	1	S	0	0	20	RE	années 1930
12	Chavat (rue du) 6	AC 459	V	J	MP	0	MO	GN2	I	TP	0	0	0	EC	0	0	18		Base peut-être du 17e, remaniée, pignon PB et BR
13	Duches (les)	O2 561	E	CJ	FBA	1	MC	CV	I	TC	0	0	0	S	0	0	19	GE, CH, ST, PU	Vers 1870. Tabac jusqu'en 1996
14	Duches (les)	O1 4	E	CJ	FBA	1	MC	CV	I	TC	0	0	0	S	0	0	20	GE	Vers 1920-1930
15	Duches (les)	O1 2	E	CJ	FI	0	PT	CO	II	TC, TP	0	0	0	S	0	0	19	GE	Date: 1837, pavillon de chasse, présence de pilastres engagés, inscription: TALA 1837 MNTT, ut. de
16	Europe (avenue de l') 3	AD 262	V	CJ	MM	1	?	CO	II	TP	0	0	2	EC	5	0	19	GE (?), PU	Fin 19e s.
17	Foch (rue)	AC 253-254	V	C	VB	1	PT	CO	I	TC	0	0	2	0	4	0	19		début 19e
18	Foch (rue) 11	AC 628	V	CJ	VB	0	PT	CO	II	TP	0	0	1	0	5	0	19		début 19e, modénature
19	Foch (rue) 12	AC 251	V	CJ	MP	1	BR	CO	II	TM	C	0	1	0	3	0	19	Garage	Fin 19e
20	Foch (rue) 15	AC 239	V	CJ	VB	1	?	CO	I	TC	0	0	1	S	5	0	19	PU	début 19e, présence de contrevents au surcroît

24 Montpon-Ménestérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		Datation secondaire
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)			
21	Foch (rue) 17	AC 236	V	CJ	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	2	0	19	PU	Vers 1800-1810 ?
22	Foch (rue) 33-41	AC 105	V	CJ	VS	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	0	0	19		maison double, décor néo-grec, modénature
23	Foch (rue) 4	AC 255	V	C	VM	1	PT	CO	I	TC	C	AD	2	0	4	0	19		Début 19e s.
24	Forêt (la)	I3 866	I	CJ	FBA	1	?	CV	I	TM	0	0	0	EC	0	0	20	FP, GE, CH, RE	Début 20e siècle
25	Gambetta (place) 11	AC 312	V	0	VM	1	BR	CO	I	TC	C	AD	2	0	4	B	19		Début 19e
26	Gambetta (place) 13	AC 311	V	C	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	S	4	0	19		début 19e, modénature
27	Gambetta (place) 16	AC 277	V	0	VB	0	PT	CO	IV	TC	0	0	2	0	3	0	19	PU	début 19e, activités diverses en rez-de-chaussée
28	Gambetta (place) 18	AC 285	V	0	VM	0	PT	CO	II	TM	C	AD	2	0	3	B	19		
29	Gambetta (place) 2	AC 260	V	0	VB	1	0	CO	II	?	0	0	2	S	3	B	19		début 19e, activités diverses en rez-de-chaussée
30	Gambetta (place) 4	AC 401	V	C	VM	0	PT	CO	I	TC	C	AD	2	0	3	0	19		Début 19e siècle ?

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galeries(s)			Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans
31	Gambetta (place) 4	AC 263	C	0	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	2	0	3	B	19		début 19e, activités diverses en rez-de-chaussée
32	Gambetta (place) 6	AC 264	V	C	VM	0	PT	CO	I	TC	C	AD	2	S	2	B	18		Fin 18e siècle.
33	Général de Gaulle (rue du) 2	AH 138	V	C	VB	1	?	CO	I	AR, TM	0	0	1	S	0	B	19		début 19e
34	Georges Pompidou (avenue) 32	AI 122	V	CJ	VB	1	?	CV	II	TM	C	0	1	0	3	B	20	PU, Garage	Vers 1815 ?
35	Georges Pompidou (avenue) 4	AI 422	V	CJ	VB	0	PT	CO	I	TC	C	0	2	0	5	0	19	RE, Garage	Vers 1850
36	Grand Bigotas (le)	ZD 40	E	CJ	FDL	1	BR	CV	IIa	TP	0	0	0	0	0	0	19	GE, HA, PO	
37	H. Laborde (rue) 20	AC 117	V	C	VS	1	?	V	III	TM	0	0	1	0	0	0	19		fin 19e/début 20e
38	Isle (rue de l') 21	AH 95	V	CJ	MPL	1	?	CV	IIIa	TM	C	0	0	EC	0	B	20	Garage	Maison à façade pignon vers 1910-1920
39	Jean Moulin (avenue)	AC 498	V	C	VS	0	PT	CO	II	TC	0	0	1	S	0	0	19	PU	activités diverses en rez-de-chaussée
40	Jean Moulin (avenue) 10	AC 42	V	C	VM	0	PT	CO	I	TM	0	AD	2	EC	4	0	19		Début 19e, remanié

24 Montpon-Ménestérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)			Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans
41	Jean Moulin (avenue) 14	AC 40	V	C	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	5	B	19		début 19e
42	Jean Moulin (avenue) 18	AC 36	V	C	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	5	0	19		Fin 19e siècle, édifice agrandi et remanié
43	Jean Moulin (avenue) 3	AC 563	V	J	VB	1	PT	CO	II	AR	ES	0	1	EC	6	B	19		Début 19e, vers 1820-1830 ?
44	Jouannies (les)	L4 789 (?)	E	CJ	FI	0	PB	GN2	II	TP	0	0	0	0	0	0	18	19	HA, FP, GE (det.) Date four à pain : 1780. Agrandissement fin 19e, restauration 2010
45	Jouannies (les)	K2 359	E	CJ	FDL	1	BR	CV	I	TM	C	0	1	0	0	0	20		GE, ST
46	Lanerie	N4 1043	I	CJ	FI	1	MC	CO	I	TC	0	0	0	S	0	0	19		PU, RE, HA
47	Libération (avenue de la) 10	AI 253	V	CJ	MP	1	?	CV	I	TM	C	0	0	EC	0	0	20		Vers 1910-1920, "villa Valentine"
48	Libération (avenue de la) 25	AI 111	V	CJ	MPV	1	?	CV	VIII	AR	0	0	1	EC	0	B	20		Garage Vers 1900
49	Libération (rue de la) 17	AI 180	V	CJ	MP	1	?	V	I	TM	0	0	1	0	0	0	20		villa années 30
50	Libération (rue de la) 21	AI 176	V	CJ	MPL	1	?	V	I	TM	ES	0	0	EC	0	0	20		villa années 30

24 Montpon-Ménéstérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes	
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale			Datation secondaire
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galeries)				
51	Libération (rue de la) 22	AI 260	V	CJ	VS	1	?	V	I	TM	0	0	1	0	0	0	19		fin 19e	
52	Libération (rue de la) 9	AI 189	V	CJ	VB	1	?	CO	I	AR	ES	0	1	EC	0	0	19			
53	Maragout (le)	H2 1128	E	CJ	FBA	1	?	CV	II	TP	0	0	0	0	0	0	20	GE, ST	Début 20e siècle	
54	Maragout (le)	H2 1110	E	CJ	FBA	1	?	CV	II	TC	0	0	0	0	0	0	19	20	HA	1932. HA tabac.
55	Marcillac	O4 865	E	J	H	1	BR, PB	CV	Ila	TP	0	0	1	0	0	G	15	19	GE en bricou	fenêtres à croisée en bois, ancienne métairie du château des Grillauds (? Source orale)
56	Marcillac	O4 877	E	J	H	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	0	0	19			agrandissement en briques
57	Ménéstérol	N3 773	VG	CJ	MMC	0	PT	CO	II	TC, TP	0	0	0	EC	0	0	19		RE	Toit brisé
58	Ménéstérol	N3 1805	VG	CJ	MM	0	PT	CO	II	TC	0	0	1	S	0	0	18		CH, HA	Vers 1780, vignes, tabac, domaine de 600 ha !(?)
59	Ménéstérol	N3 792	VG	CJ	VB	1	MC	CO	I	TC	0	0	1	0	5	0	19		RE	Début 19e siècle
60	Ménéstérol	N3 770	E	J	VB	1	PT	CO	I	TC	0	0	1	S	0	0	19			modénature

24 Montpon-Ménestérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galeries)			
61	Ménestérol	N3 764	E	C	VB	1	?	CO	I	TC	0	0	1	S	0	0	19		
62	Ménestérol	M4 615	E	CJ	VB	1	PT	CO	II	TC	0	0	1	S	0	0	19	G	début 19e, présence de pilastres engagés
63	Ménestérol	N3 1640	E	CJ	FI	0	PB	GN2	II	TP	0	0	0	0	0	0	19	GE	
64	Metz (place de) 8	AC 309	V	0	MN	1	?	CO	IV	TP	0	0	1	S	5	B	19		début 19e, façade avec zinguerie décorée
65	Montignac	L4 452	E	CJ	MM	0	PT	CO	I	AR	0	0	1	S	5	0	19	GE, HA, EC	Maison "double"
66	Montignac	L4 561	E	CJ	FBA	1	BR	CV	II	TM, TP	0	0	0	S	0	0	19	GE	Fin 19e siècle. Appentis
67	Moulineaux (rue des) 7	AH 428	V	CJ	MPV	1	?	V	I	TM	0	0	0	0	0	0	20	PU	villa années 20-30
68	Pont (rue du) 5	AH 65	V	J	MPV	1	BR	CV	I	TM	C	0	1	EC	0	B	19 20		Maison de la fin du 19e remaniée vers 1910
69	Pontet (le)	K4 630	E	CJ	FDL	1	?	CV	I	TC	0	0	1	0	0	0	19	GE	
70	Président Wilson (rue du) 21	AI 238	V	CJ	VB	1	?	CV	II	AR	0	0	1	0	0	0	20		années 1900

24 Montpon-Ménestérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		Datation secondaire
	Enduit	Nature	Forme			Nature	Cave ou étage de soub.		Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)	Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans					
71	Président Wilson (rue du) 37-39	AI 244-245	V	C	VS	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	0	0	19	PU	maisons doubles
72	Rambauds (les)	L5 604	I	CJ	FDL	1	?	CO	I	TM	0	0	1	0	0	0	19	GE, HA	
73	Terrier-Tombat (le)	O3 732	E	CJ	FDLU	1	?	GN2	II	TC, TP	0	0	0	EC	0	0	18	GE, ST, PU, RE, HA	maison de type chartreuse, fronton comblé de bricou, présence de la vigne au 19e
74	Thiers (avenue) 70	AI 219	V	C	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	S	5	B	19		Vers 1830-40
75	Thiers (rue) 1	AC 320	V	0	VM	0	PT	CO	I	TC	0	AD	2	S	3	0	19		Maison d'angle. Alignement fin 19e, façade refaite à cette occasion
76	Thiers (rue) 21	AC 334	V	CJ	MN	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	5	B	19		Vers 1830-1840 ?
77	Thiers (rue) 27	AC 337	V	C	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	2	0	0	B	19		début 19e, présence de fenêtres cintrées, modénature
78	Thiers (rue) 36	AC 185	V	C	VB	0	PT	CO	II	AR	C	0	1	EC	5	B	19	RE	début 19e
79	Thiers (rue) 51	AH 123	V	C	MN	0	PT	CO	II	TC, TP	C	0	1	S	5	0	19		Ajout d'un tour en brique et pierre à couv en zinc.
80	Thiers (rue) 52	AC 172	V	C	VM	0	PT	CO	I	TC	0	AD	1	0	3	0	19		Sculpture corniche / imposte

24 Montpon-Ménestérol
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de sousb.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)			
81	Thiers (rue) 62	AI 224	V	0	VB	1	?	CO	II	AR, TC	0	0	1	0	0	B	19		début 19e
82	Thiers (rue) 76	AI 424	V	CJ	VS	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	0	0	0	19		
83	Trois Frères Laplagne (place des)	AC 323	V	C	VS	1	?	CO	VI	TC	0	0	1	S	0	0	19		début 19e
84	Trois Frères Laplagne (place des) 6-8	AC 551-552	V	C	VB	1	?	GN2	Ila	TC, TP	0	0	1	EC	4	0	18 19		milieu 18e, présence de lucarnes
85	Wilson (rue du président) 14	AC 157	V	CJ	VB	0	BR	CO	I	AR	C	0	1	EC	0	B	20	Garage	Vers 1900

Bilan statistique de la grille de repérage

85 maisons et fermes repérées

IMPLANTATION			COUR OU JARDIN		
		en %			en %
Ville	57	67,1%	Cour	24	28,2%
Village	3	3,5%	Jardin	6	7,1%
Ecart	20	23,5%	Cour et jardin	47	55,3%
Isolée	4	4,7%	Ø	8	9,4%

CLASSIFICATION					
		en %			en %
F	0	0,0%	Total groupe F	18	21,2%
FB	0	0,0%	Total sous-groupe FB	6	7,1%
FBM	0	0,0%			
FBA	6	7,1%			
FBAE	0	0,0%			
FBAU	0	0,0%			
FD	0	0,0%	Total sous-groupe FD	5	5,9%
FDL	4	4,7%			
FDLE	0	0,0%			
FDLU	1	1,2%			
FDA	0	0,0%			
FI	7	8,2%	Total sous-groupe FI	7	8,2%
FIH	0	0,0%			
FIB	0	0,0%			
M	0	0,0%	Total groupe M	20	23,5%
MM	3	3,5%			
MMC	1	1,2%			
MN	4	4,7%			
MP	5	5,9%			
MPV	4	4,7%			
MPL	3	3,5%			
V	0	0,0%	Total groupe V	45	52,9%
VS	11	12,9%			
VB	26	30,6%			
VC	0	0,0%			
VM	8	9,4%			
H	2	2,4%	Total du groupe H	2	2,4%

MURS			TYPE D'EGOUT		
		en %			en %
Enduit	51	60,0%	Corniche	52	61,2%
Moellon de calcaire	4	4,7%	Chevrons	22	25,9%
Pierre de taille	35	41,2%	Voligeage	6	7,1%
Pan de bois	3	3,5%	Génoise	5	5,9%
Brique	7	8,2%	1 rangs	0	0,0%
Mixte	1	1,2%	2 rangs	5	100,0%
Inconnu	32	37,6%	3 rangs	0	0,0%

Bilan statistique de la grille de repérage

FORME DE LA TOITURE			NATURE DE LA COUVERTURE		
		en %			en %
Type I	49	57,6%	Tuile creuse	40	47,1%
Type II	25	29,4%	Tuile plate	19	22,4%
Type IIa	3	3,5%	Ardoise	11	12,9%
Type III	3	3,5%	Tuile mécanique	22	25,9%
Type IIIa	1	1,2%	Lauze	-	0,0%
Type IV	2	2,4%			
Type V	0	0,0%			
Type VI	1	1,2%			
Type VII	0	0,0%			
Type VIII	1	1,2%			

CAVE			COMBLE		
		en %			en %
Cave	18	21,18%	Surcroît	23	27,06%
Etage de soubassement	3	3,53%	Etage de comble	20	23,53%

ELEMENTS DU REZ-DE-CHAUSSEE		
		en %
Activité diverse	8	9,41%
Niveau aveugle / non habité	0	0,00%
Porte cochère, garage, entrepot, porche	0	0,00%

NOMBRE D'ETAGES			TRAVEES		
		en %			en %
Habitation en Rez-de-Chaussée	22	25,88%	Pas de travée	51	60,00%
1 étage	49	57,65%	1 travées	0	0,00%
2 étages	14	16,47%	2 travées	2	2,35%
3 étages	0	0,00%	3 travées	12	14,12%
4 étages et +	0	0,00%	4 travées et +	20	23,53%

BALCONS OU GALERIES		
		en %
Balcons	20	23,53%
Galeries	1	1,18%

DATATION					
Principale			Secondaire		
		en %			en %
Moyen Age	1	1,18%			
16e	0	0,00%	16e	0	0,00%
17e	0	0,00%	17e	0	0,00%
18e	8	9,41%	18e	0	0,00%
19e	57	67,06%	19e	3	3,53%
20e	19	22,35%	20e	2	2,35%