

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis													Dépendances	Notes	
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datation principale
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Étages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...), observations et plans	
1	avenue de la Résistance	E1 241	VG	CJ	VB	0	PT	CO	I	TC	0	0	1	EC	0	0	19		Décor à l'antique, maison double
2	avenue de la Résistance	E1 240	VG	J	MN	0	MX	CO	II	AR	ES	0	1	EC	0	0	19	RE	Parc
3	avenue de la Résistance	E1 235	VG	J	MPV	0	PT	CV	VIII	AR	ES	0	0	EC	0	B	20		Garage. Pierre de taille : granit. Balcon-terrasse. 1930's
4	avenue de la Résistance	E2 345	VG	CJ	M	1	?	CV	VIII	TC	ES	0	1	S	0	0	20	PU	1920's
5	avenue de la Résistance	E2 348	VG	J	FDL	0	MC	CV, GN1	I	TM	0	0	0	S	0	0	18	GE	
6	avenue de la Résistance	E2 333	VG	CJ	FDLE	1	?	CV	II	TP	0	0	0	0	0	0	18	E	Ferme avec partie en PB
7	rue de la République	E1 127	VG	CJ	FBA	0	PT	CO	II	TM	0	0	0	S	0	0	19	GE	
8	rue de la République	E1 206	VG	CJ	MN	1	MX	CO	II	TC	0	0	1	S	0	0	19	RE	
9	rue de la République	E1 197	VG	J	M	0	PT	CO	II	TC	0	0	1	S	3	0	19		
10	rue du bourg	E1 118	VG	CJ	MN	0	PT	CO	II	TC	0	0	1	S	0	0	19	CT	

24 Pizou (Le)
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		
	Enduit	Nature	Forme			Nature	Cave ou étage de soub.		Éléments du RDC	Étages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)						
Lieu ou adresse	CADA	Implantation																Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
11	rue du Nord	E1 69	VG	C	VS	1	PT	CO	I	TC	C	0	1	EC	0	0	19		
12	rue V. Hugo	E1 115-116	VG	CJ	M	1	MX	CO	I	TM	0	0	1	EC	0	0	19		Garage
13	rue V. Hugo	E1 1216	VG	J	M	0	PT	CV	II	TC	0	0	0	S	0	0	19	RE	
14	impasse du Château	E1 1565	VG	J	MPV	1	MC	CV	II	TM	0	0	0	EC	0	0	20	RE	maison néo-basque, garage
15	impasse du Château	E1 1430	VG	J	MPV	1	BR	CV	I	TM	0	0	1	EC	3	B	20		Balcon-terrasse, 1910-1920.
16	Fontenelle	ZB1 166	E	C	MN	1	BR	CO	I	TM	0	0	1	0	0	0	20	RE	Millésime 1902
17	Fontenelle	ZR1 124	E	J	FDA	1	BR	VO	III	TC	0	0	1	0	0	0	20	GE	Millésime: 1933
18	Fontenelle	ZB1 171	E	CJ	FBA	1	MC	CO	I	TM	0	0	0	S	0	0	19	GE, HA, FP	Ferme vers 1850
19	Graves (les)	ZI1 78	I	CJ	FDL	1	MC	CV	I	TM	0	0	0	0	0	0	19	GE, HA, PU	Fin 19e, enduit ciment.
20	Marchands (les)	ZN 111	E	J	FDL	1	BR	CO	I	TC, TM	0	0	1	0	0	0	20	GE	Millésime: 1904

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis													Dépendances	Notes		
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Élévation / Façade								Datation principale	Datation secondaire
	Enduit	Nature	Forme			Nature	Cave ou étage de soub.		Eléments du RdC	Étages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)							
21	Moute (la)	ZP1 44	I	CJ	FD	1	BR	CV	I	TC	0	0	0	S	0	0	19		GE	La GE est en moellon, l'habitation en brique. Désaffectée.
22	Rivauds (les)	ZD1 259	E	CJ	MM	1	BR	CO	II	TC	0	0	1	0	6	0	19		GE, RE, HA	Grande maison de maître.

Bilan statistique de la grille de repérage

22 maisons et fermes repérées

IMPLANTATION			COUR OU JARDIN		
		en %			en %
Ville	0	0,0%	Cour	2	9,1%
Village	15	68,2%	Jardin	9	40,9%
Ecart	5	22,7%	Cour et jardin	11	50,0%
Isolée	2	9,1%	Ø	0	0,0%

CLASSIFICATION					
		en %			en %
F	0	0,0%	Total groupe F	8	36,4%
FB	0	0,0%	Total sous-groupe FB	2	9,1%
FBM	0	0,0%			
FBA	2	9,1%			
FBAE	0	0,0%			
FBAU	0	0,0%			
FD	1	4,5%	Total sous-groupe FD	6	27,3%
FDL	3	13,6%			
FDLE	1	4,5%			
FDLU	0	0,0%			
FDA	1	4,5%			
FI	0	0,0%	Total sous-groupe FI	0	0,0%
FIH	0	0,0%			
FIB	0	0,0%			
M	4	18,2%	Total groupe M	12	54,5%
MM	1	4,5%			
MMC	0	0,0%			
MN	4	18,2%			
MP	0	0,0%			
MPV	3	13,6%			
MPL	0	0,0%			
V	0	0,0%	Total groupe V	2	9,1%
VS	1	4,5%			
VB	1	4,5%			
VC	0	0,0%			
VM	0	0,0%			
H	0	0,0%	Total du groupe H	0	0,0%

MURS			TYPE D'EGOUT		
		en %			en %
Enduit	14	63,6%	Corniche	12	54,5%
Moellon de calcaire	4	18,2%	Chevrons	9	40,9%
Pierre de taille	7	31,8%	Voligeage	0	0,0%
Pan de bois	0	0,0%	Génoise	1	4,5%
Brique	6	27,3%	1 rangs	1	100,0%
Mixte	3	13,6%	2 rangs	0	0,0%
Inconnu	2	9,1%	3 rangs	0	0,0%

Maisons et fermes**Bilan statistique de la grille de repérage**

FORME DE LA TOITURE			NATURE DE LA COUVERTURE		
		en %			en %
Type I	10	45,5%	Tuile creuse	11	50,0%
Type II	9	40,9%	Tuile plate	1	4,5%
Type IIa	0	0,0%	Ardoise	2	9,1%
Type III	0	0,0%	Tuile mécanique	9	40,9%
Type IIIa	1	4,5%	Lauze	-	0,0%
Type IV	0	0,0%			
Type V	0	0,0%			
Type VI	0	0,0%			
Type VII	0	0,0%			
Type VIII	2	9,1%			

CAVE			COMBLE		
		en %			en %
Cave	1	4,55%	Surcroît	9	40,91%
Etage de soubassement	3	13,64%	Etage de comble	7	31,82%

ELEMENTS DU REZ-DE-CHAUSSEE		
		en %
Activité diverse	0	0,00%
Niveau aveugle / non habité	0	0,00%
Porte cochère, garage, entrepot, porche	0	0,00%

NOMBRE D'ETAGES			TRAVEES		
		en %			en %
Habitation en Rez-de-Chaussée	9	40,91%	Pas de travée	19	86,36%
1 étage	13	59,09%	1 travées	0	0,00%
2 étages	0	0,00%	2 travées	0	0,00%
3 étages	0	0,00%	3 travées	2	9,09%
4 étages et +	0	0,00%	4 travées et +	1	4,55%

BALCONS OU GALERIES		
		en %
Balcons	2	9,09%
Galeries	0	0,00%

DATATION					
Principale			Secondaire		
		en %			en %
Moyen Age	0	0,00%			
16e	0	0,00%	16e	0	0,00%
17e	0	0,00%	17e	0	0,00%
18e	2	9,09%	18e	0	0,00%
19e	13	59,09%	19e	0	0,00%
20e	7	31,82%	20e	0	0,00%