

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade						Datation principale		
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de sub.	Eléments du RdC	Etages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)			
1	Bourg	AB 181	VG	CJ	MP	1	BR	CV	I	TM	0	0	0	EC	0	B	20	PU	Chaînage et encadrement des baies en brique
2	Bourg	AB 23	VG	CJ	FI	1	BR	CO	I	TM	0	0	1	0	2	0	19	GE, PU	GE de 1892 (porte la date)
3	Bourg	AB 252	VG	C	FI	1	PB	CV	II	TP	0	0	0	0	2	0	18		Maison doubleau simple en pan de bois et brique. Transformée en bar-restaurant ("Barthomé")
4	Bourg	AB 259	VG	C	VS	1	?	CO	VIII	TM	0	0	1	0	3	0	19		Maison à façade alignée (plan triangulaire)
5	Bourg	AB 42	VG	CJ	FI	0	BR	CV	I	TM	ES	0	0	CS	0	0	19	GE	Ferme homogène en brique de la fin du 19e siècle
6	Bourg	AB 109	VG	CJ	VS	1	BR	CO	I	TM	0	0	1	0	2	0	19	RE	Remise en brique. Pseudo "maison de ville"
7	Bourg	AB 81, 173	VG	J	VB	1	?	CO, GN3	I	TM	0	0	1	0	5	0	19	?	Travée centrale en PT. Corniche et GN3 au-dessus travée centrale
8	Bourg	AB 91	VG	CJ	FI	1	?	CV	Ila	TM, TP	0	0	0	0	0	0	19	ER	Ferme basse début 19e remaniée
9	Bourg	AB 177	VG	C	MP	1	BR	CO	VIII	TC	0	0	0	S	0	0	19	G	poutre remployée dans le garage, datée 1754
10	Bourg	AB 31	VG	J	MN	1	BR	CO	I	TM	0	0	1	EC	0	0	19	PU	zinguerie au motif étoilé

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis													Dépendances	Notes	
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Élévation / Façade					Datation principale			Datation secondaire
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du RdC	Étages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées				
11	Bourg	AB 50	VG	J	MP	1	BR	CV	I	TC	0	0	0	S	0	0	19	G	
12	Bourg	AB 80	VG	C	VB	1	MC	CO	IIa	TC, TP	0	0	1	S	0	0	19	PU, RE	garage ?
13	Aux Massoux	I2 596	E	CJ	FI	1	PB	CV	II	TP	0	0	0	0	0	0	18	GE	1846. Maison élémentaire. Cheminée et évier, torchis et brique
14	Beaucite	D3 824	I	CJ	FI	0	BR	CO, GN1	I	TC	C	0	0	0	0	0	19	GE, RE, PU	Génoise + corniche ! Ferme au logis cossu
15	Bernicot	A1 128, 649	E	CJ	FI	1	PB	CV	II	TC, TP	0	0	0	0	0	G	18	GE	Ferme en PB à galerie (sud) GE en BR. À étudier.
16	Buissonade (Ia)	E2 494	I	J	FI	1	BR	GN1	II	TC, TP	0	0	0	0	0	0	19	PU, RE	
17	Buissonade (Ia)	E2 496	I	J	FDL	1	BR	CO	I	TM	0	0	0	S	0	0	19	GE, RE	
18	Chabrouille	E1 637	E	CJ	FBA	1	BR	CV	IIa	TC	0	0	0	S	0	0	19	GE	Début 19e + fin 19e
19	Chadenne	I2 325	E	CJ	FI	1	BR	CV	I	TM	0	0	0	EC	0	0	20	GE, PU, RE	GE en PB et torchis. Maison vers 1920-1930
20	Chadenne	I2 378	E	J	M	0	BR	CO	IIa	TC, TP	0	0	0	0	0	0	19	PU	

24 Saint-Barthélémy-de-Bellegarde
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis													Dépendances	Notes		
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Élévation / Façade					Datation principale			Datation secondaire	
	Lieu ou adresse	CADA	Implantation			Enduit	Nature		Forme	Nature	Cave ou étage de soub.	Eléments du Rdc	Étages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées			Balcon(s) ou galerie(s)		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans
21	Chadenne	I2 379	E	J	FDL	1	BR	CO	I	TC	0	0	0	S	0	0	20		HA, PU	pierre d'évier
22	Chez Charretou	C2 348	E	CJ	FI	1	BR	CV	II	TM	0	0	0	0	0	0	20		GE, ST, PU	GE de 1924 (porte la date), maison construite en 1939 et 1961, séchoir à tabac de 1954-59
23	Gounaud	A3 384	E	CJ	M	1	?	CO	II	TP	0	0	0	0	0	0	19			Maison double début 19e siècle
24	Gounaud	A3 361	E	CJ	FI	1	?	CO	II	TC, TP	0	0	0	S	0	0	19		GE, PU, PO	maison secondaire en vis-à-vis en PB
25	Grand-Bost (le)	D2 1043	I	J	FI	1	?	CV	I	TM	0	0	1	0	0	0	19		GE, PU	GE en brique, apprentis sur l'arrière
26	Jard (le)	D1 1325	E	J	FI	1	PB	CV	II	TP	0	0	0	0	0	G	18		PU, G	Maison fin 18e début 19e (PB et BR) galerie (photo) en façade orientée au sud et couverte de TC
27	Pavillon (le)	D2 435	E	CJ	FI	1	?	CO, CV	VIII	TC, TP	0	0	1	0	0	0	19		GE, PO, PU, EC	GE en parpaing 1930's
28	Pelat (le)	B1 173	E	J	FBA	1	BR	CV	I	TM	0	0	0	0	0	0	19	20	ST(photo), GE, PU	ferme du 19e agrandie vers 1950's. ST des années 70's
29	Puythomas	F2 928	E	CJ	FI	1	PB	CV	II	TC, TP	0	0	0	0	0	G	18		PU, GE	Maison doubleaude en PB. Évier, brique et moellon.
30	Puythomas	F2 307	E	CJ	FI	1	BR	CO	II	TC, TP	0	0	0	S	0	0	19		HA, PU	

GRILLE DE REPÉRAGE

! Les abréviations utilisées dans cette grille sont précisées dans le dossier cantonal "maisons et fermes"

Numérotation	Localisation			Caractéristiques du logis														Dépendances	Notes	
				Cour et/ou Jardin	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Élévation / Façade						Datation principale			Datation secondaire
	Enduit	Nature	Forme			Nature	Cave ou étage de sub.		Eléments du RDC	Étages Carrés	Surcroît ou étage de comble	Travées	Balcon(s) ou galerie(s)							
31	Taillis (les)	C3 782	E	J	FI	1	BR	CO	I	TM	0	0	1	?	0	0	19		GE, PU	
32	Tuile (le)	G1 614	E	CJ	FI	1	?	CV	II	TP	0	0	0	0	0	G	18		RE	Maison doubleaude avec galerie en façade (pas vue)
33	Tuile (le)	G2 664	E	CJ	FBA	1	?	CO	I	TM	0	0	0	0	0	0	20		GE	"Villa Monplaisir". Début 20e siècle
34	Tuile (le)	G1 619	E	J	FDL	1	PB	GN1	Ila	TC, TP	0	0	0	S	0	0	19		GE, PU	PB hourdé de brique

Bilan statistique de la grille de repérage

34 maisons et fermes repérées

IMPLANTATION			COUR OU JARDIN		
		en %			en %
Ville	0	0,0%	Cour	4	11,8%
Village	12	35,3%	Jardin	12	35,3%
Ecart	18	52,9%	Cour et jardin	18	52,9%
Isolée	4	11,8%	Ø	0	0,0%

CLASSIFICATION					
		en %			en %
F	0	0,0%	Total groupe F	24	70,6%
FB	0	0,0%	Total sous-groupe FB	3	8,8%
FBM	0	0,0%			
FBA	3	8,8%			
FBAE	0	0,0%			
FBAU	0	0,0%			
FD	0	0,0%	Total sous-groupe FD	3	8,8%
FDL	3	8,8%			
FDLE	0	0,0%			
FDLU	0	0,0%			
FDA	0	0,0%			
FI	18	52,9%	Total sous-groupe FI	18	52,9%
FIH	0	0,0%			
FIB	0	0,0%			
M	2	5,9%	Total groupe M	6	17,6%
MM	0	0,0%			
MMC	0	0,0%			
MN	1	2,9%			
MP	3	8,8%			
MPV	0	0,0%			
MPL	0	0,0%			
V	0	0,0%	Total groupe V	4	11,8%
VS	2	5,9%			
VB	2	5,9%			
VC	0	0,0%			
VM	0	0,0%			
H	0	0,0%	Total du groupe H	0	0,0%

MURS			TYPE D'EGOUT		
		en %			en %
Enduit	31	91,2%	Corniche	17	45,9%
Moellon de calcaire	1	2,9%	Chevrons	16	43,2%
Pierre de taille	0	0,0%	Voligeage	0	0,0%
Pan de bois	6	17,6%	Génoise	4	10,8%
Brique	18	52,9%	1 rangs	3	75,0%
Mixte	0	0,0%	2 rangs	0	0,0%
Inconnu	9	26,5%	3 rangs	1	25,0%

Maisons et fermes**Bilan statistique de la grille de repérage**

FORME DE LA TOITURE			NATURE DE LA COUVERTURE		
		en %			en %
Type I	15	44,1%	Tuile creuse	14	41,2%
Type II	11	32,4%	Tuile plate	15	44,1%
Type IIa	5	14,7%	Ardoise	-	0,0%
Type III	0	0,0%	Tuile mécanique	15	44,1%
Type IIIa	0	0,0%	Lauze	-	0,0%
Type IV	0	0,0%			
Type V	0	0,0%			
Type VI	0	0,0%			
Type VII	0	0,0%			
Type VIII	3	8,8%			

CAVE			COMBLE		
		en %			en %
Cave	1	2,94%	Surcroît	9	26,47%
Etage de soubassement	1	2,94%	Etage de comble	3	8,82%

ELEMENTS DU REZ-DE-CHAUSSEE		
		en %
Activité diverse	0	0,00%
Niveau aveugle / non habité	0	0,00%
Porte cochère, garage, entrepot, porche	0	0,00%

NOMBRE D'ETAGES			TRAVEES		
		en %			en %
Habitation en Rez-de-Chaussée	25	73,53%	Pas de travée	29	85,29%
1 étage	9	26,47%	1 travées	0	0,00%
2 étages	0	0,00%	2 travées	3	8,82%
3 étages	0	0,00%	3 travées	1	2,94%
4 étages et +	0	0,00%	4 travées et +	1	2,94%

BALCONS OU GALERIES		
		en %
Balcons	1	2,94%
Galeries	4	11,76%

DATATION					
Principale			Secondaire		
		en %			en %
Moyen Age	0	0,00%	16e	0	0,00%
16e	0	0,00%	17e	0	0,00%
17e	0	0,00%	18e	0	0,00%
18e	6	17,65%	19e	0	0,00%
19e	23	67,65%	20e	1	2,94%
20e	5	14,71%			