

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
1	M	Abattoirs (les)	BN 127	I	MC	1	MC	CV	LPB C	AR	PM	0	H	1	EC	19-1, 20-1,		Ardoise en écaille (restes), lucarnes.	0
2	M	Avant-Garde (l'), Chantegrel	BN 95	I	MC	0	MC	CV	LP	TP	PC0	0	H	0	0	19, 20-2,		Date "20-9-1982" accompagnée d'une croix sur l'arc segmentaire de la porte d'entrée.	0
3	F	Beaussanne (la)	BO 163	I	FD	0	MC	CV	LP	TM	PM0	0	H	0	ES	20-1,	GE	Plate-bande en briques pour GE.	0
4	M	Beaussanne (la)	BO 155	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PE0	ES	H	0	EC	19-2,		Décrépissage en cours. A servi d'école.	0
5	F	Biard	BM 251	I	FG	0	MX	GN	LP	TM	PE0	0	UM	0	0	17X, 19, 20,	GE X3	Le toit était couvert à l'origine en AR. MX = MC + PB	0
6	F	Bois de l'Orme	AC 182	I	FI	0	MC	L	LP	L	PE0	ES	H	0	EC	19,	GE CD PR FP CI CF ET X2	Ferme entièrement couverte en L (la grange transformée en habitation ne l'était pas à l'origine). Date "1824" sur le linteau de l'étable.	0
7	F	Bos (les)	BO 38	I	FI	1	MC	L	LPC	AR, L	PE0	ES	H	0	0	18X, 19, 20-2,	GE X2 FP, FL PO, VO ST X2 CI	Polyculture, polyélevage, tabac, vigne. Extension dans les années 1950.	0
8	F	Bos (les)	BO 13	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PE0	ES	H	0	EC	19, 20-1,	CH GE CO FP, FL, CD	A flanc de coteau. Date "1906" sur linteau de porte. Cheminée avec linteau bois, potager; évier démonté. Vigne, tabac. FP avec CD au-dessus du FL.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
9	F	But (le)	BP 121	I	FD	0	MC	CV	LP	TP	PC	C	UM	1	0	16, 18, 19, 20,	GE PO HR	"Au Bos" sur le cadastre ancien : des bâtiments figurent à l'emplacement actuel des principaux bâtiments. Accès de la partie habitable à l'étage (balet). L'aile en retour avec l'ancienne cuisine est aujourd'hui écroulée	0
10	F	Cave (la)	AH 55	I	FI	0	MC	CV	LP	TM, TP	PL0	ES	H	0	0	18	PO, VO, RE, CF	Perron. GE ruinée, PO-VO en lauzes, évier, lavoir	0
11	F	Cave (la)	AH 222	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PM0	ES	H	0	EC	19, 20-1,	GE, HA, PO, RE	"Jésus" sur cadastre ancien. 1932-1936, évier	0
12	F	Claire Fontaine (la)	BK 47	I	FD	I	MC	CO	LP	TP	PM0	ES	H	0	EC	19-2,	HS GE PO HR CH	Maison de maître et ferme XIXe. Le toit était en ardoise à l'origine. Plaque d'assurance Le Nord sur GE et maison. Vignes autour auparavant. Source coulant dans un bassin. En contrebas, petite croix portant l'inscription "BARBEZAY & Cie 1882 (?)"	0
13	F	Coustal (le)	AH 173	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PE0	0	H	0	0	20-1,	GE X2 HA X2 PO	Vers 1927-1928	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
14	F	Coustal (le)	AH 176	I	FD	1	MC	CV	LP	TP	PE0	ES	H	0	0	19-1,	FP CD GE PO ET CI	A flanc de coteau. Était probablement couverte en lauze. Inscription gravée "3201836" sur la clé de l'arc de l'étable. Restes d'enduit au sable et encadrements de baies blanchis à la chaux. Cluzeau.	0
15	F	Farge (la)	AD 118	I	FD	1	MC	CV	LP	TM	PE0	0	H	1	0	18X, 19-1,	GR, ST HS GE, ST CO	La maison était couverte en lauze. Sur HS (actuelle maison), date "1831": étage de soubassement, encadrements de fenêtres blanchis à la chaux. FP démolé.	0
16	F	Fonfroide	AI 117	I	MC	1	MC	CO	LP	TM	PC3	ES	H	0	0	19-2X ou 20-1X	PU	Borie à proximité de la maison. Bel enduit gris. Source à proximité.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Élévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
17	F	Fonfroide	AI 531	I	FG	0	MC	CV	LP	TP	PM0	0	UM	0	EC	19-2, 20-1,	GE HR, ST, PO, VO	La maison reprend en partie le plan de l'ensemble figurant sur le cadastre de 1813 sous le nom "Fonfrege". Selon la propriétaire, famille Redon-Delbonnel depuis 1760. L'habitation était couverte en LZ, elle comportait en gouttereau un chai et un grenier (habitation aj.). Evier avec arc en plein cintre dans la maison. Culture de la vigne auparavant. Selon la propriétaire, le moulin de Mouney en dépendait.	0
18	F	Fonfroide	AI 130	I	FI	0	MC	CO	LP	TP	PE0	0	UM	0	0	16X, 19, 20,	GE, PI	Agrandissement de la maison au XXe siècle. Maison de métayer de Fonfroide (AI 531)	0
19	F	Fraysse (le)	AI 494	I	FI	1	MC	CO	LPC	AR	0	ES	H	0	S	19-2,	CF GE G HS	"Lacombe" sur cadastre ancien. Habitation secondaire plus ancienne. Les parties anciennes étaient couvertes en lauze, aj. couvertes d'AR en écaille ou TM. A flanc de coteau, accès aux granges par le pré situé à l'est. Source en contrebas. (P)	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
20	F	Fromagie (la)	AB 133	I	FD	0	MC	GN	LP	AR	PE0	0	H	1	0	19-2,	GE X2 FP, FL HA PR	Date "1878" sur linteau de porte. Toit en ciment amiante.	0
21	F	Galminou	BO 81	I	FI	I	MC	CV	LP	TM	PC0	ES	H	0	0	20-1,	PO, VO GE HA GR PU	Construction de la maison en 1937. Chaînes d'angle et montants de baies harpés.	0
22	F	Galminou	BO 64	I	FG	0	MC	L	LP	TP	PM0	0	UM	0	EC	19,	GR HS	Bâtiments disposés en longueur.	0
23	F	Gillettous (les)	AB 159	I	FI	0	MC	CV	LP	TP	PM0	ES	H	0	0	20-1,	GE X2 PO BE X2 HR X2 PR	Inscription "PF / 1926" sur la clé de la plate-bande de la porte d'entrée.	0
24	F	Goursat	BK 24	E	HT	1	MC	CV	LP	TM	PE0	ES	UM	0	0	17X	GR, ST PO X2 HR FP	La maison a été très remaniée. Le bâtiment figure en partie sur le Cadastre ancien. L'enduit empêche sa lecture	0
25	F	Goursat	BK 28	E	MC	1	MC	CO	LPC	AR	PE0	0	H	1	0	19-2,		Grand parc	0
26	F	Goursat (Haut-Goursat sur cadastre actuel)	BL 115	I	FD	0	MC	GN	LPC	AR	PC3	0	H	1	EC	19-2,	GE HR, ST BE	Date "1881" sur le linteau de la porte d'entrée	0
27	F	Gouyssie (la)	BO 246	I	FI	1	MC	CO	LP	TM	PE3	0	H	1	0	19X, 20-1,	GE X2 ST	Tabac, polyculture, polyélevage.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
28	F	Grange (la) (D 704 E 1)	BE 128	V	FI	0	MC	CV	LP	TM	PM	0	0	0	0	19, 20,	GE PO ST PU	"La Grange" sur le cadastre de 1813. Deux corps de bâtiments parallèles.	0
29	F	Hautes-Gardes (les)	BN 71	I	FG	0	MC	L	LP	TM	PE0	ES	UM	0	EC	19,	GE	Inscription gravée sur rebord de fenêtre : "1798-1803 Hautes Gardes". Tabac, vigne.	0
30	F	Laborderie	BL 54	I	FB	1	MC	CV	LP	TR	PE0	C	H	0	ES	17X, 18, 19,	GE, PR, CH, ST, PO, VO, BE	"Rouilledina" sur cadastre de 1813. Schéma d'implantation à flanc de coteau, le logis faisant face aux bâtiments agricoles. Borie sur BL 217.	0
31	F	Lafarge	BR 34-35	I	FI	0	MC	L	0	L	PM	0	UM	0	0	19-1,	FP, PO	Ruiné. Deux mares à proximité. Pas de traces particulières d'activité forgeronne	0
32	F	Laroche	AI 325	E	FI	1	MC	GN	LP	TM	PE0	0	H	0	0		HR PO CF GE GR X2	Les bâtiments étaient couverts en LZ. Culture de la vigne auparavant (pressoir), pour 80 barriques de vin selon le propriétaire. Bâtiments construits sur la roche.	0
33	F	Laroche	AI 324	E	FG	1	MC	CV	LP	AR, TP	PE0	ES	UM	0	0		X	Ferme la plus ancienne de l'écart. En ruines. En longueur à flanc de colline.	0
34	F	Lassère	AK 326	I	MP	1	MC	CV	LPC	AR, TP	PC0	NS	UM	0	0	20-2,	GA	A comparer avec les autres maisons années 50-60 de Montignac. Garage en NS.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
35	F	Linard	BK 194	I	FB	0	MC	CV	LP	TP	PE0	C	H	0	0	18X		Petite ferme à flanc de colline, dans un hameau aujourd'hui ruiné. Pierre d'évier. Belle cheminée engagée à arc segmentaire sur un mur ruiné de la parcelle BK 220.	0
36	F	Maison-Neuve	AH 150	I	FD	0	MC	L	LP	LZ	PC0	C	H	0	EC	18, 19X,	GR FP	Deux cheminées dont une avec potager, sol en pisé. Sur cadastre de 1813.	0
37	F	Manénie Sud (la)	AE 22	I	FI	0	MC	GN	LP	TP	PC0	ES	H	0	0	19, 20-1, 20-2,	CH GE, GR, ST	ES = chai. Source. Date "1933" sur la souche de cheminée.	0
38	F	Manénie (la)	AD 180	I	FG	0	MC	GN	LPC	TP	PE0	0	H	0	CS	18X, 19, 20,	ET, GE, GR, ST	Dénivelé. Pierre d'évier.	0
39	F	Manestrugas	AD 250	I	FI	1	MC	GN	LPC	AR	PE4	NS	H	1	EC	19-2,	RE PO, VO GE HA HS	Date sur la porte de la maison "1896". Accès par un escalier (cf. balet). Sur la clé de l'arc de la remise (NS), inscription avec un cœur et la lettre L. Dans le prolongement, bâtiment pour les ouvriers et cuisine pour la nourriture des cochons.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
40	F	Manocherie	AC 106	I	FI	0	MC	CV	LP	TP	PE0	ES	UM	0	0	19-2, 20-1,	GE HR	Base plus ancienne. Date "1895" sur le linteau de porte d'une ancienne grange (?) et date "1909" sur la clé de la porte de la grange. HR = séchoir à noix. Était couverte en lauze.	0
41	F	Migonnerie (la)	AI 362	I	FI	0	MC	CV	LP	TP	PE0	ES	H	0	ES	16, 19, 20,	HS GE PO CO CD CH	Corps de logis : base 16e avec deux demi-croisées (dont au moins une d'origine). Très remanié. Evier. Tour-porche d'entrée néo-16e avec croisée. Date "1832" sur la clé de l'arc de la porte du chai.	0
42	F	Minotte (la)	BR 110	I	FG	0	MC	CV	LP	TR	PE2	0	H	0	ES	19 X	GR, ST	Le four à pain a aujourd'hui disparu	0
43	F	Moulenerie (la)	AH 28	E	FI	0	MC	CV	LP	TC	PM0	C	H	0	0	18, 20-1,	GE X3, FP, HA, RE, PO, VO	Base 16e siècle ? Refends en torchis	0
44	F	Moulenerie (la)	AH 27	E	HT	0	MC	CV	LP	TM	0	0	H	0	EC	18, 20-1,	FP, GR, GA	Silex dans les murs	0
45	F	Moulenerie (la)	AH 208	E	FI	0	MC	CV	LP	TP	PE0	0	H	0	EC	X, 19,	GE X2	La maison semble déjà être sur le cadastre ancien, mais pas les grange-étables jumelles (P)	0
46	F	Moulenerie (la)	AH 202	E	FI	0	MC	GN	LPC	AR	PL0	0	H	1	EC	18, 20-1,	GE (1922), RE, HA	Auvent en façade	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
47	F	Penoterie (la)	AC 206	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PE0	ES	H	0	0	16, 19,	GE X3 FP, FL CD PO, VO PR CH, CU		0
48	F	Petit Galminou (le)	BO 139	I	FG	1	MC	CV	LP	TM	PE0	0	H	0	EC	18X, 19, 20-1,	HS BE, GE EC	Ancienne maison de chasse selon les propriétaires. Achat en 1920.	0
49	F	Petit Gaulejac (le)	AC 84	I	FI	21	MC	GN	LP	AR	PE0	ES	H	0	0	19-2, 20-1,	GE HR PO CH FP, FL	Date "1859" sur la clé de l'arc de la porte d'entrée. Inscription "ABJB 1925" sur la souche de cheminée.	0
50	F	Petit Nadalou (le)	AH 157	I	FI	0	MC	CV	LP	TP	PM0	0	H	0	EC	18, 19-2,	CF GE HA PI FP RE	En partie sur cadastre de 1813. Très remanié. Date sur le pigeonnier devenu séchoir à noix : "1763". Métairie du château de Nadalou. Deux éviers. PO disparus. Porche d'entrée remonté.	0
51	F	Haut Peyrousselle	AI 399 et 400	I	FD	0	BR, MC	CO	LP	TM	PC3	0	H	1	ES	20-1,	RE		0
52	F	Haut Peyrousselle, voie communale 202	AI 166	I	HT	0	MC	CV	LP	TM, TP	0	0	H	0	0	X, 20,		Le bâtiment occupe les deux parcelles AI 166 et 167 ; sur cette dernière il est très remanié	0
53	F	Peyrousselle	AI 464	I	FG	0	MC	CV	LP	TP	PM0	0	H	0	0	19,	ET, FP, HA	Pisé récent. Vigne jusque dans les années 1950	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
54	F	Péze (la)	AK 301	I	FG	0	MC	CV	LP	AR, TP	PM0	0	UM	1	0	17X, 19-2,	GE X3, HR X2, HS X3	Ensemble du hameau de la Péze. Figure en partie sur le cadastre de 1813. L'habitation principale a été surélevée, elle était couverte en LZ. Date "1894" sur HS.	0
55	F	Roufflat	BP 111	I	FD	0	MC	GN	LPC	TP	PE	C	H	0	EC	19-1, 19-2,	VO, CD, CR, CI, HA	Inscription sur la citerne : "BAYLE / P. LABATTU / 1876" et "Fait par Labattut (?) entrepreneur". Four auj. disparu. La grande GR était couverte en lauzes, la maison était couverte en ardoises	0
56	F	Roufflat	BP 157 "La vieille maison" (même famille que la maison précédente)	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PC	0	H	0	0	18-2,	PO, HA	Inscription "1789 / L" sur la clé de l'arc de la porte d'entrée. Cheminée, évier, placard mural, sol en pisé	0
57	F	Roufflat	BP 108	I	FG	0	MC	L	LP	L, TM	PM	0	UM	0	ES	19,	GE	GE et habitation en gouttereau	0
58	F	Roumagère (la)	AK 112	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PC3	0	H	1	0	19,	GE	Remaniements importants depuis le cadastre de 1813. La maison était couverte en LZ. Le RdC était auparavant occupé par des "caves"	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
59	F	Roumagère (la)	AK 104	I	FD	0	MC	CV	LP	TP	PE0	0	UM	0	EC	19X, 20,	FP, GR	"Maison rouge" sur cadastre de 1813. Très remanié. La maison était couverte en LZ. La GR a été transformée en habitation. Le FP est écroulé.	0
60	F	Saint-Clarfond	BR 77-78	I	FI	1	MC	CV	LP	TP	PE	0	H	0	ES	18, 19-1 , 20-2,	GE GR GE, HS, ST GR, CD	"Claude Gauche" sur cadastre ancien : des bâtiments figurent à l'emplacement actuel de l'habitation secondaire (modifiée) et sa GE, l'habitation principale, et la GE nord. Sur GE : "RF 1906". Sur GE sud : plaque d'assurance "Le Nord". Séchoir à châtaignes	0
61	F	Saint-Pierre	AM 105	I	HT	0	MC	CV	LPC	TP	0	0	H	0	ES	19-2, 20-2,	GE		0
62	F	Saint-Pierre	AM 127	I	FD	0	BR, MC	CV	LP	TM	0	0	H	0	0	X	GR		0
63	F	Terrière (la)	BO 113	I	FI	1	MC	CO	LP	TM	PE0	0	H	1	ES	20-1,	GE	Chaînes d'angle harpées. Date "1912" sur la clé de la porte de la GE.	0
64	F	Terrière (la)	BO 108	I	FG	1	MC	CO	LPC	AR	PM0	0	UM	1	ES	19-2,	CI GE PO HA	GE en gouttereau.	0
65	F	Tuilère (la)	AM 430	I	FD	1	MC	CV	LP	TC	0	0	H	0	ES	X	GR, PO, ST		0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
66	F	Veysrière (la)	AI 17	I	FI	1	MC	CO	LPC	TM	PM0	ES	H	0	0	18, 19-2, 20,	CF GE HR VO ET PR	A flanc de coteau. Date "1850" sur la porte de l'ES. Date "1965" sur le ciment bouchant un robinet. Portes d'étables en bois avec guichets conservées.	0
67	F	Balutie (la)	AZ 18	I	FG	1	MC	CV	LP	TM	PM	ES	UM	0	ES	19-2, 20-1,	GE CI PO VO	Arcs segmentaires avec briques début XXe. Date gravée sur une pierre dans les combles (non accessible).	0
68	F	Brenac	BI 399	E	FD	0	MC	CV	LP	TM	PM0	0	H	0	ES	18-2, 20-2,	0	Cadran solaire sur un linteau de porte. Cheminée, potager, evier. Inscription "1778 / H" sur une pierre à l'intérieur	0
69	F	Brenac	BI 103	E	FD	0	MC	CO	LP	TP	PE4	0	H	1	EC	20-1,	GE, HA	Aspect d'une maison de ville. Deux logis, partie de gauche réhaussée en 1910 (ancienne école du "couvent"). Escalier en bois à jour à double volée	0
70	F	Brenac	BI 96	E	FD	1	MC	CV	LP	TM	0	0	H	1		20-1, 20-2,	GR, HR, RE	Baies dotées d'arcs segmentaires en brique	0
71	F	Brenac	BI 339	E	FP	0	MC	CV	LP	TR	PC2	0	H	1	0	20-1 X	RE ST		0
72	F	Brenac	BI 122	E	FG	1	?	CV	HT	TM	PC	0	UM	0	ES	20-1,	GE	Années 1930. Grange-étable et maison ne forment qu'un bâtiment. Arcs segmentaires en brique	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
73	F	Brenac	BI 393	E	FD	1	MC	CV	LP	TM	0	0	UM	1	0	20-1,	GE X2 PU	Inscription : " F. TASSAIN 1905 DELBOS " Partie grange plus ancienne (19e s ?)	0
74	F	Brenac	BI 114	E	MC	0	MC	L	LP	CV, L	PM	0	UM	1	0	X	HA, HS	Pierre d'évier	0
75	F	Brenac	BI 113-115	E	FD	1	MC	CV	LPC	AR	PL2	0	H	1	0	19-1,	GE, HA	1833. Evier au RdC	0
76	F	Brenac	BI 111-112	E	FI	0	MC	CO	LP	TM	PE	0	H	1	S	20-1,	GE RE		0
77	F	Brenac	BI 343	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	PM	0	UM	1	S	19-2,	GE HR PU	Date sur la GE devenue habitation : 1888	0
78	F	Brenac	BI 109	E	FI	0	MC	CV	LP	TM	0	0	H	0	0	19-1,	0	Date : 1823	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
79	F	Brenac, "l'ancien couvent"	BI 400	E	FD	0	MC	CV	LP	AR	PM0	0	H	1	0	13, 16, 18, 19, 20,	GR , ET GR VO PU	Ce n'était probablement pas une ferme à l'origine (voir dossier individuel). La maison a fait l'objet de travaux en 1956. Côté jardin, les ouvertures présentent des linteaux droits et une fenêtre à arc segmentaire à l'étage, escalier extérieur en équerre sur l'aile en retour. Côté rue, plusieurs ouvertures de style gothique. A l'intérieur, cheminée probablement du 16e. Dépendance : tour qui ressemble à un PI mais semble plutôt être une tour de guet (couverte en lauzes, accès par escalier droit le long du mur d'enceinte).	1
80	F	Brenac	BI 119	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	0	0	H	1	0	19-2,	GE GR RE	GR transformée en habitation	0
81	F	Brenac	BI 120	E	FI	0	MC	CV	LP	TC	PE3	0	H	1	0	19-1, 20-2,	HR, ST RE	Crépis retiré	0
82	F	Brenac	BI 102, 398	E	FD	0	MC	CV	LP	TM	PE1	0	H	1	0	19,	GE, GR	Plan en T : logis et GE. FP démol.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
83	F	Brenac	BI 399	E	FD	0	MC	CV	LP	TM	PM0	0	H	0	ES	18-2, 20-2,		Cadran solaire sur un linteau de porte. Cheminée, potager, evier. Inscription "1778 / H" sur une pierre à l'intérieur	0
84	F	Charoulies (les)	AX 37	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PE0	0	H	0	EC	20-1,	HA X2 GE X2 PR	Pompe à eau, pressoir. Grange construite en 19092-1903, logis construit en 1909 (d'après le propriétaire), date "1972" sur le mur du HR.	0
85	F	Charoulies (les)	AY 80	I	FG	1	MC	CV	LP	TM	PE0	0	UM	0	0	19-2, 20-1,	CO X2 ET	UM = étable dans le prolongement du logis. La maison était couverte en lauze. Borie assez grande, qui selon les propriétaires a servi d'habitation lors de la construction de la maison (restes de plancher).	0
86	F	Combes (les)	AX 92	E	FI	0	MC	CV	LP	TM	PM0	ES	H	0	S	19X, 20,	ET GE X2 RE X2 HS	Etoile gravée en méplat sur le piédroit de la porte de la GE. Gavage d'oies. ES = chai anciennement.	0
87	F	Combes (les)	AX 94	E	FI	0	MC	CV	LP	TP	PE0	0	H	0	EC	19X, 20-1,	FP PO GE HA X4 RE X2	Logis en deux parties, évier. Porcherie couverte en lauze, servait aussi pour les oies. Fournil détruit. HR = stalles pour les vaches.	0
88	F	Combes (les)	AX 130	E	FI	0	MC	CV	LP	TP	PC0	0	H	0	EC	19,	FP PO GE CO	Petite ferme, logis modeste. Evier, deux séchoirs à maïs.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
89	F	Combes (les)	AX 143	E	FI	0	MC	L	LPC	L	PE0	0	H	1	EC	17X, 19,	FP CF ET HS PI	Base peut-être 17e, le logis est agrandi au 19e siècle (niveau supplémentaire, extension). Deux lucarnes sans doute 19e : l'une avec un cœur, l'autre avec une fleurette à 7 pétales. Evier, grande cheminée avec linteau bois, potager. Sur linteau de porte : rosace avec inscription "MI 86". PI sous les combles. Nombreux bâtiments ruinés.	0
90	F	Defeil	BH 120	I	FI	0	MC	L	LP	L	PE0	0	H	0	0	19,	PO, RE, GE		0
91	F	Fongouge	BH 54	I	FG	0	MC	L	LP	L	PE0	ES	H	0	EC	19, 20,	BE, FP	FP carré. Implantation en longueur à flanc de coteau. Date "1949" sur pierre d'angle du logis. Séchoirs dans les combles.	0
92	F	Fongouge	BC 73	I	FI	0	MC	CV	LPC	TP	PE0	0	H	0	EC	19, 20,	CO, FL, FP, GE	Porche d'entrée avec FP et FL couverts en L. GE transformée en HS.	0
93	F	Fontas (les)	AY 88	I	FB	0	MC	CV	LP	TM	PE0	NS	H	0	0	17X, 18, 19,	FP, FL GE X2 PO HS PR HR GR	Implantation des bâtiments en longueur. HS = agrandissement 19e. Sur pignon de la partie à balet, arc segmentaire. PO (?) couverte en lauze.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
94	F	Guyonie (la)	BE 174	I	FD	0	MC	L	LP	L	PE0	0	H	1	EC	17X, 19, 20,	CF ET GR	Ancienne métairie de Puy-Robert. "Gauinie" sur cadastre de 1813. Petite tour récente à l'arrière. Très remaniée.	0
95	F	Guyonie (la)	BD 106, 108	I	FD	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	UM	1	0	18 X, 20-1,	GR PI PO ST CF BE GE FP PU	Guionie haute sur le cadastre rénové. Four à pain écroulé attenant à l'habitation. Pierre d'évier. Chanfreins	0
96	F	Mailloil	BD 68	I	FI	0	MC	CV	LP	TP	PE0	0	UM	1	0	17, 19, 20-2,	RE GE	Métairie de Puy-Robert. Cabane en pierre sèche dans les bois (poulailler). Tour construite dans les années 1980 pour relier la RE à l'habitation. Cheminée 17e, traces de toits en lauze. Tête sculptée en remploi. A l'entrée de la propriété, base de croix (la croix est conservée dans une autre propriété) qui proviendrait de Puy-Robert.	0

24 Commune
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
97	M	Madeleine (la)	AV 126	I	FI	1	MC	CV	LP	TM	PM0	0	H	0	ES	19-2, 20,	RE PO GE FP PI	Peut-être métairie du Planchat (appartenait encore aux propriétaires du château en 1926). Dénaturé : large emploi du parpaing. Large pigeonnier avec randière.	0
98	F	Saladie (la)	BD 154	I	FI	0	MC	L	HT	L	PE0	ES	H	1	0	17, 19, 20,	GR GE ST	A appartenu à la famille d'Eugène Le Roy. Polyculture et polyélevage, tabac à partir de 1920 env. Cave voûtée en ES.	0
99	F	Saladie (la)	BD 78	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PC0	0	H	1	0	19,	ST GE HA HS	Lieu-dit "Pece Barrade" sur cadastre de 1813. Maison de maître, ancienne propriété de Pierre Lachambeaudie.	0
100	F	Sorbier (le)	BI 206	I	FD	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	1	0	19,	GE X3, GR, BE, ET, PU, HS	Ruisseau alimentant un lavoir. L'ensemble du hameau appartenait à la même famille	0
101	F	Truffet (le)	BI 330	I	FI	0	MC	L	LP	AR	PE2	0	H	1	0	20-1,	FP, GE, PI, ST	Ensemble homogène fin 19e - début 20e	0
102	F	Truffet (le)	BI 174	I	FI	1	MC	L	LP	L	0	0	H	1	0	X,	GE, HR	A flanc de coteau. Dépendances couvertes en tuiles mécaniques	0
103	F	Vinagrou	BE 4	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	PM3	0	H	1	S	19-1, 20- 2,	GE, FP, HA, RE	Ancienne métairie de Puy-Robert, à la sortie de Brenac. FP couvert en lauze, ensemble remanié	0