

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
1	F	Bourg	ZC 98	V	FD	0	MC	L	LPC	TP	PM0	0	AD	1	0	18,	GR, GE, ST	Très remaniée, restauration drastique. Le toit était en lauze. La grange-étable porte la date "1905" sur la clé de l'arc segmentaire de la porte.	0
2	F	Bourg	ZC 106	V	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PL3	0	H	1	0	19,	RE, ST GE	Pierre de remploi datée "1798" dans une chaîne d'angle. En fond de cour : RE 19e transformée en ST au 20e (couverte en TM). La GE figure déjà sur le cadastre ancien ; porte probablement en remploi portant une date (1673 ou 1679).	0
3	F	Bourg	ZC 71	V	FI	0	MC	CV	LP	TM	PC0	ES	H	0	S	16, 18, 19, 20-2,	GE	Remanié aux 18, 19 et 20e siècles	0
4	M	Bourg	ZC 100	V	MV	0	MC	CV	LP	TP	0	0	H	0	0	18, 19X		Deux maisons accolées. Une partie probablement 19e.	0
5	M	Bourg	ZC 103	V	MV	0	MC	CV	LP	TP	PM0	0	AD	1	0	18,	RE VO	Le rez-de-chaussée avait probablement une vocation commerciale.	0
6	M	Bourg	ZC 90	V	HT	0	MC	L	LPC	L	0	ES	H	0	0	18, 20-21,	PI	Mairie / presbytère, cours fermée, dates : 1730, 1862.	1
7	M	Bourg	ZC 153	V	HT	0	MC	L	LP	TP	0	0	H	1	0	18,	FP, GE	Très remanié "IG 1744" (?)	0
8	M	Bourg	ZC 99	V	MV	0	MC	0	LP	L	PL0	0	H	1	0	18,	GE	Date : 1776, évier, remploi, galerie, modillons, Remanié	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
9	M	Bourg	ZC 107, 110	V	FD	0	MC	GN2	LPB C	AR	PM4	C	H	1	0	18, 19,	PI	"Vieil Hôpital", porche et pigeonnier, date : 1627 (sur PI)	1
10	M	Bourg	ZC 84	V	MV	0	PT	CV	LP	TM	PM0	0	H	1	0	13, 16,	HA	Maison milieu du moyen age, remaniée au 16e s.	1
11	M	Bourg	ZC 85	V	MV	0	PT	CV	LP	TM	PL0	0	H	1	0	13,		Base médiévale, très remaniée ensuite.	0
12	M	Bourg	ZC 83	V	MC	1	MC	CV	LPC	AR	PL0	C	H	1	0	19-2,		1857 et 1887	0
13	M	Bourg	ZC 143	V	MC	0	MC	CO	LPC	AR	PM0	ES	AD	1	EC	19-2,	PU	Bar/hôtel	0
14	M	Bourg	ZC 81	V	HT	0	MC	CV	LPC	AR	0	ES	NH	0	0	X, 19-2,		RdC remanié. Escalier extérieur. Linteau sculpté : outils forge, 1881,	0
15	M	Bourg	ZC 78	V	HT	1	MC	CV	LP	AR	PL0	0	H	1	S	20-1,	EC	Ecurie en face : 1914	0
16	M	Bourg	ZC 129	V	MC	0	MC	CV	LP	TP	0	ES	H	0	EC	X, 20-21,		Maison en hauteur. Remaniée	0
17	M	Bourg	ZC 92	V	HT	1	MC	CO	LP	AR	0	ES	NH	0	0	13, 15X, 18,		Balet ? Maison 13e, 15e (?) et 18e.	1
18	F	Asplat	ZD 32	E	FG	0	MC	CV	LP	TP	0	0	H	0	0	19-2, 20-2,	GE	Demies croupes, remanié 20e. Porte la date : 1898	0
19	F	Asplat	ZD 120	I	FD	0	MC	CV	LP	AR	0	0	H	0	EC	19-2, 20-21,	GE, RE	"l'Ostal", cour fermée	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
																		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
20	F	Bazénies (les)	ZL 57	I	FI	1	MC	GN1	LPC	AR	PC0	0	H	0	S	19-2,	GE, PU, FP, CH, ST x2	Date : 1863	0
21	F	Bombel	ZP 25	I	FD	0	MC	0	LP	L	PM0	C	H	0	EC	18, 20-21,	GE (ruine), HS	Remaniée	0
22	F	Bombel	ZP 114	I	FB	0	MC	CV	LP	TM	0	ES	UM	0	0	17,	GE, PI, RE	Logis à balet, date : 1606 et 1651, cheminée rdc	1
23	F	Bos (le)	ZO 110	I	FI	1	MC	CO	LP	AR	PC0	C	H	0	S	19-2,	GE, ET, HA, PO	1863 lucarne, 1909, citerne, vigne	0
24	F	Bos de lafarge (le)	ZZ 59	I	FD	0	MC	CV	LP	TM, TP	0	0	H	1	0	18X	EC, PO, FL, FP, VO, CI	Ardoise disparue. Date 1840 ? (info orale non vérifiée). GE transformée en habitation	0
25	F	Bournat (le)	ZC 24	I	FI	0	MC	L	LP	TM	PC0	0	H	0	0	19-2, 20-21,	GE	Lauze disparue. Maison d'hôtes : "le Clos"	0
26	F	Bournat (le)	ZC 24	E	FI	0	MC	L	LP	TM, TP	PE0	0	H	0	EC	18X	GE	Lauze disparue. Potager, évier. Restauration au 20-2	0
27	F	Brégégère	ZL 118	E	FD	0	MC	CV	LPC	TP	0	0	H	1	0	18, 19,	CF, GE, VO		0
28	F	Brégégère	ZL 82	E	FI	0	MC	CV	LP	TC	0	0	H	1	0	19, 20-1,	GE ST (à l'étage de la maison)	L'étage est ajouté pour installer un ST. Pierre d'évier, cheminée avec potager. Abandonnée.	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
29	F	Brégégère	ZL 96	E	MC	0	MC	CV	LP	TP	0	ES	H	1	0	16, 19,		Date portée sur une pierre d'encadrement : "1894". L'étage carré est une extension. Fenêtre bouchée avec linteau à décor de rosace sur le mur goutterau donnant sur la rue.	0
30	F	Brégégère	ZL 117	E	FI	0	MC	CV	LP	TC	0	0	H	1	0	18, 20-1,	CF	Observation à distance.	0
31	F	Brégégère	ZL 71	E	FI	0	MC	L	LPC	TP	0	0	H	0	ES	19-1,	PO, VO	Date 1819	0
32	F	Brégégère	ZL 79	E	HT	0	MC	CV	LP	L	0	0	H	0	0	18,	FP, RE	"Bony", très remanié	0
33	F	Brégégère	ZL 95	E	HT	0	MC	CV	LPC	AR	0	0	H	1	0	X, 20-1,	PI, GE, ST (disparu), HA	Ferme très remaniée au début du 20e siècle et à la fin	0
34	F	Chanteloube	ZN 75	E	HT	1	MC	CV	LP	TM	0	NS	H	0	0	16X, 17,	GE (1880), CU, CF	Portail, lauze disparue, tabac et vigne. Date : 1638 (cheminée), 1880 sur la GE	0
35	F	Chanteloube	ZZ 130	E	FD	0	MC	CV	LP	TP	PM2	0	H	0	EC	19-1,	GE, PO, VO, FP, RE, CI	Date maison : 1858, date grange : 1907	0
36	F	Chassagne	ZE 118	E	FI	0	MC	0	LP	L, TP	PM0	0	H	0	EC	18, 19-2,	FP, HA, PU, PO, RE	1879 (x2), 1876, base 18e siècle	0
37	F	Cheyrat	ZI 62	E	FI	0	MC	L	LP	TP	0	ES	H	0	0	X, 20-1,	FP, RE	Date : 1907	0
38	F	Cheyrat	ZI 65	E	HT	0	MC	GN1	LP	TM	PM0	ES	H	0	EC	16, 19-2,	GA	Base 16e siècle	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
39	F	Cheyrat	ZI 125	E	FD	0	MC	CV	LP	TM	0	C	H	0	EC	19-1, 20-1,	GR, RE, HA, CF	Date : 1844 (GR)	0
40	F	Cheyrat	ZI 109	E	FI	0	MC	L	LP	TP	PM0	0	H	0	EC	19-2,	BE, PO, VO, FL, FP	1858, FP carré, agrandissement pour fournil	0
41	F	Drouille	ZV 18	E	FB	0	MC	0	LP	L	0	NS	H	0	0	18,	GE, HA, FP	"En bas", balet sans auvent	0
42	F	Drouille	ZV 10	E	FD	0	MC	L	LP	TP	0	0	H	0	S	19-2,	GE	Ferme remaniée	0
43	F	Drouille	ZV 131	E	FI	0	MC	CV	LP	TP	PM0	0	H	0	EC	18,	FP, GE, PO, VO, CD	Habitation transformée en grange (photos)	0
44	F	Drouille	ZV 83	E	FD	1	MC	CV	LP	TM	PM0	C	H	0	EC	19,	GE, RE	1/2 croupe, date : 1936 (portail), enduit + encadrements au lait de chaux (photos), agrandissement de l'habitation	0
45	F	Drouille	ZV 130	E	FG	1	MC	CV	LP	AR	PM0	0	H	0	EC	18, 19-2,	GE	GE datant de 1930 environ. Grande cheminée avec gros blocs de pierre de taille. Pisé au sol	0
46	F	Drouille "La boutique"	ZV 134	E	FG	0	MC	CV	LP	TM	PE0	0	UM	0	0	X, 19,		Auparavant couverte en lauzes. Cheminée avec contre-cœur incurvé (photo), évier (photo)	0
47	F	Drouille Vieille	ZY 33	E	FD	0	MC	L	LP	TP	PC0	0	H	0	EC	18, 19-2,	GR, PI, PU	Enduit disparu, évier, linteaux avec décor, date : 1908 (puits)	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
48	F	Drouille Vieille	ZY 84	E	FD	1	MC	CV	LP	TM	PE0	0	H	0	ES	18, 19,	CF, ET, GE x2, PU x2, GR, ST	Façade sur rue : aspect d'une maison de ville. Sur le linteau de la porte : date "1764" et ostensor. Sur l'arc du porche d'entrée de la cour : date "1743". ET en pan de bois et moellons. GE avec date "1951" x2, dont une accompagnée des initiales "YP"	0
49	F	Flanquinie (la)	ZW 48	I	HT	1	MC	CV	LP	TM	PM0	0	H	0	ES	19-2, 20-2,	HA, PO ou BE, GE, RE, ST		0
50	F	Foussigne	ZO 97	E	FI	1	MC	0	LPC	AR, L, TM	0	0	H	1	0	18,	HA, GE, PO, VO	Toit repris (lauze remplacée par TM) GE des années 1920	0
51	F	Foussigne	ZO 94	E	FI	0	MC	0	LP	L, TP	PL0	0	H	0	0	18,	GE, GR	Date porche : 1787, lauze disparue sur le logis, ensemble remanié.	0
52	F	Foussigne	ZO 96	E	FI	0	MC	L	LP	TM	PE0	C	H	0	S	18, 20-1,	PO, VO, GE	Pilier dans l'angle du logis	0
53	F	Foussigne	ZO 95	E	FG	0	MC	L	LP	L	PE0	0	H	0	EC	18, 20-2,	BE ; GE	Portes chanfreinées. Tour reliant les deux bâtiments construite il y a environ 40 ans. A l'intérieur, cheminée avec croix de Saint-André (modifiée), deux niches dont un potager	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
54	F	Genèbre (la)	ZX 36	I	FI	0	MC	L	LP	TM	PM0	0	H	0	0	18, 20-2,	GE, HA, CI	Sur la GE, lauze remplacée par de la TM. Pavillon 20e. Au 18e s, type FG ou FD	0
55	F	Grande Peytivie (la)	ZT 8	I	FI	1	MC	0	LP	L	PE0	0	H	0	0	18,	PI, GE, FP (lauze)	Restes de lauzes sur le logis (avec TP). GE 20e, PI en ruine, métairie du château de la Filolie,	0
56	F	Granges (les)	ZA 87	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PL0	ES	H	0	0	18X, 19-2,	GE, HA	Date ; 1895, évier	0
57	F	La Bouyge	ZK 22	I	FI	0	MC	L	LP	TM	PM0	0	H	0	0	18,	GR	Inscriptions sur des pierres de remploi (dont la date "1913", pierre d'évier. Abandonnée.	0
58	F	La Reynie	ZI 89	I	FI	0	MC	L	LPC	TM	PM0	ES	H	0	EC	18, 20-1,	GE	Date sur GE : 1913.	0
59	F	Ladrieu	ZM 43	I	FI	1	MC	CV	LP	AR	PM0	ES	H	0	S	19-2X	HS, GE, HA	1897 date grange, accès pignon ajouté, habitation agrandie à l'est	0
60	F	Ladrieu	ZM 34	I	FI	0	MC	0	LP	L	PL0	0	H	0	0	19-1X	FP	Petite habitation équipée d'un four à pain ouvert	0
61	F	Larnaudie	ZO 132	E	FD	0	MC	CV	LP	AR	PL0	ES	H	0	EC	17, 20-2,	GE, HA	GE de 1932 et logis de 1623 (infos orales), agrandissement logis de 1976, enduit retiré. Exploitation liée au tabac (65000 pieds). Maison habitée par l'archiprêtre Noël et ayant appartenue aux du Sorbier d'Auriac (?)	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Selection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
62	F	Larnaudie	ZO 51	E	FI	1	MC	0	LP	L	PE0	C	H	0	0	18, 20-2,	CF, GE, RE, PO, VO, FP, FL	toit à 1/2 croupe, remaniements. Tabac jusqu'en 2005-2006.	0
63	F	Larnaudie	ZO 37	E	HT	0	MC	L	LP	TM	0	NS	H	0	S	19,	FP, PO, VO, ST, PU	toit à 1/2 croupe, ensemble remanié.	0
64	F	Lasserre	ZK 37	E	FD	0	MC	0	LPC	AR, L	PM0	0	H	1	0	18, 19-2,	GE (1767), PO (1858), PI, RE, CD (?), CF	Portail 1887	1
65	F	Lasserre	ZK 36	E	FD	1	MC	CV	LPC	TP	PM0	ES	H	0	0	18,	CF, RE	Lucarne 17e,portail 1878, galerie, portail 1684	0
66	F	Lasserre	ZK 51	E	FI	0	MC	0	LPC	L	PM0	0	H	0	EC	18, 20-2,	GE, RE, CL, GE (ruines)	Lucarne 17e, portail 1793	1
67	F	Lauchie	ZX 62	E	FI	0	MC	CV	LPC	AR	0	0	H	1	0	19-2, 20-2,	HA, GR, RE, FP	Très remanié, ajout sur l'arrière en 1960, HA date : 1909	0
68	F	Lauchie	ZX 44	E	HT	0	MC	CV	LP	TM	0	NS	H	0	0	19, 20-1,	GE (X3), RE, HA, CF, FP	Dates : 1924 (GE) et 1921 (GE)	0
69	F	Lestrade	ZK 30	I	FI	0	MC	L	LP	TM	PM0	ES	H	0	0	19-2,	HA, GR, PO (lauze)	Remanié	0
70	F	Lestrade	ZH 42	I	FI	0	MC	GN1	LP	TP	PM0	0	H	0	0	19-2, 20-2,	GR (1922 non portée), FP (lauze), FL (TP)	Date : 1898 (logis), lauze disparue, génoise récente	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
71	F	Leymarie	ZR 95	E	FD	0	MC	L	LP	TM, TP	PL0	0	H	1	0	18, 19-2,	GE, PU, PO, VO, CO	Etage du logis rajouté à la fin du 19e siècle. GE enduite	0
72	F	Leymarie	ZR 89	E	FI	1	MC	L	LP	L	PC3	0	H	1	EC	18, 19-1,	CF, PU, HA, GE, RE, FP	Date : 1802 (cartouche). Maison de 1789 (info orale), date sur l'évier : 1834 (photos)	0
73	F	Leymarie	ZR 130	I	FD	0	MC	0	LP	TP	PM0	0	H	1	0	19, 20-1,	HA, RE, GE	Date : 1909, remanié	0
74	F	Leymarie	ZP 84 et 89	E	FD	0	MC	L	LP	TP	PE0	0	H	0	0	19,	HA x2, GE		0
75	F	Leymarie	ZR 72	E	FG	0	MC	CV	LP	TM	PE0	0	UM	0	0	X, 19,	GE		0
76	F	Leymarie	ZR 86	E	FD	0	MC	L	NO	L	PE0	0	H	0	0	17, 20-1,	GE, CU, ET, CF	Grande GE début 20e avec arcs segmentaires en briques et clés en pierre	0
77	F	Malardel	ZX 22	E	HT	1	MC	CV	LPC	TM	PM0	ES	H	0	S	18, 20-2,	RE, HA, ET	Base ancienne remaniée	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
78	F	Malardel	ZX 26	E	FI	1	MC	CV	LP	AR	0	C	H	0	0	17, 19,	CF, ST x2, ET, PO, HA, GE x4, HS, FP, PU	Du côté du chemin : porche d'entrée en pierre portant l'inscription : "MG / 1 DEC[...] / 1641 (?)". Habitation sans doute 17e avec balet côté cour, dotée d'une cheminée, potager, évier, sol en pierre. Cave avec terre battue couverte d'un plancher. HS dans son prolongement modifiée au 19e (date "1884" sur la porte côté cour). GE : date "1923" pour son agrandissement. FP en apprentis. Sur parcelle ZX 31, borie.	1
79	F	Malénies (les)	ZN 19	I	FI	1	MC	CV	LP	TM	PM0	C	H	0	S	18X, 20-1,	PO, GE, RE	Lauze disparue, pisé (photo), date : 1852 sur le bois de la porte de la cave	0
80	F	Mansac	ZX 54	I	FI	0	MC	L	LP	TM	PM0	0	H	0	EC	18, 19-2,	FP, FL (lauze), CI	1/2 croupe, date : 1881	0
81	F	Meymi (le)	ZT 110-111	I	FI	0	MC	CV	LP	TM	PM0	0	H	1	S	19-2, 20-1,	GE, HA	Dates : 1867, 1928. Très remanié au 20e s.	0
82	F	Oisellou (l')	ZC 4	I	FD	0	MC	L	LP	TM	PE0	0	H	0	0	18X	GE (réhabilitée), FP	Ensemble très remanié, tabaculture jusqu'en 1929	0
83	F	Peuch (le)	ZN 33	I	FI	1	MC	L	LP	TM	PM0	C	H	0	0	19-2, 20-1,	GE, PO, VO, FP, FL	Date : 1885. Petite cave. Lauze sur PO-VO	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
84	F	Peuch (le)	ZC 17	E	FI	1	MC	0	LPC	L, TM	0	C	H	1	S	14X, 19, 20-2,	GE, PO	Escalier à vis en bois. Pierre de récupération avec date : 1903. Porte cave en ogive 14e siècle, modifications en 1935.	0
85	F	Peytivie (la)	ZT 59	E	FI	0	MC	CV	LP	TM	PE2	0	H	1	S	19-2,	GE, FP (lauze), RE, HA	Très restaurée.	0
86	F	Peytivie (la)	ZT 60	E	HT	0	MC	L	LP	TP	PE0	0	H	0	S	18, 20-21,	FL, FP (lauze), GE, RE	Evier, toiture neuve, remaniée.	0
87	F	Puy Jaubert	ZR 28	I	FI	0	MC	0	LP	L	0	C	H	0	0	18, 19-1,	GE, CF, PO, VO, FP, FL, CI	Maison 1826 (?), GE de 1923	0
88	F	Reynie (la)	ZI 97	I	FI	1	MC	L	LP	TM	0	C	H	0	0	19-2,	RE, GE	1856x2	0
89	F	Reyssot (le)	ZY 92	I	FI	1	MC	CV	LP	TM	PM0	NS	H	0	EC	18X, 20-1,	GE, HA, RE, CI, FL, FP	Date : 1935 (GE), borie (photos)	0
90	F	Roubinie (la)	ZS 165	I	FI	0	MC	CV	LP	TC, TP	0	0	H	0	S	18, 19,	CF, HA, GE, FP	Ensemble très remanié, auvent récent, citerne, évier. Forge de maréchal. Dates : 1761 et 1895.	0
91	F	Tour (la)	ZD 68	I	FI	1	MC	CV	LPC	AR	PM3	0	H	1	0	16X, 19-2,	GE, RE	Tour 16e ?. Dates : 1887, 1891, 1858	0
92	F	Treuil (le)	ZZ 82	E	FD	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	0	H	1	ES	18X, 19-1,	GE (1870)	Lauze disparue, vigne et tabac, évier. Date : 1889 (82?) sur maison	0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
93	F	Veyssière (la)	ZA 84	I	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	0	H	1	0	18-2, 19-2,	GE, PO, PU	Ferme cossue. Potager daté : 1777, dates : 1776 (logis) et 1871 (portail)	1
94	F	Vialard	ZR 111	E	FI	0	MC	CV	LP	TP	PM0	C	H	1	EC	18, 20-1,	GR, CF, GE (vers 1920)	1747, 1899, 1904, GR en lauze	0
95	F	Vialard	ZR 11	E	FI	0	MC	L	LP	TM	PL2	0	H	1	S	18, 19-2,	CF, FP, GR, GE (vers 1920)	Remanié (photo pignon). Peut-être base 16-17e ?	0
96	F	Vialard	ZR 15	E	FG	1	MC	CV	LP	TP	0	NS	H	0	EC	18, 19-2,	PU, GE, RE	1881 (porte), GE et maison remaniées 19e	0
97	F	Vialard	ZR 7	E	FI	0	MC	CV	LP	TP	PM0	ES	H	1	EC	18,	CO, PU (1901?)	Date remploi 1768, ensemble remanié	0
98	F	Vialard	ZR 105	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	PL0	ES	H	0	ES	18,	FP, PO, VO, ST, PU	Date : 1864, porte au décor néoclassique (remploi ?)	0
99	F	Vignolle (la)	ZZ 16	E	HT	0	MC	0	LP	L	0	ES	H	0	0	18,	PO, CL (?), HS, RE	Evier, 1/2 croupe, HS et RE (GE?) en ruine	1
100	F	Vignolle (la)	ZZ 115	E	FI	1	MC	L	LP	TP	PL0	ES	H	0	EC	18X		Evier. Date partielle 188? (1888 ?) et deux cœurs sculptés	0
101	F	Vignolle (la)	ZZ 124	E	FB	0	MC	L	LP	TP	PL0	ES	H	0	EC	17X, 20-2,	RE	Base 17e ?, remanié. Gîtes Delbos	0
102	M	Vignolle (la)	ZZ 148	E	MC	0	MC	L	LP	TM	PC0	0	H	1	0	19-1,			0
103	F	Vignolle (la)	ZZ 126	E	Fi	0	MC	CV	LP	TM	0	0	UM	1	0	19-1,	GE		0
104	F	Vignolle (la)	ZZ 83	E	FD	1	MC	L	LP	L	PC0	0	H	1	ES	19-1,	GE, RE, HA		0

24 Saint-Amand-de-Coly
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
105	F	Marcounal (haut)	ZM 56	I	FI	0	MC	CV	LP	TM, TP	PL0	ES	H	0	EC	19,	FP, GE, CI	Lauze en emploi. Etage de comble récent	0
106	F	Castagnet	ZD 94	I	FI	0	MC	L	LP	TM	PM0	0	H	0	0	19, 20-1,	CF, PO, VO, GE, RE, HA	Evier	0
107	F	Peuch (le)	ZC 19	E	HT	1	MC	CV	LP	AR, TM	PM0	ES	H	1	0	18X, 19-2,	GE, G, PU, FP (détruit), CF, RE (lauze)	Elevage de poulets (depuis 1952). Partie 19e surélevée, portail, évier, lauze réutilisée, date: 1827 sur linteau étable	0
108	F	Peuch (le)	ZM 14	I	FI	1	MC	CV	LP	L, TM	PM0	0	H	0	0	19, 20-1,	FP, GE, PO	Date : 1931 (linteau porte maison)	0