

Bilan statistique de la grille de repérage

44 maisons et fermes repérées
7 édifices sélectionnés
soit 15,91% des édifices repérés

DÉNOMINATION			
		en %	
Maison (M)	5	11,4%	Ferme (F) 39 88,6%
Autre (A)	0	0,0%	

IMPLANTATION			
		en %	
En village (V)	5	11,4%	En écart (E) 29 65,9%
Isolé (I)	10	22,7%	

CLASSIFICATION					
		en %			
Ferme au logis individuel (FI)	28	63,6%	Maison pavillon (MP)	0	0,0%
Ferme bloc en pignon (FP)	0	0,0%	Maison classique (MC)	4	9,1%
Ferme bloc en gouttereau (FG)	1	2,3%	Maison de ville (MV)	0	0,0%
Ferme dissociée (FD)	7	15,9%	Maison à balet (MB)	0	0,0%
Ferme à balet (FB)	2	4,5%	Habitation hors typologie (HT)	0	0,0%
Ferme hybride (FH)	2	4,5%			

MURS			TYPE D'ÉGOUT EN FAÇADE (LOGIS)		
		en %			en %
Enduit (O/1)	13	29,5%	Pas d'égout (O)	1	2,3%
Moellon de calcaire (MC)	44	100,0%	Corniche (CO)	3	6,8%
Pierre de taille (PT)	0	0,0%	Chevrons (CV)	17	38,6%
Pan de bois (PB)	0	0,0%	Lauzes (L)	23	52,3%
Brique (BR)	0	0,0%	Génoise (GN)	0	0,0%
Mixte (MX)	0	0,0%	1 rang (GN1)	0	#DIV/0!
Inconnu (?)	0	0,0%	2 rangs (GN2)	0	#DIV/0!
			3 rangs (GN3)	0	#DIV/0!

FORME DE LA TOITURE			NATURE DE LA COUVERTURE		
		en %			en %
Longs pans (LP)	30	68,2%	Tuile creuse (TC)	2	4,5%
Longs pans brisés (LPB)	0	0,0%	Tuile plate (TP)	6	13,6%
Longs pans à croupe(s) (LPC)	14	31,8%	Ardoise (AR)	23	52,3%
Longs pans brisés à croupe(s) (LPBC)	0	0,0%	Tuile mécanique (TM)	10	22,7%
Toiture en appentis (A)	0	0,0%	Lauze (L)	3	6,8%
Appentis brisé (AB)	0	0,0%	Inconnue (X)	0	0,0%
Toiture en terrasse (T)	0	0,0%			
Toiture non observable (NO)	0	0,0%			
Type mixte ou hors typo (HT)	0	0,0%			

TYPE DE FAÇADE			SOUBASSEMENT		
		en %			en %
Porte centrale (PC)	13	29,55%	Cave (C)	7	15,91%
Porte latérale (PL)	7	15,91%	Niveau de soubassement (NS)	10	22,73%
Porte excentrée (PE)	8	18,18%	Etage de soubassement (ES)	5	11,36%
Portes multiples (PM)	14	31,82%	Absent ou indéterminé (O)	22	50,00%
Pas de façade particulière (x0)	2	4,55%			
Travée unique (x1)	0	0,00%			
2 travées (x2)	3	6,82%			
3 travées (x3)	1	2,27%			
4 travées (x4)	0	0,00%			
5 travées (x5)	0	0,00%			
6 travées (x6)	0	0,00%			
7 travées ou + (xx)	0	0,00%			

ÉLÉMENTS DU REZ-DE-CHAUSSÉE		
		en %
Habitation simple (H)	35	79,55%
Activité diverse (AD)	1	2,27%
Niveau aveugle/non habité (NH)	7	15,91%
Porte cochère, entrepot, porche (PC)	0	0,00%
Utilisation mixte (UM)	1	2,27%

Bilan statistique de la grille de repérage

NOMBRE D'ÉTAGES				COMBLE			
			en %				en %
Habitation en RdC (0)	32		72,73%	Comble en surcroît (S)	22		50,00%
1 étage (1)	12		27,27%	Etage de comble (EC)	18		40,91%
2 étages (2)	0		0,00%	Etage en surcroît (ES)	1		2,27%
3 étages (3)	0		0,00%	Comble simple ou indéterminé (0)	3		6,82%
4 étages et + (5, 6, 7, 8)	0		0,00%				

DATATIONS							
Attestées				Hypothétiques			
			en %				en %
12e	12,	0	0,00%	Inconnue	X	23	28,40%
13e	13,	0	0,00%	Peut-être 12e	12X	0	0,00%
14e	14,	0	0,00%	Peut-être 13e	13X	0	0,00%
15e	15,	0	0,00%	Peut-être 14e	14X	0	0,00%
16e	16,	0	0,00%	Peut-être 15e	15X	0	0,00%
17e	17,	1	1,23%	Peut-être 16e	16X	3	3,70%
18e	18,	1	1,23%	Peut-être 17e	17X	4	4,94%
19e	19,	2	2,47%	Peut-être 18e	18X	15	18,52%
1ère moitié 19e	19-1,	18	22,22%	Peut-être 19e	19X	5	6,17%
2e moitié 19e	19-2,	3	3,70%	Peut-être 1ère moitié 19e	19-1X	0	0,00%
1ère moitié 20e	20-1,	4	4,94%	Peut-être 2e moitié 19e	19-2X	0	0,00%
2e moitié 20e	20-2,	2	2,47%	Peut-être 1e moitié 20e	20-1X	0	0,00%
Fin 20e-début 21e	20-21	0	0,00%	Peut-être 2e moitié 20e	20-2X	0	0,00%

DÉPENDANCES							
				en %			
Grange	GR	0	0,00%	Fournil	FL	3	6,82%
Bergerie	BE	1	2,27%	Garage	GA	1	2,27%
Boutique	BO	0	0,00%	Grange-étable	GE	36	81,82%
Clédier	CD	0	0,00%	Habitation secondaire	HS	1	2,27%
Chai	CH	0	0,00%	Hangar	HA	9	20,45%
Clapiers	CL	0	0,00%	Pigeonnier	PI	3	6,82%
Cour fermée	CF	2	4,55%	Porcherie	PO	11	25,00%
Cour ouverte	CO	0	0,00%	Poulailler	VO	5	11,36%
Citerne	CI	15	34,09%	Pressoir	PR	0	0,00%
Cuvier	CU	0	0,00%	Puits	PU	1	2,27%
Ecurie	EC	0	0,00%	Remise	RE	15	34,09%
Etable	ET	0	0,00%	Séchoir à tabac	ST	1	2,27%
Four à pain	FP	14	31,82%				