

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
1	M	8 Mai 1945 (avenue du), 1	C1 246	V	MV	1	?	CO	LPC	AR	PM0	0	AD	1	0	19-2,		AD = bar le "bar aux maîtres".	0
2	M	8 Mai 1945 (avenue du), 10	D1 98	V	MC	1	?	CV	LPC	AR	PC3	ES	H	1	0	19-2,		Porte la date : 1880 (porte). Remaniée côté jardin.	0
3	F	8 Mai 1945 (avenue du), 13-15	C1 118-120	V	FI	1	?	CV	LP	TM	PC3	0	H	1	0	19-2,	GE, PU (?)	Balcon sur rue	0
4	M	8 Mai 1945 (avenue du), 21-23	C1 137-138	V	MP	0	AG	CV	LP	AR	PC3	C	H	1	ES	20-1,	GA	Maisons jumelles vers 1920-1930's.	1
5	M	8 Mai 1945 (avenue du), 24	D1 86	V	MP	1	AG	CV	LP	TM	PC0	ES	H	0	ES	20-1,	GA	Appentis sur pignon,	0
6	M	8 mai 1945 (avenue du), 26	D1 85	V	MP	1	?	CV	LP	TM	PL0	C	H	0	ES	20-1,			0
7	M	8 mai 1945 (avenue du), 29	C1 141	V	MC	1	MC	CV	LP	AR	PE0	NS	H	0	ES	20-1,	JD	Années 1930.	0
8	M	8 mai 1945 (avenue du), 33	C1 145	V	MP	1	MC	CV	LPC	TM	PE0	0	H	0	ES	19X	JD, GR		0
9	M	8 Mai 1945 (avenue du), 35	C1 152	V	MP	0	AG	CV	LP	TM	PC0	ES	H	0	ES	20-1,		Moellon de grès, escalier à 2 volées,	0
10	M	8 mai 1945 (avenue du), 39	C1 156	V	MP	1	?	CV	LP	TM	PE0	ES	H	0	ES	20-1,	GA	Années 1930, belles ferronneries.	0
11	M	8 mai 1945 (avenue du), 4	D1 262	V	MC	1	?	CV	LPB C	AR	PL0	ES	H	0	ES	20-1,		Ardoises en écaille sur brisis.Briques décoratives, aisseliers.	0
12	M	8 mai 1945 (avenue du), 46	D1 257	V	MC	1	?	CV	LP	TM	PC1	C	H	0	EC	20-1X	JD, PU	RdeC surélevé. Ancre de façade.	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
13	M	8 Mai 1945 (avenue du), 47	C1 289	V	MP	1	?	CV	LP	AR	PC3	C	H	1	ES	20-1,	GA		0
14	M	8 Mai 1945 (avenue du), 55	C1 171	V	MP	0	MC	CV	LP	AR	PC3	C	H	1	EC	20-1,	HS, GA	Type villa, très restaurée, murs décrépis.	0
15	M	8 Mai 1945 (avenue du), 57	E1 137	V	MP	1	MC	CV	LP	TM	PC0	ES	H	0	EC	20-1,		Brique enduite, linteaux = IPN	0
16	M	8 mai 1945 (avenue du), 7	C1 398	V	MV	1	?	CV	LP	AR	PL0	C	H	1	EC	20-2,		Balcon avec décor de tuiles rondes. Années 1950.	0
17	M	8 mai 1945 (avenue du), 9	C1 112	V	MC	1	?	CV	LPC	AR	PE0	ES	H	0	EC	19X, 20-1,	GA	Crépis "en nid d'abeille".	0
18	M	9 Mai 1945 (avenue du), 45	C1 161	V	MP	1	MC	CV	LP	TM	PE0	NS	H	0	EC	20-1,		Petit pavillon de plan carré type loi Loucheur	0
19	M	Bersac, Abbé Cros (rue de l'), 1	C1 22	V	MV	1	MC	CV	LP	TM	PL0	0	H	2	0	19-1X		Plan presque carré, 2 étages !	0
20	M	Bersac, Abbé Cros (rue de l'), 5	C1 5	V	MP	1	MC	CV	LPC	AR	PL0	NS	H	0	S	19-2, 20-2X		Lucarne au-dessu de la porte d'entrée	0
21	M	Bersac, Courte (rue)	C1 6	V	HT	1	MC	CV	LP	AR	PL0	0	H	0	EC	19X		Combles récents (vélux), PdB visible sur pignon	0
22	F	Bersac, Courte (rue), 4	C1 25	V	FI	1	MC	CV	LP	AR	PM0	0	H	1	0	19-2,	GE	Tout crépi	0
23	F	Bersac, Gauilles (chemin des)	C1 11/314-315	V	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PL0	ES	H	0	0	19-1X, 20-1,	GE	Partie agricole de type "en bas", escalier d'accès, évier, cour. Le logis a été agrandi	0
24	F	Bersac, Presbytère (rue du)	C1 28	V	FI	1	MC	CV	LP	AR	PE0	NS	H	0	0	19X	GE	Presbytère. GE transformée en habitation	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
25	F	Bersac, Presbytère (rue du), 12	C1 36	V	FI	1	MC	CV	LP	TM	PM0	0	H	1	0	19X	GE, RE, PO, VO	Base du début du 19e ?, ardoise sur porcherie	0
26	F	Bersac, Presbytère (rue du), 15	C1 53	V	FG	1	MC	CV	LPC	TM	PL0	0	H	0	0	18,	PO, VO, G	Ferme de plan en "L"	0
27	M	Bersac, Tuclelet (rue du), 16	C1 91	V	MC	1	MC	CV	LPC	AR	PC3	C	H	1	0	19-2,	GA	Maison de cadre des papeteries de Condat. Lucarnes. Intérieur : cheminées lambrissées. Plan symétrique.	0
28	F	Bersac, Tuclelet (rue du), 17	C1 92	V	HT	0	MC	CV	LPC	AR	PL0	NS	H	0	0	18X	JD	"En bas". Base ancienne remaniée	0
29	F	Brive (avenue de),	A1 6-7	V	FI	0	MC	CV	LPC	TM	PM0	ES	H	1	0	19-1,	GE	Ferme très remaniée, cabinet d'architecture.	0
30	M	Brive (avenue de), 16	A1 35	V	MV	0	AG	CV	LPC	AR	PM5	C	H	1	EC	19-2,		Maison double	0
31	M	Brive (avenue de), 22	A1 27	V	MP	1	?	CV	LP	TM	PC3	C	H	1	ES	19-2,	RE		0
32	M	Brive (avenue de), 24-30	A1 19-22	V	MV	1	?	CV	LP	TM	PC3	C	H	1	S	19-2,		Série de 4 logements identiques, garages et cours sur l'arrière.	0
33	F	Brive (avenue de), 48	L1 296	V	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PM1	NS	H	0	ES	19-2,	GE	Date portée : 1861	0
34	M	Brive (avenue de), 54	L1 301	V	MP	1	?	CV	LPC	AR	PM2	ES	H	1	ES	20-1,		Villa type 1930's.	0
35	M	Brive (avenue de), 57	L1 975	V	MP	0	AG	CV	LP	TM	PM3	C	UM	0	ES	20-1,		Atelier ?, vers 1920's.	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
36	M	Brive (avenue de), 6	A1 215	V	MV	1	AG	CV	LP	AR	PC0	ES	H	0	ES	19-2,		Maison élémentaire, pignon aménagé.	0
37	M	Brive (avenue de), 8	A1 215	V	MC	0	AG	CV	LP	AR	PM0	0	H	1	0	19-2,		Grange-étable transformée en maison	0
38	M	Brive (avenue de), 1	B1 36	V	MV	1	?	CV	LP	AR	PE0	0	AD	1	0	20-1,			0
39	M	Brive (avenue de), 14	A1 (?)	V	MC	0	MC	CV	LP	AR	PC1	ES	AD	1	EC	20-1,		AD = coiffeur. Décrépée. Porte avec chambranle à crossettes, fronton brisé au 1er étage enserrant deux plaques de céramiques peintes de motifs de paysage bleus, lambrequins.	0
40	M	Brive (avenue de), 15, 17	B1 42	V	MC	0	AG	CV	LPC	AR	PM0	0	AD	1	ES	20-1,		RdeC dénaturé. Balcon filant.	0
41	M	Brive (avenue de), 20	A1 25	V	MC	0	MC	CO	LP	AR	PL0	C	H	1	EC	19-2,	JD	Plates-bandes décoratives ornées de feuilles d'acanthé et rinceaux. Ancres de façade.	0
42	M	Brive (avenue de), 21	B1 43	V	MC	1	?	CO	LP	TM	PM0	0	AD	1	ES	19-2,	BO	AD = magasin Casino	0
43	M	Brive (avenue de), 27	B1 172	V	MC	0	MC	CO	LPC	AR	PC3	0	H	1	0	19-2,	JD	Porte en plein-cintre modifiée. Sur le linteau d'une fenêtre du 1er étage : date "1879" et motif en forme de roue. Initiales "MC" entrelacées sur la ferronnerie du balcon.	1
44	M	Brive (avenue de), 29	B1 55	V	MC	0	MC	CV	LPC	TM	PC3	0	H	1	ES	19-2,			0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
45	M	Brive (avenue de), 3	B1 36	V	MV	0	MC	CV	LPC	AR	PM0	0	AD	1	0	19-2,	BO	Boutique	0
46	M	Brive (avenue de), 33	B1 59	V	MC	0	MC	CV	LPC	TP	PE0	0	H	1	0	19-2,	JD		0
47	M	Brive (avenue de), 35	B1 222	V	MC	1	?	CV	LPC	AR	PL2	0	H	1	ES	19-2,			0
48	M	Brive (avenue de), 36	A1 12	V	MP	1	?	CV	LP	TM	PL0	0	H	0	ES	20-1,		Piédroits et chaînes d'angle harpés. Enduit gris. Années 1920-1930.	0
49	M	Brive (avenue de), 40	A1 8	V	MC	1	?	CV	LPC	AR	PM0	ES	UM	0	S	19-2,	GE, GR	GR en surcroît. Chambranles à crossettes.	0
50	M	Brive (avenue de), 41	B1 66	V	MV	1	?	CV	LPC	AR	PE0	0	H	1	ES	19-2,		Jardin et véranda	0
51	M	Brive (avenue de), 43	B1 67	V	MV	1	?	CV	LPC	TP	PE3	0	AD	1	ES	19-2,	BO	Ancienne boutique au RdC	0
52	M	Brive (avenue de), 50	L1 1305 (?)	V	MP	1	MC	CV	LP	TM	PC1	ES	H	1	0	19-2, ou 20-1,			0
53	M	Brive (avenue de), 55	L1 311	V	MC	1	MC	CO	LPC	TM	PC3	0	H	1	EC	19-2,	JD	Porte en plein-cintre avec marquise. Chaînes d'angle harnées	0
54	M	Brive (avenue de), 56	L1 303	V	MP	0	MC	CO	LPC	TM	PC1	ES	H	0	EC	19-2,	JD		0
55	M	Brive (avenue de), 61	L1 307	V	MC	1	MC	CO	LPC	AR	PC2	0	H	1	EC	19-2,		Chaînes d'angle harpées.	0
56	M	Brive (avenue de), 9	B1 150 ?	V	MC	0	AG	CV	LPC	AR	PC0	0	AD	1	ES	20-1,		RdeC dénaturé.	0
57	M	Cern (le)	D1 497	V	MC	1	?	CV	LPC	AR	PC3	ES	H	1	ES	19-2,	RE (?)	Local syndical de la papeterie.	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
58	F	Cern (rue du), 4	D1 105	V	FI	0	MC	CO	LPC	AR	PC0	0	H	1	EC	19-2,	GE	Porte la date 1893, arc de décharge en brique, GE réaménagée en gîte.	0
59	M	Delas (place), 2	A1 82	V	MV	1	?	CV	LP	AR	PL1	0	AD	1	EC	20-1,		Vers 1910-1920. AR = ciment amiante en couverture. RdeC dénaturé. Frise de denticules; décor d'aiseliers.	0
60	M	Delas (place), 8	A1 80	V	MV	0	AG	CO	LPC	AR	PM0	C	AD	1	EC	20-1,	BO	AD = librairie + boulangerie. Appareil en grès, RdC en partie en PT calcaire	0
61	M	Ecoles (rue des), 1	B1 227	V	HT	1	MC	CO	LP	TM	PL0	0	UM	1	0	20-1,	GA	Ga au RdeC. A servi d'entrepôt. Piédroits et chaînes d'angle harpées.	0
62	M	Ecoles (rue des), 4	C1 231	V	MV	0	MX	CO	LPC	AR	PC3	0	H	1	ES	20-1,	GA	MX = PT et BR	0
63	M	Ecoles (rue des), 5	B1 31	V	MP	1	?	CV	LP	AR	PC0	ES	H	0	ES	20-1,			0
64	M	Fernand Christoflour (rue), 12	A1 364	V	MP	1	MC	CV	LP	TM	PC0	NS	H	0	EC	20-1,	GA	Pierre et brique, bandeau décoratif.	0
65	M	Georges Haupinot (avenue), 1	A1 83	V	MV	1	?	CV	LP	TM	PL0	0	UM	1	0	19-2,	GA		0
66	M	Georges Haupinot (avenue), 10	D1 136	V	MC	0	MC	CO	LPC	AR	PM0	0	AD	1	EC	19-2,		RdeC dénaturé (salon de coiffure). Linteaux droits au 1er étage.	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
67	M	Georges Haupinot (avenue), 11	A1 90 (?)	V	MP	1	MC	CO	LPC	AR	PC3	0	H	1	EC	19-2,		Ancienne poste, date portée : 1896 (clé de la porte)	1
68	M	Georges Haupinot (avenue), 2	D1 258	V	MC	1	?	CO	LPC	AR	PC0	NS	H	0	EC	19-2		Ancienne maison, devenue mairie puis gendarmerie puis salle d'exposition	1
69	M	Georges Haupinot (avenue), 16	D1 708	V	HT	0	MC	CO	LP	TM	PM0	ES	H	0	ES	19-2,		Habitation transformée en hôtel (hôtel Sautet).	0
70	M	Georges Haupinot (avenue), 16 bis	D1 707	V	HT	1	?	CV	LP	AR	PE0	0	UM	1	0	20-1,			0
71	M	Georges Haupinot (avenue), 18-20	D1 142	V	MV	1	PT	CO	LPC	AR	PM0	ES	AD	1	ES	19-2,	BO	Porte la date : 1872 (porte). AD = ancienne boutique. RdC remanié. Pilastres autour de la porte d'entrée. Balcons (1 sur trompe).	0
72	M	Georges Haupinot (avenue), 22	D1 143	V	MP	0	AG	CV	LP	AR	PC0	ES	H	0	ES	20-1,	GA	GA en ES. Rampe de l'escalier extérieur en imitation branchage.	0
73	M	Georges Haupinot (avenue), 24	D1 673	V	MP	1	?	CO	LP	TM	PC0	0	H	0	0	19-2,			0
74	M	Georges Haupinot (avenue), 6	D1 134	V	MC	1	?	CV	LP	TM	PC3	0	H	1	0	19-2,		Balcon central	0
75	M	Moulin (rue du), 11	D1 149	V	MC	1	MC	CV	LPC	TP	PC0	C	H	1	0	19-2,	GR, PU, JD	GR en pan de bois et moellons.	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
76	M	Moulin (rue du), 13	D1 146	V	MP	1	?	CV	LP	TP	PM0	NS	H	0	EC	19-2,	JD, CL	Date "1874(?)" sur linteau de porte.	0
77	M	Poste (rue de la), 1	A1 73	V	MP	1	?	CV	LP	TM	PE0	C	H	0	0	20-1X	GA	Soubassements en grès	0
78	M	Poste (rue de la), 3	A1 72	V	MP	1	?	CV	LP	TM	PC0	0	H	0	EC	20-1,	GA	Balcon sur rue	0
79	M	Prade (rue de la)	A1 61	V	MP	0	?	CV	LP	TM	PC1	NS	H	0	ES	20-1,			0
80	M	Prade (rue de la)	A1 71	V	MP	1	MC	CV	LP	TM	PE0	C	H	1	0	20-1,		Années 1930. Auvent de la porte d'entrée en béton.	0
81	M	Prade (rue de la), 1	A1 79	V	MP	0	AG	CV	LP	TM	PE0	C	H	1	0	20-1,		Encadrements de briques.	0
82	M	Prade (rue de la), 12	A1 157	V	MP	0	AG	CV	LP	TM	PE0	NS	H	0	EC	20-1,	GA	GA en NS. Appareil en grès	0
83	M	Prade (rue de la), 4	A1 64	V	MP	0	AG	CV	LP	TM	PC0	NS	H	0	EC	20-1,	GA	GA en NS. Appareil en grès	0
84	M	Saint-Lazare	L1 189	V	MV	1	?	CO	LP	AR	PE0	0	H	1	EC	19-1,		Evier	0
85	F	Saint-Lazare	M1 8	V	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PM0	C	H	1	0	17X, 18X, 19, 20,	GE	Ancien presbytère. Base peut-être MA : meurtrière sur logis	1
86	F	Saint-Lazare	M1 717	V	FI	1	MX	CV	LPC	TM	PE0	0	H	1	0	19-1X	GE, RE	Date : 1824 (pilier portail), PdB sur logis	0
87	F	Saint-Lazare	M1 947-948	V	FB	0	MX	CV	LPC	TM	PE0	NS	H	0	0	18X	GE, RE	GE sur pignon, maçonnerie en grès et calcaire	0
88	F	Saint-Lazare	M1 ?	V	FB	0	MX	CV	LPC	AR	PE0	ES	H	0	EC	19-2,	GE, RE	Evier, passage couvert en PB, maçonnerie en grès et calcaire	0
89	M	Tucalet (rue du), 1	C1 233	V	MV	1	MX	CV	LP	TM	PM0	ES	H	0	0	20-1X	GA	MX = MC + brique sur pignon et 1 façade.	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
90	F	8 Mai 1945 (avenue du), 27	H1 116	I	FI	0	MC	CV	LPC	TM	PM0	ES	H	0	0	19-2,	G	Edifice remanié	0
91	F	Badies (les)	I1 172	I	FD	1	MC	CV	LP	AR	PM0	0	H	1	0	19-1X	GA, PO, VO, GE x2	Grange-étable double, toit en carène, aérations obliques. Autrefois : 8 ha de vignes. 1 bâtiment disparu vers 1960 (GE étudiée).	0
92	F	Bos (le)	WA 34	I	FI	1	MC	CV	LPC	AR	PC3	0	H	1	0	18,	GE, ST, HA, GA, FP (détruit)	Refends en torchis, culture du tabac (2 fours à sécher), logis : évier, couloir central, agrandissement vers l'ouest (avec PdB et brique). Métairie du "château" de St-Lazare (Lassalle / De Villepin)	0
93	A	Estieux	K	I	HT	1	MC	CV	LPC	AR	PM0	ES	H	0	EC	18X, 19-2,	HS, GE, EC, CF, PU,	Demeure des Pompignan. Dates portées : 1882 (porte arrière de la maison et 1868 sur la fenêtre du fenil de la GE. Puits, portail, source bâtie (?), bassin en eau à l'est. Chapelle privée.	1
94	F	Langle	L2 952-953	I	HT	0	MX	CV	LP	AR, TM	PE0	NS	H	0	0	17, 19-2, 20X	HA, FP, PI, GE	MX=calcaire et grès, mare	0
95	F	Mazubrier (le)	WA 40	I	FB	0	MC	CV	LPC	TM	PL0	NS	H	0	0	19-2,	GE	Balet	0
96	F	Mazubrier (le)	WA 56	I	FI	1	MX	CV	LP	AR	0	NS	H	0	0	19-2X	GE	Ferme en ruine MC + PdB + brique	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
97	F	Peuch (le)	H1 25	I	FD	1	MC	CV	LP	TM	PE0	ES	H	0	0	19-1X	GE, PO, VO		0
98	F	Tourneries (les)	WA 79	I	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PC3	0	H	1	EC	19-2X	GE, HA, PO, VO	Arcs de décharge en brique, demies croupes sur la grange	1
99	F	Beaulieu	C1 75	E	FD	1	MC	CV	LP	AR	PL0	0	H	1	0	19-2,	GE (1913), GE, PU, GA	Autrefois toits tout ardoise, habitation couverte en 1953 en tuile mécanique. Ferme dissociée plan en "L". Vigne	0
100	F	Bersac (route de)	C 9	E	FD	0	MC	CV	HT	AR	PE0	0	H	0	0	18X, 19?	GE, JD	Logis avec base 18e. Evier.	0
101	F	Bersac, Courte (rue), 2	C 235	E	FB	1	MC	CV	LPC	AR	PM0	NS	H	0	EC	19-2,	GA	NS = GA.Chaînes d'angle harpées.	0
102	F	Bersac, Eglise (place de l'), 2, 4	C 19, 21	E	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PM2	0	H	1	0	19-1,	CF, GE, HA	Date "1890" sur le linteau d'une des portes du logis (C 21). La parcelle est auj. divisée.	0
103	F	Bersac, Gauilles (chemin de), 3	I 126	E	HT	0	MC	CV	LP	TP	PM0	0	UM	1	EC	19-2, 20,		UM = GR	0
104	F	Bersac, Gauilles (chemin de), 4	C 10	E	FB	1	MC	CV	LPC	TP	PE0	NS	H	0	EC	19X	RE, GR	NS = GR, RE.	0
105	F	Bersac, Presbytère (rue du), 6, 8, 10	C 431, 433, 35	E	FD	1	MC	CV	LPC	AR	PM0	C	H	0	0	18, 19, 20	GE, GE, GA, PU	Très dénaturé. Base 18e : porte chanfreinée avec arc monolithe segmentaire, toiture du logis.	0
106	F	Bersac, Tucleit (rue du), 18	C 70	E	FB	1	MC	CV	LPC	AR	PM0	NS	H	0	0	18, 19,	PU	En-bas du balet : arc en anse de panier. Sur l'agrandissement 19e : chaîne d'angle harpée.	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
107	F	Bersac, Tucleat (rue du), 19	C 51	E	FD	0	MC	CV	LP	AR	PM0	0	H	0	0	18, 19,	GR	La GR est aujourd'hui à usage d'habitation. Date "1758" sur l'arc monolithe segmentaire de la porte.	0
108	F	Boissière (la)	E1 265	E	FI	1	?	GN2	LPC	TM	PE0	0	H	1	0	19-1,	GE, PO, VO, RE		0
109	F	Boissière (la)	E1 284	E	FB	0	MC	CV	LP	AR	PL0	NS	AD	0	0	18X	GE	Evier	0
110	M	Boissière (la), 14 bis	E1 275	E	MP	1	MC	CV	LP	TM	PE0	0	H	0	0	19X		Dépendance ruinée	0
111	M	Combe Ségéral (la)	H1 234	E	MC	0	MC	CO	LPC	AR	PE0	0	NH	1	0	18X	GA	Pan de bois sur l'arrière, corbeaux	0
112	F	Combe Ségéral (la)	H1 244	E	FB	0	MC	CV	LPC	TM	PE0	ES	AD	0	0	19-1,	GE, RE	Date porte: 1809	0
113	M	Combe Ségéral (la), 3	H1 397	E	MC	0	PT	CO	LPC	AR	PC0	ES	H	1	EC	19-2,		Fenêtres en arc surbaissé, date clef porte: 1858 MB dans couronne de lauriers, présence d'un balcon, lucarnes	0
114	F	Combe Ségéral (la), 7	H1 293	E	FI	1	MC	CO	LPC	AR	PC3	C	H	1	EC	19-1,	G, E, HA, RE, PO, VO	Perron	1
115	F	Combe Ségéral (la), 7	H1 492	E	HT	0	MC	CV	LPC	TM	PM0	ES	H	0	EC	18, 19,	GE (H1 240), FP	Dates : 1869, 1816 (remploi), 1711, éviens, lauze disparue, four à pain et fournil avec la GE de l'autre côté de la rue	0
116	F	Galibe (la)	M2 207	E	FD	1	MC	CO	LPC	AR	PL2	0	H	1	ES	19-2,	GE	En ruine	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
117	F	Goursat, 7	E1 37	E	MP	1	MX	CV	LP	TM, TP	PM0	C	H	1	ES	20,	GE, GA, RE	Parties agricoles du tout début du 20e siècle, maison de type villa des années 30 en gros moellons. Ancien bâtiment au bout de l'habitation, peut-être de la fin du moyen age (bel appareil en pierre de taille, vestige de baies à chanfrein)	0
118	M	Ladouch, 11	B1 77	E	HT	1	MC	CV	HT	AR	PM0	ES	H	0	EC	17, 18,	CF	Portail. Partie 17e siècle agrandie au 18e siècle. Modifications 20e : galerie.	0
119	M	Ladouch, 16	L1 348	E	HT	1	MC	CV	HT	AR	PM0	ES	H	0	EC	17,	PI	Maison avec base 17e siècle très remaniée. Pigeonnier transformé en chambre. Corbeaux et massif en encorbellement en façade.	0
120	F	Ladouch, 25	L1 342	E	MC	1	MC	CO	LPC	AR	PE0	ES	H	0	ES	19,	GE (?)	Pignon sur rue. Deux étages de soubassement.	0
121	F	Lage	L2 1384	E	FI	1	?	CO	LPC	AR	PC0	0	H	1	0	18,	GE, CH	Dates portées : 1786 (porche), 1780 (fenêtre), ensemble remanié. Polyculture + vigne	0
122	F	Lage	L2 658	E	FD	0	MC	CV	LPC	AR	PE0	NS	H	0	0	19-1X	GE (x2), PO, HA, FP	Garage	0
123	F	Lage	L2 674	E	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PE0	NS	H	0	0	17X	GE, RE	Pierre d'évier	0
124	F	Lage	L2 690	E	FB	0	MX	CV	LPC	AR	PE0	NS	H	0	0	17X	GE, FP, PU	Porte chanfreinée, maçonnerie en grès et calcaire	0

24 Le Lardin-Saint-Lazare
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
125	F	Lage, 7	L2 990	E	FI	1	?	CV	LP	AR	PM3	0	H	1	EC	20-1,	FP, RE, HA, PO, VO		0
126	F	Mazubrier (le)	WA 41	E	FI	1	MX	CV	LPC	AR	PM0	0	H	1	0	19-1X	PO, VO, PU	Appareil en moellon de calcaire et grès.	0
127	F	Péchauguy	L1 3	E	FI	0	MC	CV	LP	AR	PE0	ES	H	0	0	17X	RE, G (?)	Remaniée	0
128	M	Rispe, 8 Mai 1945 (avenue du), 15	H1 106	E	MC	1	MC	CV	LPC	AR	PE4	0	H	1	0	19-2,	G	Maison divisée	0
129	M	Rispe, 8 Mai 1945 (avenue du), 17	H1 365	E	MP	1	MX	CV	LPC	TM	PE0	NS	NH	1	0	20-2,	GA	Pavillon des années 60-70, PT en NS	0
130	M	Rispe, 8 Mai 1945 (avenue du), 21	H1 361	E	MP	0	MC	CV	LP	TM	PE0	NS	UM	1	0	20-2,	GA	Pavillon 60's, moellon en parement	0
131	M	Rispe, 8 Mai 1945 (avenue du), 5	H1 370	E	MC	1	MC	CV	LP	TP	PE0	0	H	1	0	19-2,	GA	Toit en carène, travail de maréchal ferrant, vestiges de forge ?, date portée porte : 1858	1
132	M	Rispe, 8 Mai 1945 (avenue du), 91	E1 359	E	MP	0	MC	CV	LP	AR	PM0	C	H	1	EC	20-1,		Pavillon des années 20, moellon et arcs segmentaires en brique, "Villa Léone", puits daté 1925.	1