

## GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Étages Carrés	Comble		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans		
1	F	Bourg sud (le ruisseau)	B2 305	E	FD	1	MC	CV	LPC	AR	PC0	0	H	1	0	19,	GE		0
2	F	Bourg	A2 488, 421	V	FI	1	MC	CV	LPC	AR	PL0	C	H	1	0	19-1,	GE, HA, PU	Grange réhaussée en 1938. Tabac produit jusque dans les années 1970.	0
3	F	Bourg	A2 967	V	FI	0	MC	CV	LP	AR	PL2	0	H	1	S	20-1,	GE, CI, HS, FP (en ruine)	Logis du début du 20e siècle (vers 1910), GE fin 18e s.HS du 18e, avec pierre d'évier.	0
4	M	Bourg	A2 500	V	MV	1	MC	CV	LP	TP	PE3	0	H	1	0	19-1,			0
5	M	Bourg	A2 97	V	HT	0	MC	CV	LP	AR	PM0	0	H	1	0	19-2,	CI, G	Date portée : 1867 (linteau de fenêtre). Edifice remanié, lucarnes.	0
6	M	Bourg	A2 852	V	MC	1	MC	CV	LPC	AR	PM3	0	H	1	EC	19-2,			0
7	M	Bourg	A2 487	V	MC	0	MC	CV	LPC	AR	PM3	0	H	1	EC	19-2,	RE		0
8	F	Bourg	A2 489	V	FI	1	MC	CV	LPC	AR	PC0	0	H	0	ES	19-1,	GE, RE	Lucarne	0
9	F	Bourg	A2 466	V	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	ES	H	0	ES	19-1,	E, RE, CH, HA, PO, PU, GA	Date linteau fenêtre : 1854, lucarnes	0

## GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans		
10	F	Bourg	A2 510	V	FI	1	MC	CV	LPC	AR	PE0	ES	H	0	ES	18-2,	GE, RE, HA, PO, CI, CH	Date linteau porte logis : 1737, date G : 1818, culture du tabac, du vin	0
11	M	Bourg	A2 834	V	MV	0	MC	CV	LPC	AR	0	ES	H	0	0	18-2,	CH	Lucarne	0
12	F	Bourg	A2 493	V	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	ES	H	0	0	18-2,	GE		0
13	F	Bourg	B2 292	V	FD	0	MC	CV	LP	AR	PM0	0	UM	1	0	18,	PU, G, HS, CF	Ferme cossue du 18e siècle très remaniée. Escalier en bois extérieur. Toit avec demi-croupe au nord. Grange ou chai en RdC. Date (?) portée sur clé porte du chai : CLNX (?). Dépendance = ancien atelier ?	0
14	M	Bourg	B2 290	V	MC	1	MC	CV	LP	TM	0	ES	H	2	0	18,			0
15	F	Grèzes de la Grave (les)	A1 154	E	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	ES	H	0	0	19-1,		Evier	0
16	F	Grave (la)	A2 401	E	FI	1	MC	CV	LP	AR	PE0	ES	H	0	0	18-2,	GE	Date linteau porte : 1888	0
17	F	Grave (la)	B1 709	E	FI	1	MC	CV	LPC	AR	PM0	0	H	0	0	19-1,	GE (x2), HA, RE		0
18	F	Grave (la)	B1 95	E	FB	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	NS	H	0	0	18,	GE, RE, PO	Sur le rocher	1

## GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Étages Carrés	Comble				
19	F	Grave Haute (la)	B1 90	E	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	C	H	1	0	19-1,	GE, FL, FP, RE, BE	Surnommé "Beaulieu de Coly"	0
20	M	Rivière (la)	A1 206	E	MP	1	MC	CV	LP	TM	PC2	0	H	1	0	20-1,	GA	Maison 1920, plan en "T", corps central avec étage et ailes latérales (dont garage).	0
21	F	Rivière (la)	A1 218	E	FG	1	MC	CV	LPC	AR	PE0	0	H	1	EC	19-2,	GE, GE	Ferme bloc en longueur avec façade logis sur le pignon.	0
22	F	Rivière (la)	A1 210	E	FD	1	MC	CV	LP	AR	PC0	0	H	0	0	18,	GE (?)	Linteau porte avec date : 1768. L'ancienne GE a certainement été transformée en habitation avec étage de combles.	0