

Bilan statistique de la grille de repérage

22 maisons et fermes repérées
 1 édifices sélectionnés
 soit 4,55% des édifices repérés

DÉNOMINATION			
		en %	
Maison (M)	7	31,8%	Ferme (F) 15 68,2%
Autre (A)	0	0,0%	

IMPLANTATION			
		en %	
En village (V)	13	59,1%	En écart (E) 9 40,9%
Isolé (I)	0	0,0%	

CLASSIFICATION					
		en %			
Ferme au logis individuel (FI)	10	45,5%	Maison pavillon (MP)	1	4,5%
Ferme bloc en pignon (FP)	0	0,0%	Maison classique (MC)	3	13,6%
Ferme bloc en gouttereau (FG)	1	4,5%	Maison de ville (MV)	2	9,1%
Ferme dissociée (FD)	3	13,6%	Maison à balet (MB)	0	0,0%
Ferme à balet (FB)	1	4,5%	Habitation hors typologie (HT)	1	4,5%
Ferme hybride (FH)	0	0,0%			

MURS			TYPE D'ÉGOUT EN FAÇADE (LOGIS)		
		en %			en %
Enduit (O/1)	12	54,5%	Pas d'égout (O)	0	0,0%
Moellon de calcaire (MC)	22	100,0%	Corniche (CO)	0	0,0%
Pierre de taille (PT)	0	0,0%	Chevrons (CV)	22	100,0%
Pan de bois (PB)	0	0,0%	Lauzes (L)	0	0,0%
Brique (BR)	0	0,0%	Génoise (GN)	0	0,0%
Mixte (MX)	0	0,0%	1 rang (GN1)	0	#DIV/0!
Inconnu (?)	0	0,0%	2 rangs (GN2)	0	#DIV/0!
			3 rangs (GN3)	0	#DIV/0!

FORME DE LA TOITURE			NATURE DE LA COUVERTURE		
		en %			en %
Longs pans (LP)	8	36,4%	Tuile creuse (TC)	0	0,0%
Longs pans brisés (LPB)	0	0,0%	Tuile plate (TP)	1	4,5%
Longs pans à croupe(s) (LPC)	14	63,6%	Ardoise (AR)	19	86,4%
Longs pans brisés à croupe(s) (LPBC)	0	0,0%	Tuile mécanique (TM)	2	9,1%
Toiture en appentis (A)	0	0,0%	Lauze (L)	0	0,0%
Appentis brisé (AB)	0	0,0%	Inconnue (X)	0	0,0%
Toiture en terrasse (T)	0	0,0%			
Toiture non observable (NO)	0	0,0%			
Type mixte ou hors typo (HT)	0	0,0%			

TYPE DE FAÇADE			SOUBASSEMENT		
		en %			en %
Porte centrale (PC)	9	40,91%	Cave (C)	2	9,09%
Porte latérale (PL)	2	9,09%	Niveau de soubassement (NS)	1	4,55%
Porte excentrée (PE)	4	18,18%	Etage de soubassement (ES)	7	31,82%
Portes multiples (PM)	5	22,73%	Absent ou indéterminé (O)	12	54,55%
Pas de façade particulière (x0)	2	9,09%			
Travée unique (x1)	0	0,00%			
2 travées (x2)	2	9,09%			
3 travées (x3)	3	13,64%			
4 travées (x4)	0	0,00%			
5 travées (x5)	0	0,00%			
6 travées (x6)	0	0,00%			
7 travées ou + (xx)	0	0,00%			

ÉLÉMENTS DU REZ-DE-CHAUSSÉE		
		en %
Habitation simple (H)	21	95,45%
Activité diverse (AD)	0	0,00%
Niveau aveugle/non habité (NH)	0	0,00%
Porte cochère, entrepot, porche (PC)	0	0,00%
Utilisation mixte (UM)	1	4,55%

Bilan statistique de la grille de repérage

NOMBRE D'ÉTAGES				COMBLE			
			en %				en %
Habitation en RdC	(0)	10	45,45%	Comble en surcroît	(S)	1	4,55%
1 étage	(1)	11	50,00%	Etage de comble	(EC)	3	13,64%
2 étages	(2)	1	4,55%	Etage en surcroît	(ES)	3	13,64%
3 étages	(3)	0	0,00%	Comble simple ou indéterminé	(0)	15	68,18%
4 étages et +	(5, 6, 7, 8)	0	0,00%				

DATATIONS							
Attestées				Hypothétiques			
			en %				en %
12e	12,	0	0,00%	Inconnue	X	0	0,00%
13e	13,	0	0,00%	Peut-être 12e	12X	0	0,00%
14e	14,	0	0,00%	Peut-être 13e	13X	0	0,00%
15e	15,	0	0,00%	Peut-être 14e	14X	0	0,00%
16e	16,	0	0,00%	Peut-être 15e	15X	0	0,00%
17e	17,	0	0,00%	Peut-être 16e	16X	0	0,00%
18e	18,	4	22,22%	Peut-être 17e	17X	0	0,00%
19e	19,	1	5,56%	Peut-être 18e	18X	0	0,00%
1ère moitié 19e	19-1,	7	38,89%	Peut-être 19e	19X	0	0,00%
2e moitié 19e	19-2,	4	22,22%	Peut-être 1ère moitié 19e	19-1X	0	0,00%
1ère moitié 20e	20-1,	2	11,11%	Peut-être 2e moitié 19e	19-2X	0	0,00%
2e moitié 20e	20-2,	0	0,00%	Peut-être 1e moitié 20e	20-1X	0	0,00%
Fin 20e-début 21e	20-21	0	0,00%	Peut-être 2e moitié 20e	20-2X	0	0,00%

DÉPENDANCES							
				en %			
Grange	GR	0	0,00%	Fournil	FL	1	4,55%
Bergerie	BE	1	4,55%	Garage	GA	2	9,09%
Boutique	BO	0	0,00%	Grange-étable	GE	12	54,55%
Clédier	CD	0	0,00%	Habitation secondaire	HS	2	9,09%
Chai	CH	3	13,64%	Hangar	HA	4	18,18%
Clapiers	CL	0	0,00%	Pigeonnier	PI	0	0,00%
Cour fermée	CF	1	4,55%	Porcherie	PO	3	13,64%
Cour ouverte	CO	0	0,00%	Poulailler	VO	0	0,00%
Citerne	CI	3	13,64%	Pressoir	PR	0	0,00%
Cuvier	CU	0	0,00%	Puits	PU	3	13,64%
Ecurie	EC	0	0,00%	Remise	RE	7	31,82%
Etable	ET	0	0,00%	Séchoir à tabac	ST	0	0,00%
Four à pain	FP	2	9,09%				