

24 Breuregard-de-Terrasson  
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
1	M	République (rue de la)	AB 295	V	MP	1	?	CV	LP	AR	PM0	C	H	0	0	20-1,		WC au fond du jardin, brique et pierre pour chaînage et baies, vers 1920.	0
2	F	République (rue de la)	AB 239-240	V	FD	0	MC	CV	LPC	TP	PL0	0	NH	1	0	18X	GE, PO, VO, CI, CH	Evier (EC), date portée en remploi : 1810. Escalier extérieur et évier disparus.	0
3	F	République (rue de la), 26	AB 9-10	V	FB	0	MC	CV	LPC	TM	PE0	NS	H	0	0	17X, 19-2X	RE, PO	Escalier extérieur remanié.	0
4	M	République (rue de la), 14	AB 33	V	MV	1	MX	CV	HT	AR	PC0	0	H	1	EC	18X		Lucarne 18e s. Pavillon en PdB	0
5	M	République (rue de la), 18	AB 19	V	MV	0	MC	CO	LP	AR	PL0	C	AD	1	0	19-2,	BO	Balcon sur rue.	0
6	F	République (rue de la), 28	AB 7	V	FB	0	MC	CV	LPC	AR	PL0	NS	H	0	0	19-2X	GE, HA, RE, CH(?)	Habité par charron. Balcon et marquise en métal, sorte de balet,	0
7	F	République (rue de la), 7	AB 215	V	FD	1	MC	CV	LP	AR	PM0	0	H	1	0	19-1,	PO, VO, GE, RE	Dates portées : 1808, 1838. Divisée pour 2 propriétaires, façade uniforme. Terrasse bordée par balustrade sur l'arrière, Fenestrou, souche de cheminée et pignon suggérant une base plus ancienne.	0
8	F	Serre Marsal	A2 784	E	FI	0	MC	CV	LP	AR	PE0	0	H	0	0	17X, 19-2,	GE, PU, CH	Base 17e, porte la date : 1862. Charpente à chevrons formant ferme (remaniée). Pierre sculptée. Culture du tabac et de la vigne	1

24 Breuregard-de-Terrasson  
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
9	F	Serre Marsal	A1 75	E	FD	1	MX	CV	LP	AR	PL0	0	H	0	0	18X, 19X	CH, GE, PO, PU	Ferme avec bâtiments de diverses époques visibles en partie sur le cadastre de 1825. Une cave a été ménagée vers 1900. Culture principalement tournée vers la vigne (Folle Noire, Othello, Bachot (?), Erbemont). Présence de schiste dans les murs.	0
10	F	Guillaumaux (les)	A2 601	E	FD	1	MX	CV	LPC	TP	PM0	NS	H	0	0	18X, 19-2,	PU, GE, PO, VO, ST	Base 18e (?) remaniée au 19e. Chai au RdC. Schistes dans les murs.	0
11	F	Geoffrenie (la)	A1 1035	I	FI	0	MC	CO	LPC	TM	PE0	0	H	1	0	17X, 19-2,	GE, FP, PU, CF, HA	Ancien logis 17e agrandi au 19e. Portail : 1627, Blason et nom. GE réhaussée avec parpaing (1920/30)	0
12	F	Geoffrenie (la)	A1 162	I	FG	0	MC	CO	LPC	TM	PL0	0	H	0	0	19-2X	CH	Ferme-chai bloc. Maison de vigneron. Pressoir et foudre. Corniche en brique.	1
13	F	Fave (la)	AB 100	E	FI	0	MC	CV	LP	TM	PM0	ES	H	0	0	17X, 19-1,	GE, CH	Escalier extérieur, 1810 : porte la date (étale).	0
14	F	Peyredaille	C1 277-297	E	FH	0	MX	CV	LPC	AR	PM0	0	H	1	0	18, 19-1,	CF, GE, FP, PO, CH	Schiste et grès rouge. Ferme cossue organisée autour d'une cour. Escalier extérieur de type balet. Production foie gras et vin. Cour séparée par un mur.	0

24 Breuregard-de-Terrasson  
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
15	F	Peyredaille	A1 220	E	FI	0	MX	CV	LPC	TP	PM0	0	H	1	EC	17X, 19-2,	CH, HA	Calcaire et schiste dans les murs. L'ardoise (de Villac) a été remplacée par de la tuile plate. Chai au RdC. Porte la date : 1881 (agrandissement). Fenestrou de l'évier récent. Le hangar abrite une ancienne habitation. Nombreuses dépendances disparues.	0
16	F	Peyredaille	A1 204	E	FI	1	MX	GN2	LPC	TM	PC3	0	H	1	0	19X	GE, HA, GA, RE	Matériaux : schiste et grès, date portée : 1843 (?)	0
17	F	Chalucie (la)	B1 1100, 1199	E	FB	1	MC	CV	LPC	AR	PE0	NS	H	0	0	17X	CH, GE, HA	Fin 16e-début 17e s. ? Chai en niveau de soubassement. Agrandissement 18e s.	1
18	F	Chalucie (la)	B1 27-28	E	FB	0	MC	CV	LPC	TM	PE1	NS	H	0	EC	16X	CH	Base 16e siècle (baies à accolades), ballet et évier en pierre, remaniements aux 18e et 19e s.	0
19	F	Chalucie (la)	A1 1181	E	FH	0	MC	CV	LPC	AR, TM	PM0	NS	H	0	EC	18, 19-2	GE, CH, RE, HS, CI, PO, VO	Portail, porte la date : 1868 (linteau habitation), sorte de balet fermé, porte la date : 1724.	0
20	M	République (rue de la), 8	AB 37	V	MV	1	MC	CV	LP	TM	PL0	NS	H	0	0	17X, 19,	CH	Chai de AB 38 ? Base 17e (porte du chai), remanié 19e s.	0
21	M	République (rue de la), 9	AB 212	V	MP	1	MC	CV	LP	TC	PC0	0	H	0	0	19-2,	RE	Porte la date : 1859 (clé de la porte)	0

24 Breuregard-de-Terrasson  
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade				Datations				Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés			Comble		
22	F	Fave (la), Poucaux (les)	AB1 101	E	FB	1	MC	CV	LPC	AR	PE0	NS	H	0	0	18-2,	PO, VO, GE, RE	Chai	0
23	F	Combe Souillac (la)	B1 1022	E	FB	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	NS	H	0	0	17-2,	GE	Chai, évier	0
24	M	Combe Souillac (la)	B1 223	E	MC	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	0	H	1	EC	20-1,	PO, VO	Logis 1900	0
25	F	Chalucie (la)	B1 43	E	FI	0	MC	CV	LPC	AR	PL0	0	H	1	0	19-2,	GE, FP		0
26	M	Chalucie (la)	B1 58	E	MC	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	ES	H	0	0	19-1,		Façade années 20-30, ancienne pierre de cheminée: ADVIOV ? 1871, accompagné d'un cœur	0
27	M	Chalucie (la)	B1 60	E	MB	0	MC	CV	LPC	TP	PE0	NS	H	0	0	19-2,		Maison de vigneron	1
28	M	République (rue de la), 6	AB 38	V	MC	0	MC	CV	LPC	AR	PC3	0	H	1	0	19-1,		Lucarne, pignon modifié	0
29	M	République (rue de la), 4	AB 41	V	MC	0	MC	CV	LPC	AR	PL0	NS	H	0	EC	18X,		enduit beurré, lucarne à ailerons, portail, saillie avec PT et PB remplissage pierre + balcon, épis de faitage, baie à traverse sur le pignon de l'aile arrière	0
30	M	Docteur Elie Sautet (rue du), 2	AB 72	V	MC	0	MC	CV	LPC	AR	PE0	0	H	1	0	18X,			0
31	M	Docteur Elie Sautet (rue du), 12	AB 54	V	MC	1	MC	CV	LPC	TM	PE0	0	H	1	0	18X,		Chai daté 1739, accès au chemin des lavandières	0

24 Breuregard-de-Terrasson  
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
32	M	Docteur Elie Sautet (rue du), 4	AB 353	V	MC	1	MC	CV	LP	TM	PC0	0	H	1	EC	20-1	GA	Logis années 1930	0
33	M	André Desmond (rue)	AB 183	V	HT	1	MX	CV	LPC	TP	PE0	NS	H	0	EC	17X,	BO	Pan de bois (balet ?). Très remaniée.	0
34	M	Eglise (rue de l')	AB 270	V	MC	0	MC	CO	LPB C	AR	PM0	ES	H	0	EC	18X	CH	Porte la date :1798, évier	0
35	M	Eglise (rue de l'), 3	AB 77	V	MP	0	MC	CV	LPC	AR	PC0	ES	H	0	EC	19-2		Porte la date : 1861, base plus ancienne.	0
36	M	Eglise (rue de l'), 5	AB 79	V	MP	1	MC	CV	LPC	TM	PL0	ES	H	0	EC	19-2		Porte la date : 1872 (+J.M.)	0
37	M	Eglise (rue de l'), 21	AB 132	V	MV	0	PT	CV	LP	AR	PM0	ES	H	1	EC	18X		Maison bourgeoise du 18e s remaniée au 19e s (lucarnes ?) Chai au RdC, porte la date : 1836. Fabrique de savon, maison du syndicat agricole (autour de 1900).	0
38	M	Eglise (rue de l'), 27	AB 123	V	MV	0	MC	CV	LP	TM	PE0	ES	H	1	0	17X	CH, GE ?	Escalier en façade disparu, maison au-dessus du passage du chemin des Potiers	0
39	M	Chapelle Saint-Roch (rue de la)	AB 438	V	MB	0	MC	CV	LP	TM	PM0	NS	H	1	EC	17X	CH, CF	Cave voûtée sous le chai (?). Maison agrandie. Velux sur le toit. Cours fermée.	1
40	M	Eglise (rue de l'), 31	AB 122	V	MV	0	MC	CO	LPC	AR	PL0	ES	H	1	EC	19-2	PU, PO, VO	Porte la date :1867, balcon, pierre en remploi, datée : 1816	0

24 Breuregard-de-Terrasson  
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
41	F	Eglise (rue de l'), 27	AB 117	V	FB	0	MC	CV	LPC	AR	PM0	NS	H	1	0	17X, 19- 1,	CH, PO, VO, GE	Ancien verger (prunes, noix), chai au RdC + cave à l'est. Porte la date : 1836, maison de Mme Mezy.	1
42	F	Sautellerie (la)	B1 110	I	HT	1	MC	CV	LPB C	AR	PE0	ES	H	0	EC	13X, 18,	CH, GE, PO, VO, PI	Demeure avec vestiges baie 13e s. Domaine viticole. Agrandissements au nord, restes de balet.	1