

24 Commune d'Aubas
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
1	M	Bourg	ZD 177	V	MC	1	MC	CV	LPC	AR	PM0	0	H	1	0	18,			1
2	F	Bourg	ZD 174	V	FI	0	MC	CO	LPC	AR	PL0	0	UM	1	0	18,	?	portail, blason couronné et encadré de deux palmes, présence de deux pots, évier à l'étage	1
3	M	Bourg	ZD 196	V	MC	1	MC	CV	LPC	TM	PM3	0	UM	1	0	18,		linteau sculpté de maréchal-ferrant : deux fers à cheval, tenailles, marteau, date : 1740	1
4	M	Bourg	ZD 195	V	MC	0	MC	CV	LPC	TM	PE2	0	H	1	0	19-1,		Evier, chien assis	1
5	F	Bourg	ZD 164	V	FD	1	MC	CO	LP	AR	PE3	0	H	1	0	19-1,	GE, PO, VO, ST, CI	présence de pierres d'attente, évier sur partie GE (logis secondaire)	1
6	M	Bourg	ZD 190	V	MC	0	MC	CO	LP	TM	PE0	0	H	1	0	19X,		maison enduite à l'origine, lucarne moderne	1
7	M	Bourg	ZD 199	V	MC	0	MC	CO	LPB C	AR	PC3	0	AD	1	0	19-2,	GE	Belle maison bourgeoise axée sur la place. Traitement soigné de la corniche et fenêtres de l'étage. Traitement en écailles de poisson des ardoises du brisis. La façade était autrefois enduite. La GE autrefois enduite, à 2 oculi.	1
8	F	Bourg	ZD 201	V	FI	0	MC	CV	LPC	TP	PC	C	H	0	EC	18X	GE	GE surhaussée comme l'attestent les traces de maçonnerie ajoutées au pignon.	1

24 Commune d'Aubas
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
9	F	Bourg	ZD 191	V	FI	1	MC	CV	LP	TP	PC	C	H	1	EC	18X	GE	Enduit partiel. En réalité, 2 édifices séparés par 1 étroit couloir fermé sur la place par une porte dont le linteau est gravé de la date "1821". Le 1er bâtiment a été surélevé par les lauzes qui constituaient autrefois son toit. Souche de cheminée primitive, encore en place ds la maçonnerie du gouttereau est. Idem ou presque pour la 2e habitation (grenier à l'étage).	1
10	F	Baunac	ZA 140	V	FI	1	MC	CV	LPC	TP	PC	NS	NH	1	ES	17X, 19-2	GE, FO	La GE+FO forme une aile en retour à G. Raccord vertical en façade. La partie D est le corps de logis d'origine. Porte à D au 1er étage (balet?) Partie à G non visible sur plan cad. ancien.	1

24 Commune d'Aubas
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...), observations et plans		
11	F	Baunac	ZA 142	V	FI	1	MC	CO	LPC	AR	PC	C	H	1	0	19-2	GE	La GE est couverte en TM. Bel appareillage de moellon équarri + 2 occuli 1 de chaque côté de la porte centrale. La maison de maître (1 viticulteur selon le fils de la propr.) est couverte d'épis de faîtage et crête. Petite terrasse et balustrade devant côté vallée.	1
12	F	Baunac	ZA 139	V	FI	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	0	18X, 19X	GE, ST	La ST a été créée sur une structure plus ancienne. Les auvents et volets en bois côté chemin ouvert après coup (parpaings de ciment années 1930).	1
13	F	Baunac	ZA 138	V	FI	0	MC	CV	LP	TC	PE	0	H	1	0	15X, 16X	GE	Très remaniée. Maison avec ouvertures à chanfrein droit.	1
14	F	Baunac	ZA 134	V	FI	1	MC	CV	LP	TP	PE	0	H	0	0	18X, 19X	GE ?	souche de cheminée imposante. 1 fenêtre à plate-bande cintrée, 2 fenêtres rectangulaire (dont 1 murée). GE ? Très transformée (en H).	1
15	F	Baunac	ZA 38	V	FI	1	MC	CV	LP	TM	PC	ES	H	0	0	18X, 19X		Représentée sur le plan cad. ancien (1822, n° 292) semble avoir fait l'objet d'une restauration complète dans les années 1920-1930, voire d'une reconstruction totale dans ces années.	1

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
16	F	Audigerie	ZA 190, 192, 193	V	FI	1	MC	CO	LPC	TP	PC	0	H	1	EC	18X, 19-2	GE, ST, POVO	Une première maison est représentée sur le plan cad. ancien (n° 272), remplacée au 19-2 par l'actuelle. Date portée "1805" (?) sur le clef de la porte de la GE. ST entre GE et M. Le FE de la GE transformée en H.	1
17	F	Audigerie	ZA 115	V	MC	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	EC	15X, 18X, 19X		Date portée "1830" sur le linteau de la porte côté jardin. Maison autrefois couverte en lauze, avec croupe. Une fenêtre barlongue basse (murée) chanfreinée (15e), une fenêtre murée 18e pignon Ouest, une fenêtre pour éclairer la cave au pignon Est.	1
18	F	Audigerie	ZA 116	V	FI	1	MC	CV	LP	L	PE	ES	H	0	0	15X, 16X, 18X, 19X	GE, ST, POVO	Cette ferme formait 1 ensemble avec ZA 115. La GE qui fait face à ZA 115 était d'ailleurs 1 maison aux 15e-16e s. (fenêtre chanfreinée et évier). Maison actuelle paraît ancienne mais remaniée. Portail peut-être 17e ou 18e.	1

24 Commune d'Aubas
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...), observations et plans		
19	F	Audigerie	ZA 117	V	FI	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	1	ES	15X	GE, POVO	Toutes les petites dépendances qui bordent le chemin à D sont bâties en lauze. La GE est du 15e, voire antérieure et autrefois couverte en L. C'est le bâtiment le plus intéressant aujourd'hui quoique très transformé. Le reste est entièrement enduit, enduit qui cache la structure.	1
20	F	Audigerie	ZA 127	V	FI	1	MC	CV	LP	TM	PE	ES	H	0	0	17X, 18X	GE, POVO	Très intéressant pour son portail en arc déprimé et son ballet ouvert en pan de bois muni d'1 évier (et d'1 POVO sous le ballet). La maison était autrefois couverte en lauze. Le sol de la cour est constitué de galets.	1
21	F	Audigerie	ZA 123	V	FI	1	MC	CV	LP	TM	PE	ES	H	1	0	16X, 17, 18X	GE	Deux grand corps de logis adossés, qui semblent avoir constitués un logis seigneurial (ce qui reste à démontrer). GE porte la date "1871".	1

24 Commune d'Aubas
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
22	F	Audigerie	ZA 119	V	HT	1	MC	CV	LP	TM	PE	ES	H	0	ES	15, 18X		La ferme constituait autrefois 4 maisons indépendantes (voir cad. ancien). Un balet semble avoir été ajouté récemment. Une fenêtre barlongue à chanfrein droit du 15-2	1
23	F	Le Bousquet	ZL 9c	I	HT	0	MC	0	HT	L	PC	0	AD	0	0	18X		Loge de vigne de plan circulaire représentée sur le cadastre ancien (n°740), en pierre calcaire liée au mortier. Linteau de porte en bois.	1
24	F	Le Bousquet	ZL 103	E	FD	0	MC	CV	LPC	TM	PE	C	H	1	0	15X, 20-1X	GE, PU, H, RE, C, FP	Maison autrefois enduite et couverte en lauze. Pignon écréte.	1
25	F	Le Bousquet	ZL 99	E	FD	1	MC	CV	LPC	TM	PE	0	H	0	ES	18X, 20X	GE, H, HS, RE, PU	Date portée "1778". Evier, oculi.	1
26	F	Le Bousquet	ZL 94 et 85	E	FD	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	0	18, 19X, 20-1	FO, GE, POVO	Maison autrefois couverte en lauze. Date portée sur GE "1919" + date portée et initiales sur oculus "1927 R. D." qui correspond cependant à la disposition d'1 bâtiment visible sur le plan cadastral ancien.	1
27	F	Le Bousquet	ZL 97	E	FD	1	MC	L	LP	L	PE	0	H	0	0	15X		Petites fenêtres à chanfrein droit.	1

24 Commune d'Aubas
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
28	F	Le Bousquet	ZL 17a	E	FD	0	MC	L	LP	L	PE	0	H	0	0	16X		Le corps de logis présente des fenêtres à chanfrein droit et des murs pignons élevés couverts en lauze. L'ensemble a fait l'objet d'une récente restauration.	1
29	F	Le Bousquet	ZL 96	E	FI	1	MC	L	LPC	L	PC	0	H	1	EC	18, 20-1	GE, GA	Sans doute un ancien manoir, au vu de l'importance de la demeure, de la cour et ses dépendances. L'entrée se fait par un portail cintré.	1
30	M	La Mijardie	ZA 24	E	FI	1	MC	CV	LP	TP	PE	ES	H	0	EC	14X, 15X, 17X, 18X	GE, CH, PI, POVO	Le soubassement sert de chais. Date gravée "1862" au-dessus de la porte. Le PI est au-dessus de l'entrée de la GR. Porte en arc brisé en façade antérieure. Petite fenêtre à accolade en façade postérieure et à embrasure intérieure cintrée. Cheminée du 16e dans la pièce commune (corniche à quart de rond, réglét, doucine inversée).	1
31	M	La Mijardie	ZA 27	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	PC	0	H	1	0	15X, 19X	GR	Date portée "1868".	1
32	M	La Mijardie	ZA 105	E	FI	1	MC	CO	LPC	TC	PC	C	H	1	EC	19-2	GE, POVO, CI	Bâtie vers 1880-1890, maison de maître. Façade ordonnancée. Perron à double volée convergente	

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
33	F	Chez Martel	ZB 107	I	FI	1	MC	CV	LP	TM	PC	0	H	0	0	18X	GE, POVO	Représentée sur le plan cad. Ancien (1813). Très modifiée, excepté GE. FO détruit.	
34	M	Bourg	ZD 18	V	FI	1	MC	CV	LPC	TM	PC	0	H	0	EC	18X	GE, POVO, PU	Maison en sortie de bourg.	
35	F	Péchan	ZD 275	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	0	17X, 18X	CH, FP, BE, FP, HA, POVO, GE, CF	Ancienne porte d'entrée (murée) à chanfrein droit, peut-être du 17e. Agrandissement du 18e visible aux 2 murs pignons. Charpente à pannes et fermes, sans contreventement, pour porter de la lauze (couverture modifiée). Charpente non homogène, sans marquage continu. Cendrier sous le FO. Dans le mur pignon de la bergerie, bouche à feu du 16e. GE remaniée dans les années 1920. Couverture en lauze.	1
36	F	Péchan	ZD 265	E	FG	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	S	18X	GE, POVO, HA, ST	Remploi des lauzes pour surhausser le toit. Evier à petit jour.	1
37	F	Bourdal	ZH 53	E	FI	1	MC	CV	HT	TM	PC	0	H	0	EC	20-1	GE, RE, FP, POVO, HA, ST	Pierre d'évier. ST homogène, date portée "1938".	1

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble		Particularités (dates, décors, épis de faîtage...), observations et plans		
38	F	Leysartrou	ZI	E	FI	1	MC	L	LP	L	PE	0	H	0	0	19-1X	FP	Bâtiment en ruine. Toit en lauze en grande partie détruit = lauze, chevrons, clayonnage, clous, enduit sur les murs, pieds de chevrons pris dans la maçonnerie.	1
39	F	La Tournerie	ZI 48	E	FP	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	0	18X, 19X	GE, RE	Date portée "1736"?. Présence d'un cantou et d'une fenêtre ancienne.	1
40	F	La Tournerie	ZI 34	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	0	18X, 19X	FP		1
41	A	Leysartrou	ZI	I	HT	0	MC	L	HT	L	PE	0	NH	0	0	19-1X		Loge de vigne, isolée dans un champ, de plan circulaire non représentée sur le cadastre ancien, en pierre calcaire sèche. Linteau de porte en bois.	1
42	A	Leysartrou	ZI	I	HT	0	MC	L	HT	L	PE	0	NH	0	0	19-1X		Loge de vigne, isolée dans un champ, de plan circulaire non représentée sur le cadastre ancien, en pierre calcaire sèche. Linteau de porte en bois.	1
43	F	Bigord	AD 127	E	FI	1	MC	CO	LPC	AR	PE	0	H	1	EC	16, 20-1	GE, HA, POVO	Ancien manoir du Bigord attesté par les textes.	1
44	F	Sauveboeuf	AB 4, 5 et 8	E	FI	0	MC	CV	LPC	TP	PE	0	H	0	0	18X, 19X	GE, RE, FP	Pierre d'évier, placard. Bâtiment surhaussé par les lauzes de sa couverture antérieure.	1

24 Commune d'Aubas
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description											Dépendances	Notes	Sélection	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade								Datations
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
45	F	Sauveboeuf	AB 15	E	FI	0	PT	CV	LPC	TP	PC	0	H	0	0	19-2X	GE, PO	Non représentée sur le plan cad. ancien (1813). Ferme composée d'un corps de logis et d'1 GE se faisant face. Les 2 sont en pierre de taille. La GE comporte plusieurs pierres en remploi : des éléments de canonnières "à la française" provenant sans doute du proche château de Sauveboeuf.	1
46	F	Port d'Aubas	AA 24	E	FI	0	MC	CV	LP	TM	PE	0	H	0	0	18X, 19X	GE, FP, CH	GE non représentée sur le plan cad. ancien.	1
47	F	Port d'Aubas	AA 53	E	FI	1	MC	CV	LP	TM	PE	C	H	0	0	18X	GE, RE		
48	F	Port d'Aubas	AA 22	E	FI	1	PT	CV	LP	TM	PE	C	H	0	0	18X, 20-2	GE, RE, CH	Voûte de la cave ajoutée après coup. Escalier extérieur détruit. Il menait au rdc surélevé. Rénovation années 1965-70 (enduit ciment à la truelle sur les murs ext.).	1
49	F	Féletz	ZC 123 à 125	E	FI	0	MC	CO	LPC	TM	PC	0	H	1	0	18X, 19X, 20-1	GE, HA, POVO, ST, FP	Ancienne métairie du manoir de Féletz	1
50	M	Bourg	ZD 171	V	MC	0	MC	CV	LPC	TP	PE	0	H	1	0	16X, 18X		Maison du bourg, avec grande cheminée à piédroits à colonette, chapiteau et base au rdc.	1

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description												Dépendances	Notes	Sélection
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture		Elévation / Façade					Datations			
						Enduit	Matériaux		Forme	Matériaux	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble				
51	A	l'Arzemme	AD 66b	I	HT	0	MC	L	HT	L	PE	0	NH	0	0	19-1X		Loge de vigne liée à un muret en pierre sèche, de plan circulaire, non représentée sur le cadastre ancien, bâtie en pierre calcaire sèche. Linteau de porte en bois.	1
52	A	l'Arzemme	ZM 22	I	HT	0	MC	L	HT	L	PE	0	NH	0	0	19-1X		Loge de vigne liée à un muret en pierre sèche, de plan circulaire, non représentée sur le cadastre ancien, bâtie en pierre calcaire sèche. Linteau de porte en bois.	1
53	A	l'Arzemme	AD 67	I	HT	0	MC	L	HT	L	PE	0	NH	0	0	19-1X		Loge de vigne liée à un muret en pierre sèche, de plan carré, en ruine, non représentée sur le cadastre ancien, bâtie en pierre calcaire sèche. Linteau de porte en bois.	1
54	F	La Rochemalière	OD 958	E	FI	1	PT	CO	LPC	AR	PC	C	H	1	0	19X	GE, RE, POVO, HA	Ancien manoir de La Rochemalière, reconstruit au 19e siècle.	1