

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade					Datations		
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés			Comble
1	F	Moulinet	A620	I	FI	1	1	PT	CV	LPC	TP	0	PL	ES	H	0	0	19X,	GE, ST, PO
2	F	La Causade	A33	I	FB	1	1	M C	GN1	LP	TM	0	PC	C	UM	0	EC	19-2,	PO ; GR
3	F	La Faravie	A59	E	FI	1	1	M C	GN1	LP	TM	0	PE	C	H	0	0	19X,	PO ; VO ; GR ; ST ; FO
4	F	La Faravie	A61	E	FI	1	1	M C	GN1	LP	TM	0	PC	0	AD	1	0	19-2,	PO ; VO ; GR
5	F	La Faravie	A81	E	FI	1		M C	CO	LPC	TP	0	PE	0	H	0	0	18X,	ST ; GR ; FO
6	F	La Faravie	A84	E	FI	0	1	M C	CV	LP	TP	0	PE	0	H	0	0	16X, 17X, 19-2, 20-1	
7	F	La Faravie	A1042	E	FI	1	1	M C	CV	LP	TM	0	PE	0	H	0	0	19-2,	ST ; GR
8	F	La Faravie	A105	I	FB	0	1	M C	GN1	LP	TP	0	PE	NS	H	0	0	19-1X, 19-2,	PO ; GR
9	F	La Crouzette	A266	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PC	C	H	1	0	19	GR
10	F	La Crouzette	A250	E	FI	1	0	M	CV	LP	TP	0	PE	0	H	0	0	20	
11	F	La Crouzette	A249	E	FI	0	1	M C	CV	LP	TM	0	PC	C	H	1	0	20	GR

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture			Élévation / Façade					Datations		
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés			Comble
12	F	La Vergnolle	A245	E	FI	1	1	M C	CV	LP	TM	1	PE	0	H	0	0	16X, 19X	
13	F	La Vergnolle	A245	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	0	PE	NS	H	0	EC	19-2	
14	F	La Vergnolle	A245	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	1	PC	NS	H	0	EC	16X, 17X	
15	F	La Vergnolle	A719, A720, A259	E	FI	1	1	M C	CV	LPC	TP	0	PC	C	H	0	EC	16 ; 17 ; 19	
16	F	La Vergnolle	A225	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	1	PC	NS	H	0	0	16 ; 17 ; 18	PI ; PU ; GR
17	F	La Vergnolle	A774	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PC	0	H	0	EC	16X	GR ; PU ; PO
18	F	La Vergnolle	A243	E	FI	1	0	M	CV	LP	TM	0	PC	0	H	1	0	19	
19	F	La Vergnolle	A242	E	FI	1	0	M C	CV	LP	TP	0	PC	0	H	0	0	20	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC		Etages Carrés		Comble
20	F	La Vergnolle	A1029	E	FI	1	0	M C	CV	LPC	TM	0	PE	0	H	0	0	16 ; 19	
21	F	La Vergnolle	A238- A795	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	1	PE	C	H	0	EC	16 ; 19- 2	GR
22	F	La Vergnolle	A228- 229	E	FI	1	1	M C	0	LP	TM	0	PE	C	H	0	0	16 ; 19- 2	GA
23	F	La Vergnolle	A233- A234	E	FI	1	0	M C	GN1	LPC	TP	0	PC	NS	H	0	EC	16 ; 19	
24	F	La Vergnolle	A722	E	FI	1	0	M C	GN2	LP	TM TP	0	PE	0	H	0	EC	16 ; 19	GR ; PO ; VO
25	F	La Vergnolle	A721	E	FI	1	1	M C	CV	LP	TM	0	PC	0	H	0	0	17X	GR
26	F	La Vergnolle	A204	E	FI	1	1	M C	GN1	LP	TM	1	PC	0	H	0	0	X	GR ; PO ; VO

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC		Etages Carrés		Comble
27	A	La Vergnolle	A355	I	HT	0	0	M C	0	NO	NO	0	PC	0	UM	0	0	X	
28	F	La Vergnolle	A189	E	FI	1	0	M C	CV	LP	TM	0	PE	0	H	0	EC	16	GR
29	F	La Vergnolle	A180	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	0	PE	0	H	0	0	18X	GR ; PO
30	F	La Muzardie	A499	V	FI	1	1	M C	CV	LP	TM	1	PE	C	H	1	0	16 ; 18	
31	F	La Muzardie	A836	E	FI	1	0	BR	GN1	LPC	TP	0	PE	0	H	0	0	X	
32	F	Rouquet	A 473	I	FI	1	0	PT	CV	LP	TP	0	PE	0	H	1	EC	X	
33	F	Picharlou	A458	I	FI	1	0	M C	CV	LPC	TP	0	PE	0	H	2	0	X	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations			
		Enduit actuel	Enduit ancien	Matériaux		Forme	MTX état actu		MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble					
34	F	Le Séchoir	A 435	I	FI	1	0	M C	CV	LP	TP	0	PE	0	H	1	0	19X	
35	F	Pouleverousse	A 690	I	FI	1	0	M C	CV	LP	TP	0	PE	0	H	1	EC	19X	FP
36	F	Le Soleillal	A 347	I	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	0	PE	0	H	1	EC	20 ; 21	
37	F	La Guillarmie	A 825	I	FI	1	1	M C	CV	LP	TP	1	PE	0	H	0	EC	16 ; 17	GR ; FP
38	F	La Guillarmie	A 330	I	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PC	0	H	2	0	19-2,	
39	F	Pouleverousse	A 696 ; A 697	E	FI	0	1	M C	0	LP	0	1	PC	0	H	0	0	16	FP

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC		Etages Carrés		Comble
40	F	Castaneyrol	B 11	I	FI	1	0	M C	0	LP	0	1	PM	0	H	2	0	19-2,	
41	F	Bellot	C 603	E	FI	1	1	M	CV	LP	TM	0	PE	0	UM	1	0	19	GR FP ; GR
42	F	Bellot	C 608	E	FI	1	0	M C	CV	LP	TM	0	PE	0	H	0	0	X	
43	F	Pourroux	B 344	I	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PC	0	H	0	EC	16 ; 19- 2	GR
44	F	Ménard	B 224	E	FI	1	0	M C	CV	LP	TP	0	PE	0	H	0	0	X	ST ; GR
45	F	Ménard	B 227	E	FI	1	1	M C	CV	LP	TP	1	PE	0	H	1	EC	18X,	GR ; PO
46	F	Ménard	B 226	E	FI	1	0	M C	0	LP	TM	0	PE	0	H	0	EC	16	
47	F	Ménard	B 230	E	FI	1	0	M C	0	LPC	TP	1	PE	C	H	0	EC	16	ST
48	F	Les Rauges	B 287	E	FI	1	0	M C	0	NO	NO	1	0	0	H	0	0	18	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC		Etages Carrés		Comble
49	F	Les Rauges	B 288	E	FI	1	0	M C	0	NO	L	1	0	NS	H	0	0	18	
50	F	Jean de Négrot	B 55	E	FI	1	0	M C	CV	LP	TP	0	PE	0	H	0	0	19	GR
51	F	Le Turquet	C 91	I	FI	1	0	M C	GN1	LPC	TM	0	PE	0	H	0	0	19	GR ; PO ; VO ; FP
52	F	Souillac	C 109	I	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	0	PE	NS	H	0	EC	X	PO ; GR ; ST
53	F	Les Terrières	C 292	I	HT	0	1	M C	CV	NO	L	0	PC	NS	AD	0	0	X	
54	F	Cabans	C 219	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PE	0	H	0	EC	16	PO ; VO
55	F	Cabans	C 225	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	0	PC	0	H	0	0	16	
56	F	Cabans	C 858	E	FI	1	0	M C	0	LP	TM	1	PE	0	UM	1	0	16 ; 17	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description														Dépendances
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture			Elévation / Façade					Datations		
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés		Comble	
57	F	Cabans	C 226	E	FI	1	0	M C	CV	LPC	TP	1	PE	0	H	0	0	16	
58	F	Cabans	C 230	E	FI	1	0	M C	0	LP	TM	0	PE	0	H	0	EC	18	
59	F	Cabans	C 220	E	FI	1	0	M	CV	LP	TP	0	PE	0	H	0	EC	X	
60	F	Cabans	C 893	E	FI	1	0	M C	CV	LP	TP	0	PE	0	H	0	EC	16 ; 17	
61	F	Le Porteil	D 31	I	FB	1	0	M C	0	LPC	TP	0	PC	C	UM	1	0	16	
62	F	Croisement menant au Porteil	B 349 ; 450-451	I	FI	1	0	PT	GN2	LPC	TP	0	PC	0	H	1	ES	19	EC
63	A	La Redonde	C 8	E	HT	1	1	M C	GN1	HT	TP	0	PC	NS	H	0	0	18	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs			Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations		
						Enduit actuel	Enduit ancien	Matériaux		Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés			Comble
64	F	La Redonde	D 602	E	FI	1	0	PT	GN1	LPC	TP	1	PC	NS	H	1	EC	18	RE
65	F	La Redonde	D 366	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PC	0	H	1	0	19	
66	A	La Redonde	C 10	I	HT	1	0	M C	0	NO	L	1	PC	0	H	0	0	19-3	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade					Datations		
		Enduit actuel	Enduit ancien	Matériaux		Forme	MTX état actu		MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés	Comble					
67	F	La Redonde	D 368	E	FI	1	0	M C	0	LP	TP	1	PE	C	H	1	ES	X	FO ; GR ; BE ; PO ; ST ; GA ; ET
68	F	Le Terme	C 77	I	FI	1	0	M C	CV	LP	TM	0	PC	C	H	1	0	X	PO ; VO
69	F	Près de la Redonde et de la départementale	C 4	I	FI	1	0	BR	GN1	LP	TP	1	PC	0	H	1	ES	20-1	GR

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description														Dépendances
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade					Datations		
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés		Comble	
70	A	La Fage	D 389	E	HT	1	0	M C	0	HT	TP	1	PC	NS	UM	0	0	X	
71	F	La Fage	D 389	E	FI	1	0	M C	0	LPC	TP TM	1	PE	NS	H	1	0	X	GR ; PO ; VO
72	F	La Fage	D 63-64- 65	E	FI	1	0	M C	CV	LPC	TP L	1	PE	0	H	1	EC	X	ST
73	F	La Fage	D 395	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	1	PC	0	H	0	0	17 19	GR
74	F	La Fage	D 394	E	FI	1	0	PT	GN1	LP	TM	0	PC	C	H	1	0	16	GR

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC		Etages Carrés		Comble
75	F	Le Peyrat	C 354	I	FI	1	0	M C	0	LP	TM	1	PE	0	H	0	EC	18X,	GR ; PO
76	F	Les Egals	C 452	E	FI	1	0	M C	0	LP	TM	1	PE	0	H	0	EC	16	FO ; PO ; VO
77	F	Les Egals	C 450	E	FI	1	0	M C	0	LP	TP	0	PE	0	H	0	EC	X	PO
78	F	Les Egals	C 455	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PE	0	H	0	ES	X	FO ; PI ; PO ; VO ; GR ;
79	F	Les Egals	C 470	E	FI	1	0	M C	0	LP	TM	0	PE	0	H	0	EC	X	GR ; ET ; séchoir à châtaign es
80	F	Le Muscle	D 153	E	FI	1	0	M C	GN1	LPC	TP	0	PE	0	H	0	0	X	FO ; GR ; PO ;
81	F	Le Muscle	D 116	E	FI	1	0	M C	0	LP	TP	0	PE	0	H	0	EC	X	GR

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade					Datations		
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés			Comble
82	F	Le Muscle	D 563-564	E	FI	1	0	M C	CV	LP	TP	0	PE	0	H	0	EC	16 ; 18 ; 19	
83	F	Le Muscle	D 129	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	1	PE	0	H	0	0	15X,	
84	F	Le Muscle	D 122	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	1	PE	0	H	0	0	X	GR ; FO
85	F	Le Muscle	D 127	E	FI	1	0	PT	GN1	LPC	TP	1	PE	C	H	0	EC	16	
86	F	Le Muscle	D 133	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TM	0	PC	0	H	1	0	19	GR ; PO ; VO ; FO
87	F	Le Muscle	D 123	E	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	1	PC	0	H	0	EC	16X,	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs		Type d'égout	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations			
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC		Etages Carrés		Comble
88	M	Bourg	D 323-325	V	MV	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PE	0	H	1	0	X	
89	M	Bourg	D 317	V	MV	1	0	M C	0	LP	TM	0	PC	0	H	1	0	18	
90	M	Bourg	D 443	V	MV	1	0	M C	CV	LP	TM	0	PC	C	H	1	0	19-2,	
91	M	Bourg	D 319	V	MV	1	0	PT	CV	LP	TM	0	PE	0	H	2	0	X	
92	M	Bourg	D 316	V	MV	1	0	M C	GN1	HT	TP	0	PC	C	H	1	EC	19-2,	
93	M	Bourg	D 315	V	MV	1	0	M	CV	LP	TP	0	PC	0	H	0	0	X	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation	Classification	Murs			Type d'égout	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations		
						Enduit actuel	Enduit ancien	Matériaux		Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés			Comble
94	M	Bourg	D 311	V	MV	1	0	M C	0	HT	TP	0	PC	0	H	1	EC	18-1	
95	M	Bourg	D 312	V	MV	1	0	BR	CO	HT	TP	0	PC	0	H	2	0	X	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description														Dépendances
					Classification	Murs		Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade					Datations		
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien		Matériaux	Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés		Comble	
96	M	Bourg	D 102	V	MV	1	0	M C	0	HT	TP	0	PC	C	H	1	EC	19-2	
97	A	Bourg	B 413	V	HT	1	0	M C	0	HT	TP	0	PC	0	H	1	0	X	
98	A	Près du Bourg	B 1	I	HT	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PC	0	H	0	EC	X	ST
99	F	Près du Bourg	D 329	I	FI	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PE	0	H	1	EC	X	PO ; VO ; GR ; ST ; ET
100	A	Près du Bourg	B 93	I	HT	1	0	PT	CO	LP	TM	0	PC	0	UM	0	0	19-2	

24 Commune de Campagne
Maisons et fermes

GRILLE DE REPÉRAGE

N°	Dénomination	Localisation			Description													Dépendances	
					Classification	Murs			Type d'égoût	Toiture et Couverture			Elévation / Façade				Datations		
		Lieu ou adresse	CADA	Implantation		Enduit actuel	Enduit ancien	Matériaux		Forme	MTX état actu	MTX état anc (0/1)	Type de façade	Soubassement	Eléments du RdC	Etages Carrés			Comble
101	M	Près du Bourg	B 91	I	MV	1	0	?	CV	LPC	TM	0	PE	C	H	1	EC	20-2	
102	M	Bourg	B 107	V	MV	1	0	M C	GN1	LP	TP	0	PE	0	H	1	EC	18, 19-2,	
103	A	Bourg	A 705	V	HT	1	0	PT	GN1	LP	PT	0	PE	0	UM	1	0	18	
104	A	Près de La Fage	D 378	I	HT	0	0	L	0	HT	L	0	PC	0	AD	0	0	X	
105	F	Le Peyrat	C 815	I	FI	1	0	M C	0	LPC	L	1	PE	0	H	0	EC	X	ST ; EC

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Moulin ancien, utilisé jusque dans les années 1970. date portée : 1811.	1
Remploi ? Pierres de la porte d'entrée à chanfrein droit	0
Ne figure pas sur le cadastre ancien. Foudres. Ancienne forge.	0
Date portée.	0
Date portée.	0
Pierres de la porte d'entrée à chanfrein droit. Pierres rubéfiées. Porte d'étable en arc segmentaire clavé.	0
Evier. Date portée sur le sol mais pas vu, propriétaire : Mme baré Dominique, 0685376755, 1038 route de la Faravie	0
Balet. Date portée.	0
En ruine. Pas sur le cadastre ancien.	0
	0
Pierres rubéfiées. Sur cadastre ancien, mais reconstruction de 1907 (date portée). Piliers décorés (19e ?)	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Lauzes retirées dans les années 1980. Sur cadastre ancien. Dates portées. Porte avec pierres en chanfrein droit ; fenêtre avec pierres à chanfrein concave. Base ancienne, reprise au 19e. Charpente démontée et remontée	0
	0
	0
Emblème de Viregogue : provient probablement des ruines. Porte raccourcie dans la cave, avec des pierres taillées en chanfrein droit. Porte et fenêtres à chanfrein droit. Porte à chanfrein droit rebouchée. Porte de latrine. Ancien évier à l'intérieur. lauzes sur le portail.	1
Fenêtres et portes à chanfrein droit. Pierres rubéfiées. Bac intérieur, trace d'emplacement d'un ancien évier. Cheminée décorée 18e. Fronton à lucarne 18e. Propriétaire : Mme Baré, 0649825740	1
Porte à chanfrein droit. Maison transformée en dépendance, deux cheminées à l'air libre. Peut-être des lauzes.	0
Dates portées.	0
Ancienne grange. Date portée.	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
chanfrein droit. Porte 16e mais comblée au revers avec du ciment et parpaing. Lauzes remontées.	0
Ancien toit en lauzes. Evier, potager, deux cheminées/cantous deux édifices sur le cadastre ancien, réunis en une maison. Charpente apparente visible. Chanfrein droit. Linteau décoré (ancienne cheminée ?). Pas de fondation (directement sur l'argile). propriétaire (conservatrice) : 0616250640. son mari : 0609796680	0
Porte murée avec chanfrein droit et peut-être un linteau en bâtière. Bâtiment secondaire avec une porte datant du 16e. GR transformée en GA.	0
Bâtiment central de fin 19e. Ciselure sur le pourtour de la pierre du linteau.	0
Fenêtre avec chanfrein large droit, linteau en bâtière. Ancienne grange. Une partie 16e.	0
Portail avec chanfrein droit;	0
Porte et fenêtre à chanfrein droit large. Cheminée, potager, évier.	0
Dite par les habitants "la chapelle". Porte décorée 19-2. Maison avec une partie étable. Evier, cheminée, potager. Cantou 19e. Pierres rubéfiées. Date portée.	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
<p>présent sur cadastre de 1817. ruines. Liées à la culture de la vigne ? Latitude : 44,913642 Longitude : 0,989283</p>	0
<p>+ cluzeau dans les bois au-dessus du chemin, à 200m de la ruine. Porte et fenêtre à chanfrein droit. Bâtiment secondaire 19e. Evier au revers.</p>	0
<p>Bassière pour conserver des aliments dans des toupines (pas de photo ; un autre dans une maison aux Muscles, sur la route de Cabans, chez Mme Degrédulou ?). Une partie démolie dont un portail avec une date. Portail vendu à Bergerac. Un forgeron à côté avant.</p>	0
<p>Trous de boulin dans la cave. Portes et fenêtres avec chanfrein droit. Ancien toit de lauzes dans une partie secondaire (charpente pour lauzes avec petit muret d'enduit sous la charpente = lieu de stockage des grains). Dans une partie secondaire, sol creusé en pisé. Pierres rubéfiées.</p>	1
<p>Ancienne métairie du château, a appartenu au marquis de Campagne. Propriétaire a les actes notariés, indiquant que M. Joubert était notaire au Bugue en 1922.</p>	0
<p>Reprise du pignon, agrandi. Présent sur le cadastre ancien. Vignes jusqu'au château, anciennes terrasses encore visibles. Appartenait au marquis de Campagne. Était placée sur une ancienne route menant au château. Date portée : 1884.</p>	
<p>Sur le cadastre ancien mais tout refait. Revenir pour voir le haut.</p>	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Pas représentée sur le cadastre ancien, donc construit après 1817. Voir sur matrice cadastrale la parcelle et chercher sa fonction. Plus grand bâtiment agricole de la commune d'après le maire.	0
Seule maison privée de Poulverousse, le reste appartenait au marquis. Pas représentée sur le cadastre ancien. Linteau sculpté. Un ancien évier, un ancien cantou.	0
Représentée sur le cadastre ancien mais très refaite au 20e et 21e siècles.	0
Four banal pour soixante personnes. Présence de plusieurs portes à chanfrein droit. Un évier et deux cheminées anciennes. Des poutres d'origine dans les dépendances. Mur surélevé avec des lauzes, ancien toit en lauzes. Evier ancien mais coupé. Garde-manger en place. Charpente de lauzes avec cinq fermes complètes numérotées de 12 à 8, laissées en place (le bâtiment d'origine était donc plus long). Un balustre venant du château de Campagne. Les bâtiments ne sont pas contemporains mais peu éloignés en termes de dates. Une nécropole en bas du champs, datant du Haut Moyen Âge entre le Ve et le VIIe siècle : fouilles en 2008 par Hervé Gaillard, découverte d'un cercueil contenant deux corps, pas de mobilier. Sarcophage resté en place, mais corps repris par la DRAC. De la Vergnolle à La Guillarmie, colline couverte de vignes avant. Carrières en dessous. pisé au sol avant, enlevé. Dans le bâtiment principal, dans la pièce principale, deux cheminées car il y avait avant un mur de séparation en pierres de taille. Une grange en haut du	1
Lié à la carrière à côté.	0
En ruines. Dans un ancien hameau sous la falaise, en ruines. Une soixantaine de personnes habitaient là, hameau déserté vers 1900. Traces de chanfrein droit pour la cheminée. Reste de four à pain, très grandes dimensions. Restes de lauzes. Chanfrein droit. Traces de deux occupations différentes : falaise creusée d'abord, puis murs maçonnés devant la paroi. Corniche supérieure	1

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Grange, en ruine. Deux cheminées. Avant : maisons sous la falaise, contre les rochers, en partie creusées.	1
Représentée sur cadastre ancien, refaite au 19e.	0
Une partie sur le cadastre de 1817. Ancien four dans une dépendance. Grange en ruine de l'autre côté de la rue. Date portée, 1954 : date où l'ancienne grange a été surélevée pour la changer en séchoir à tabac. Vignes autour partout, toutes les exploitations avaient des vignes pour production personnelle.	0
Chanfrein droit en place. Arrivée des propriétaires, la famille Fournier, en 1926.	0
Ancienne métairie. Evier, cheminée. Un four à pain détruit, visible sur le cadastre de 1817.	0
Dates portées : 1712, 185?, 1877. Porte murée sur la façade au niveau de l'étage : ancienne porte d'entrée avec balet. Embrasure de porte avec chanfrein droit. Trace de gond, ancien portail. Fenêtres en arc segmentaire. Cantou du 19e. Cheminée plus vieille, du 17e. escalier en bois ancien. Deux charpentes différentes, une avec probablement un contre-ventement au-dessus. Trois ou quatre croupes : deux bâtiments différents ? Semble unifié sur le cadastre de	1
Présence de chanfrein droit mais remploi car le linteau ne présente pas de chanfrein droit. Ancienne grange. Pierres rubéfiées.	0
Porte murée à chanfrein droit. Deux propriétés en 1817 : raccord avec bout de porte à chanfrein droit à côté. Cantou XIXe. Pisé avant dans la partie ouest du bâtiment. Ancienne citerne devant. Porte à chanfrein droit derrière au nord. Charpente de lauzes. Un vignoble à côté auparavant.	0
Ruines. De la lauze. Bout d'arc segmentaire : 18e. Linteau droit : 19e. Pied droit de cheminée.	1

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Ruines. Trace de chanfrein droit mais remploi. Porte à chanfrein droit en place. Traces d'évier et de cheminée. Toit en lauzes. Raccord : extension au 19e (feuillure). Cheminée en pierre à l'intérieur. Niveau de sousbassement, rez-de-chaussée surélevé. fenêtre avec arcs segmentaires : 18e. Hameau probablement abandonné après la Première Guerre mondiale.	0
Date portée : 1910. Cheminée du 19e. Potager démonté.	0
Grange surélevée au début du 20e. Dans le bâtiment à côté : des foudres de vin. Bâtiment décoré d'étoiles de David et de couleurs verte et violette. Un fournil de l'autre côté de la route.	0
Bâtiments très modifiés. Un colombier en lauzes et tuiles plates. Grange de fin 19e. Maison refaite en 1946, raccourcie. Date portée : 1912.	0
Ancien pigeonnier, en ruine. Trous de boulin. Repose sur une rupture de pente avec petite terrasse en roche taillée. N'était pas dans un bois autrefois. Couvert en lauzes.	1
Porte et fenêtre à chanfrein droit. Evier en place avec arc de décharge.	0
Chanfrein droit. Petit évier. Fragment de cheminée en marbre.	0
Fenêtre 16-17e siècles en place. Pignon repris. Charpente pour lauzes à l'intérieur. Inscription "tabac".	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Chanfrein droit. Ancien toit en lauzes.	0
Date portée : 1799. Epi de faitage. Lauzes en partie basse. Fenêtre et porte avce arc segmentaire. Fenêtre avec décor sculpté. Chanfrein droit pas en place. Évier.	1
Chanfrein droit pas en place.	0
Chanfrein droit. Evier, garde-manger. Cheminée avec rosaces gravées.	0
Appartenait au marquis de Campagne. Serait un ancien repaire noble, avecle moulin du Porteil à côté. Fenêtres et porte à chanfrein droit, en place. Exploitation de tabac jusqu'en 2003. Rez-de-chaussée semble dater du 16e. Avait une ancienne grange (D37) mais détruite.	1
Construit pour une fille du marquis de Campagne. Portail inversé, feuillure vers l'extérieur : auparavant un double portail traversant, avec au-dessus des habitations, mais il ne reste que le second portail.	0
Pigeonnier. Toit en pavillon. Date portée : 1768. Porte à linteau en arc segmentaire. Restauration récente avec pierres posées en délit. Porte balet. Beaucoup de pins aux alentours.	1

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
<p>Date portée, 1738, sur un linteau d'une ancienne porte transformée en fenêtre, gravée dans un cœur.</p> <p>Date portée : 1772, gravée sur le mur de la façade principale.</p> <p>Chanfrein droit sur bâtiment secondaire, peut-être en partie en place.</p> <p>Linteau sculpté.</p> <p>Toit en lauzes jusqu'à mi-hauteur avant.</p> <p>Evier, potager qui a été déplacé, cheminée reprise.</p> <p>Cheminée à l'étage en place mais raccourcie à droite, qui date probablement de 1738, comme le potager.</p> <p>Charpente de lauzes, datant probablement du 18e pour la croupe et la faîtière.</p> <p>Marquages, notamment sur les croupes (I et II).</p> <p>Souche de cheminée énorme qui fait saillie sur l'extérieur : semble plus ancienne que le 18e.</p> <p>Inventoriée par association Les Vieilles maisons paysannes.</p> <p>Propriétaire possède des photos anciennes, va nous les envoyer.</p>	1
<p>Ancienne grange.</p> <p>Date portée : 1874.</p> <p>Une partie déjà présente sur le cadastre de 1817, ajout d'un bâtiment.</p>	0
<p>Petite cabane dans les bois, couverture détruite. Date portée : 1869. Une cheminée à l'intérieur. Probablement liée à la culture de la vigne, des vignes aux alentours il y a encore 70 ans.</p> <p>Volonté de la propriétaire de la faire restaurer.</p>	1

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
<p>Porte à chanfrein droit. Fenêtre 19e. En partie sur le cadastre de 1817. Evier. Four à pain avec loge à potée à côté. Fenêtre à chanfrein droit pas en place. Linteau à chanfrein droit remployé. Porte à chanfrein droit avec linteau sculpté d'un blason proprement martelé. Pierres rubéfiées dans la porte avec le blason : incendie. Raccord. Dans la cave : des ouvertures sur cour murées, aujourd'hui remblayées, une construction avec des murs dans un coin de la cave. Date portée sur la bergerie : 1936. cheminée. Lucarne avce un petit décor de fleurs. Enduits colorés rouge et blanc. Chanfrein droit trsè modifié. Ancienne traverse de demi-croisée à meneaux, retournée, abrasée et remployée. Fenêtre à chanfrein droit en arc de cercle. Souche de cheminée très épaisse, avec une double cheminée dont un cantou. Sur la grange, deux dates portées, une sur chaque mur gouttereau : 1848 et 1831. évier en pierre dedans. D'après le propriétaire, il y a eu un moment cinq feux à La Redonde.</p>	0
<p>Date portée : 1923. Une partie figurée sur le cadastre de 1817.</p>	
<p>Pas figuré sur le cadastre de 1817. Date portée 1901 sur une pierre d'angle en partie basse, et date portée sur le revers d'une tuile de l'ancienne couverture 1907. deux anciens éviers. Espace intérieur ouvert qui est avant fermé par un mur recouvert d'enduit : il s'agissait donc de deux bâtiments, de deux propriétaires différents, sans</p>	

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Pigeonnier. Toit en pavillon. Date portée : 1801 ou 1807	1
Fenêtre à chanfrein droit. Ancien évier, cheminée. Fenêtre et cantou 19e. Charpente de lauzes. Un foudre.	0
Bouts de chanfrein repris. Mur gouttereau arasé et repris. Fenêtre à chanfrein droit.	0
Dates portées sur les linteaux de porte donnant sur cour : 1804, 1825, 1882. Arcades murées. Trace d'un ancien évier. Ancienne cheminée. Charpente de lauzes. Porte et fenêtre à linteau en arc segmentaire. Fenêtre 17e.	0
Porte à chanfrein droit, en place. A l'intérieur : un ensemble cheminée, escalier, potager, placard au bout. GR avec croix. En 1976-1977, la foudre est tombée sur une partie, le toit a brûlé. D'abord culture du tabac, puis élevage de porcs. Dans cet écart, jusqu'à 90 personnes vivaient à une époque.	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Traces de chanfrein droit. Porte murée, ouvrant sur un ancien chemin. Évier. Date portée 1770. linteau de porte en arc segmentaire. Raccord avec chanfrein droit. Fenêtre à linteau en arc segmentaire. Charpente ancienne de lauzes. Point d'eau à proximité avec une date non visible. Vignes partout autour (souvent point d'eau pour les vignes)	1
Portes à chanfrein droit des deux côtés, en place. Fenêtre à chanfrein droit.	1
Évier ancien. Partie centrale figurée sur le cadastre de 1817.	0
Date portée sur PO : 1912 ou 1972. trace d'une bassière.	1
Ancienne longère. Chanfrein droit pas en place. Cheminée déplacée. Tout le pignon refait, cheminée était là à l'origine. Entrée de grange murée. Un peu de vignes et de noah (cépage) aux alentours.	0
Four à pain	0
Dates portées : 1869, 1997. chanfrein droit.	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Date portée : 1872. Bout de bâtiment figurée sur le cadastre de 1817, qui semble dater du 18e. Présence de chanfrein droit, mais qui ne semble pas en place. Trace de cheminée. Trace de mur gouttereau. Une partie 18e avec cheminée.	0
Chanfrein droit. Fenêtre en place de la fin 15e-début 16e.	1
date portée : 1899. Porte à chanfrein droit. Linteau délardé	0
Chanfrein droit sur deux portes. Charpente de lauzes. Canton 19e. Ancien évier.	0
Date portée sur le linteau de la porte de la grange : 1906. Agrandissements successifs du bâtiment. Date portée sur le linteau de la porte : 1878. POVO avec chanfrein droit, des deux côtés. Date de 1909 sur le linteau de la porte. Parpaings pleins autour des portes et fenêtres, enduits par dessus. Fenêtre du 17e remployée, avait été trouvée sur place, avec chanfrein très	0
Pisé partout au sol, avant travaux. Fenêtre à chanfrein droit, penchée, peut-être en place. Porte en plein cintre.	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
<p>Toit à longs pans et une partie en pavillon. Porte et fenêtre murées. Allège en pierres de taille avec appui mouluré buché en partie basse : ancienne porte murée dans les années 1960. souche de cheminée avec une orientation différente du toit actuel. Arcade dans le soubassement délimitant deux anciens bâtiments. cheminée et évier ancien. Une partie appartenait au marquis de Campagne. A l'étage, fenêtres et portes à linteau en arc segmentaire (XVIIIe). Grosse avancée avec le restaurant construit après 1817.</p>	1
<p>Porte et fenêtre à linteau en arc segmentaire. Pierres rubéfiées.</p>	0
<p>Date portée : 1879. Boulangerie auparavant.</p>	0
<p>Fenêtre ancienne et ouverture murées. Cheminée ancienne. Mur creusé en arrondi pour accueillir l'escalier. A l'étage, des pierres taillées au XIXe, plus régulières qu'au rez-de-chaussée : construit sur un rez-de-chaussée plus ancien.</p>	0
<p>Toit en pavillon. Date portée : 1827. Cantou. Grande ouverture sur rue transformée en fenêtre. Arc de décharge au-dessus du linteau de porte.</p>	0
	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
<p>Date portée : 1713. Appartenait au marquis de Campagne. Arcade. Fenêtre à chanfrein droit recouvert d'enduit. Un évier en bas et un évier en haut. Pierres rubéfiées sur le revers. Différence de niveau au rez-de-chaussée. Console noyée dans le mur. Chevêtres de cheminée dans la charpente au Nord-Est et Sud-Est mais pas de cheminée en haut : il y a donc eu à une époque une cheminée, aujourd'hui détruite. Deux corbeaux sans destination. Potager du XVIIIe, cheminée. Charpente pour lauzes. Croupes avec remplois, croupe avec mortaises orphelines. Charpente à croupe date probablement du XVIIIe. Deux échelles de perroquet. Un espace de stockage de grains formé par un petit muret. Bâtiment plutôt du XVIe, à pignons.</p>	1
<p>Toit en pavillon. Restaurant. Loge de latrine qui semble ancienne, mais avec des pierres très taillées plus caractéristiques du XIXe, mais bizarre qu'on construise encore des loges de latrine au XIXe. Cantou et cheminée XIXe, deux placards se faisant pendants, aménagés dans le mur, datant du XIXe. Bâtiment repris au XIXe mais avec une base plus ancienne. mortaises orphelines tout le long d'une poutre : ancienne cloison séparant la pièce. Arcade surbaissée, datant probablement du XIXe.</p>	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Toit en pavillon. Date portée : 1835. Pierres anciennes en partie basse, bâtiment ancien.	0
Toit en pavillon. Ancien presbytère. Passerelle.	1
Moulin du bourg. Ancien évier. Motif de rouelle sur montant de fenêtre. Évier à l'étage sous comble.	1
Propriété de M. et Mme Innocente, à contacter. Regarder la photo du fond Albert Kahn et vérifier s'il s'agit de cette ferme. Souche de cheminée très épaisse. Pierres rubéfiées. Fenêtre murée avec cadre muluré. Linteau à chanfrein droit. Portes et fenêtres murées. Raccord, partie gauche rajoutée. Platebande recoupe les pierres en délit supportant les fenêtres. Fenêtre à chanfrein droit. porte à chanfrein droit sur l'arrière. Sur le cadastre qu'une seule partie figurée, donc agrandie après 1817 par la GR à gauche.	1
Ecole et mairie. Inscriptions : construit par A. Cros-Puymartin architecte, sous la mandature du maire B. Escot, chantier mené par l'entrepreneur A. Delfour. Date portée sur le fronton : 1884. De part et d'autres de la partie principale, des pavillons avec probablement les logements de l'instituteur d'un côté et de l'institutrice de l'autre. Tirants métalliques dans la maçonnerie.	0

Notes	Sélectionnés
Particularités (dates, décors, épis de faîtage...) , observations et plans	
Construction de l'entre-deux-guerres. Toit à longs pans avec croupe au centre. Garage au milieu.	0
Date portée : 1860. Porte à linteau à arc segmentaire. Cœur à l'envers gravé dans le linteau.	0
Date portée : 1762. Linteau à crossette, lucarne à ailerons et linteau semi-circulaire, puis linteau	1
Ancienne étable pour âne, remontée entièrement récemment mais la façade a été reprise avec les niches latérales déjà présentes avant. Terrain acheté à la commune de campagne il y a environ 45 ans. Auparavant, le curé de Campagne aurait eu une vigne sur ce terrain d'après le propriétaire. Bergerie en ruine à côté avec une date portée : 1835. chemin en contrebas. Sur une terrasse construite, reprise de pierres anciennes trouvées sur le terrain : pierres avec inscriptions gothiques et arrondis. Inscription avec lettres un peu trop nettes : probablement néogothique du XIXe.	0
Evier, cheminée anciens. Souche de cheminée à double conduit. Evier ancien en place. Charpente de lauzes. Charpente homogène.	0