

Plan général de localisation.  
Infographie A. Marin, sur fond de plan de E. Jean-Courret.



Extrait du plan cadastral de 1810



Extrait du plan cadastral de 1845



Extrait du plan cadastral de 2010



Vue générale de l'édifice depuis l'est : au premier plan, pignon sur rue et couverture en tuiles canal de la charpente.


Cl. D. Souny, 2013.





Garage Vauthier, salle de l'étage, mur ouest avec sa cheminée, et vue générale de la charpente vers l'ouest.

Cl. A. Marin, 2012.



Cours de sablière sud : détail de la panne et de l'entretoise insérées après coup dans le mur pignon est. A noter, marque en X sur l'entretoise. Cl. A. Marin, 2014.



Ferme 1, face est : marque \ avec contremarque sur le poinçon et le lien est. A noter les traces de doloire sur la face du poinçon éclairée en lumière rasante.

Cl. A. Marin 2014.



Cours de sablière nord : détail de l'assemblage de l'entrait de la ferme 2 avec la sablière et l'entretoise et marquage \\\.

A noter, enture à mi-bois de la sablière sous l'entrait.

Cl. A. Marin, 2014.




Ferme 3 : marquage \\\\ sur l'entrait et le poinçon, et marque IV sur le lien de faîtage.

Cl. A. Marin, 2014.



Poinçon de la ferme 3, face sud : tracés à la pointe sèche pour guider le percement des chevilles de l'assemblage des liens.




Cl. A. Marin, 2014.



3 cm = 1 m  
0 1 m

	pièce de bois		pièce de bois remplacée ou ajoutée		carottage	V? : référence du prélèvement dendro
	pièce de bois en coupe		tracé à la pointe sèche		Vauthier1	(date d'abattage proposée 1467-68)
	tenon		fente de séchage		Vauthier2	(date d'abattage entre 1774-1793)
	cheville		maçonnerie			
	tête de cheville					
	pointe de cheville					


**Saint-Emilion, site du garage Vauthier**  
Rue de l'Abbé Bergey (cad. 457)  
Unité 1, étage, charpente : ferme 1  
Relevé manuel Agnès Marin, 2014




3 cm = 1 m  
0 1 m

	pièce de bois		pièce de bois remplacée ou ajoutée		carottage	V? : référence du prélèvement dendro
	pièce de bois en coupe		tracé à la pointe sèche		Vauthier1	(date d'abattage proposée 1467-68)
	tenon		fente de séchage		Vauthier2	(date d'abattage entre 1774-1793)
	cheville		maçonnerie			
	tête de cheville					
	pointe de cheville					

**Saint-Emilion, site du garage Vauthier**  
Rue de l'Abbé Bergey (cad. 457)  
Unité 1, étage, charpente : ferme 2  
Relevé manuel Agnès Marin, 2014





**Saint-Emilion, site du garage Vauthier**  
 Rue de l'Abbé Bergey (cad. 457)  
 Unité I, étage, charpente : ferme 3  
 Relevé manuel Agnès Marin, 2014




**Saint-Emilion, site du garage Vauthier**  
 Rue de l'Abbé Bergey (cad. 457)  
 Unité I, étage, charpente, ferme 4  
 Relevé manuel Agnès Marin, 2014


Cours de sablière sud



Cours de sablière nord



**Saint-Emilion, site du garage Vauthier**  
 Rue de l'Abbé Bergey (cad. 457)  
 Unité 1, étage, charpente : cours nord et sud  
 Relevé manuel Agnès Marin, 2014



**Saint-Emilion, site du garage Vauthier**  
 Rue de l'Abbé Bergey (cad. 457)  
 Unité 1, étage, charpente : plan  
 Relevé manuel Agnès Marin, 2014

