



COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA

COMUNAUTAT
D'AGLOMERACION



Mission inventaire du patrimoine architectural

Commune d'Urepel (64)


Atlas des parties constituantes

Hadrien Rozier
07 61 53 39 56

h.rozier@communaute-paysbasque.fr

Pôle Territorial Garazi Baigorri
Lutxiborda - Quartier Zabalce

64 220 SAINT JEAN LE VIEUX | DONAZAHARRE




Pays-Quint méridional

Pays-Quint septentrional

Inventaire pastoral

- bâtiments repérés [179]
- Limites communales
- Pays-Quint (frontières estimées)



IDENTIFICATION

Identifiant : 1
Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : autre
Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : mangeoires

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : métal

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 2

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : toit à porcs

Appellation :

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit conique

Matériaux toit 1 : chaume

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois et chaume

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 3
Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos
Appellation :

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 4
Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir
Appelation :

Implantation :

Plan : Null

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 5
Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos
Appellation :

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : métal

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 21e s._1e moitié

Justification : date portée




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 6
Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos
Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 7

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Cibondo [Cada] ; Bardenaren b[orda] [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

Implantation : Null

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : Détchumé Premondo Jean Cult aux Aldudes, pature et cabane ; Occupation Bt rural et prés [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 9
Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : remise agricole
Appellation : Etxola Lepederre [Oral]

Implantation : en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 :

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et en plateau

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 10

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Etxola Kohota [Oral]

Implantation : faitage est-ouest T pente

Plan : plan en L

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan en L en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage T pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : béton

Couverture : toit à deux pans et croupes

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 11

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Kohota [Oral]

Implantation : faitage est-ouest en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

Landes syndicales

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile plate
mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile
plate mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 12

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Axerrilepo_Urtaray [Oral]

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire avec séparation

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 13

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Urtaray [Oral]

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 14

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Urtaray [Oral]

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : bois

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : fer

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 15

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Etxola Aztakarri [Oral]

Implantation : faitage est-ouest T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage T pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : Béton

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 16

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir simple

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 17

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Franxixen Borda

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile plate
mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile
plate mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 18

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Argampollita [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade : Null

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 19

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Sanferminen borda [IGN]

Implantation : faitage est-ouest T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage T pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 431 : Ernautène Sanfermin Gaston Cult aux Aldudes, Bt rual et cour ; 433 : prés ; Non attestée [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier : chaux et sable

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 20

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange ovoidale

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 21

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de déparasitage

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 22

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 23

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange ovoidale

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : aucun

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 24

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir simple

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 21e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 25

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appelation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 26

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange ovoidale

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 27

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Xalbadorren Borda [IGN] ; Perecinen [ACEGCGE]

Implantation : faitage est-ouest // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E399 : Ahatarté, Orrela Elgart Jean cult Aldudes, Bt rural Esp. ; Occ. 2 Bt, labour [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : chaux et sable

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 28

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appelation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 29

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage est-ouest en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau ouest

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon ouest et faitage en plateau

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 30

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 31

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade : Null

Typologie 1 : enclos de déparasitage

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 32

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Hausai

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 33

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Hortzorrotz [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 34

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange ovoidale

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 35

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage est-ouest // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 36

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : remise agricole

Appellation :

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tôle
nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 37

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : remise agricole

Appelation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : D2 291 : Poco Garay Otxarart jean, pour la jouissance de la fougère, bt rural (borda) ; 290 : pré ; 292 : labour

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION

Identifiant : 38

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Antoncaroïco-borda [Cada] ; Inabiaren [[ACEGCGE]

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : grange isolée ; ferme ?

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E1 159 : Arrambide Inharabia Pierre, cult aux aldudes, Bt rural, 160 pature ; Occup bt et labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 39

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Argampollita [Cada] ; Parenen b[orda] [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 364 : Arrambide Inharabia Pierre, Cult aux Aldudes, Bt ruraux et cour ; 363 : Pré ; Occ. Bt et prés [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 40

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Otsanaizko Borda

Implantation : en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon ouest et en plateau

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E365 La borde figurant sur le cadastre est détruite ; ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240, Perenen b[orda], détruite.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : schiste

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : schiste et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 41

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Otçaburu [Cada] ; Arecheren [[ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange et cabane [détruite]

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 366 : Etchart Iputcha Arnaud, Cult aux Aldudes, Bt ruraux, pré ; 395 pature, 367 : V. B. ; Bt 3 [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : pierre

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile plate mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile plate mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 42

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Manexunaren Borda [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 43

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Franxixen Borda

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état_menace de ruine

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 44

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Ilharragorryco-borda [cada] ; Illaregontenborda [ACEGCGE]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage T pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 375 : Iribarne Jean, cult aux Aldudes, Bt rural ; 372 pature ; 374 bois taillis ; 395 pature syndicale ; occupation 2 BT, ACEGCGE.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 45

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Ilharragorryco-borda [cada] ; Illaregontenborda [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : Reconstituit : E2 377 : Cihista Antonena Pierre, cult aux Aldudes, Bt rural ; reconstituit

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 46

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Xoaluze [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur gouttereau sud

Typologie 1 : grange isolée ; maison

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C2 381 : Ernantine veuve & héritiers à Baigorry, maison ; 381 chatarg, 382 b. taillis, 385 verger, 386-87 pature ; labour [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit partiel

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 47

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Anonea [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C3 403-405 : Esponda Abancena Jean, 403 : jardin, 404 : maison sol et cour, 405 : labour ; labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : ciment

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 48

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Otsarartea [IGN]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le et faitage T pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 49

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Buztanborda [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée ; ferme ?

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : D3 495 : Joanahandy Bustan Jean, cult aux aldudes, bt rural et cour ; proche Bt et prés [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 50

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : California [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

Partie en béton rajoutée, rénové en maison en 2011 selon cadastre. Gite-bâtiment agricole/salle de traite/Bergerie

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : béton

Mise en oeuvre 2 : crépi

Mortier : chaux

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 : tôle galvanisée

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 51

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Tchipitchoenea [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC et comble à surcroît avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : terre argileuse

Mise en oeuvre 2 : brique et brique crue

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_restauré

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :





Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 52

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Larrategiko borda [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 438 : Antchagno Larratéguy Pierre, Cult aux Aldudes, Bt rural et pré ; pature-439 ; non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_restauré

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification : porte la date




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 53

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appelation : Elhutsen borda [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC et comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit partiel

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 54

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : San-ferminen borda [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : terre argileuse

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 55

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Pagadar [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : F1 69 : Ausquié [?] héritiers, Bt rural. 70 Pature : non attesté [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état_menace de ruine

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 56

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Gentilbéhère [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée ; maison

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC et comble à surcroit avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : G5 564 : Bidé Gentilbéhère Pierre, maison & sol ; pré, pâture ; non att. [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 57

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Maïster [Cada]

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau sud

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C601 maison sol et cour Hiriart Maïster Dominique ; proche Landes syndicale ; Non att. [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : chaux

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_désaffecté

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification : daté par source




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 58

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Otsnaizko borda [IGN] ; Oconese b[orda] [ACEGCGE]

Implantation : en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 354 : Inbelesteguy etxeola, Coscarart Oxanaitz Pierre, cult aux aldudes, Bt rural ; Occ. Bt et prés [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 59

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Zurginaren borda [IGN]

Implantation : en plateau

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 406 : Itcaïna Bipher Jean, cult aux Aldudes, pré ; Dans

E443 : V.B. Occ. 2 Bt [Grange et cab ?] [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : détruit

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 60

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : parpaing de béton

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 61

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation :

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau ouest

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : ciment

Matériaux ouvrant : ciment

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état_menace de ruine

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 62

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appelation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 : métal

Mise en oeuvre 2 : essentage de tôle

Mortier :

Matériaux ouvrant : métal

Couverture :

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 63

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Biperren borda

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T pente

COMMENTAIRE :

Prés sur le cadastre napoléonien. Non construit.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 64

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Lohitceco Errecaco-borda [Cada]

Implantation : faitage nord-sud T pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le et faitage T pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E 424 : Ohaco Batistarena Jean, cult aux Aldudes, Bt rural ;

E423 labour , E429 : pa ; E430 Chataig. non attestée [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 65

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Espelaita ; Sanferminen borda

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 431 : Ernautène Sanfermin Gaston Cult aux Aldudes, Bt rual ; 433 : prés ; non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 66

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Borda [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC et comble à surcroit avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : F1 137 : Ernantine Sanfermin [?] Gaston, cult à Urepel. Bt Rural ; F136 labour ; F139 b. taillis ; borde de la ferme Lohitzebeherea

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : métal

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 67

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Gaineco-borda [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : F2 349 : Arrambide 5illisible] les héritiers, Bt rural et cour ; F346 pré ; non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : chaux

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : appentis

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 68

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : pierre

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_désaffecté

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 69

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Cibiondoco-borda [Cada] ; Bardenaren b[orda] [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : H1 160-65 ; Detchumé Premondo Jean, cult. aux Ald., 160-161 pasture et cab. ; 162 bt rural ; 163 pré ; b. t ; Bt et prés [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 70

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 71

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appellation :

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 72

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Ahatarte

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

Occupation à proximité en 1788 ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 73

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appellation : Sara [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 74

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC et comble à surcroit avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 75

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Gaïnecco borda [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en en RDC et comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C252 ; Coscarart Etcherriquy Antoine, Bt rural et cour ; 551 : labour ; 253 pature ; proche Bt, labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : ciment

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 76

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Matchirénéa [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C5 593-596 : Coscart Etchiniqui [?], 593 : labour ; 596 bâtiment rural et cour ; Toit menacé ;

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 77

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Putunen-borda [cada]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau ouest

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage T pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C 777 : Laxague Putunena Martin, 776 : parture, 777 : bt rural et cour ; 781 : labour ; 783 : jardin ; Toit et mur menacé

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 78

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Kokainea-kurutze Lepo [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC et comble à surcroit avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : bon état

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 79

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC et comble à surcroit avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : bon état

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :





Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 80

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Etxolakatoren borda [oral]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon nord et faitage T pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : bon état

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 81

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Ahunstarrela [Cada] ; Aunsiarreta [ACEGCGE]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange et cabane [détruite]

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon est et faitage T pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : D3 529 ; Iphaeaguerre Irigoin Jean, cult à Anhaux, bt rural et cab ; dans D528 V.Baigorry ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile plate

Matériaux toit 2 : tôle ondulée

Typologie matériaux : pierre et tuile plate

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 82

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Martinagota [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : pierre

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 83

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Pokoin borda [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 : tôle ondulée

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 84

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appelation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

anciennement grange ?

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 85

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Lohitceco-borda [cada] ; Laruttren b[orda] [ACEGCGE] ; actuellement Sabuchar [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage_comble à surcroît

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange isolée ; ferme ?

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage sous comble à surcroît avec façade sur le et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : G5 584 : Erramusoé Doncuanena, Bt rural ; Bt ural et labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 86

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appellation : Detchumea [oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 : métal

Mise en oeuvre 2 : essentage de tôle

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_restauré

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 87

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon nord et en plateau

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 88

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appelation : Muthilaenea [oral]

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : F1 227 : Hasquet Muthilaenia Bd, Maison, sol et cour.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : restauré

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 89

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Urtaray [Oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau ouest

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 : ciment

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 90

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Urtairaiko Lepoa [IGN]

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : métal

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 91

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Urtaraiki Lepoa [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 : ciment

Mise en oeuvre 2 : crépi

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 92

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Urtaraiko Lepoa [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 93

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Col Hortzorotz [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau nord

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : crépi

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 94

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Acheri Lepo [Oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et faitage en plateau

COMMENTAIRE :

AD 64 D525 : pâture syndicale ; reconstruit.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 95

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 : ciment

Mise en oeuvre 2 : crépi

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 96

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Etxola Aztakarri [Oral]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 97

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 98

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : crépi

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 99

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 100

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Mendi Artea [Oral]

Implantation : en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau nord

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau nord et en plateau

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 101

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : bois

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 102

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Urtaraiko Lepoa [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 : ciment

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 103

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : çahardien [cada] ; Saliecen b[orda] [ACEGCGE]

Implantation : faitage est-ouest // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : cabane ?

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : G690 : Ohaco Chalus Jean à Urepel, maison sol et cour ; 2 Bt et labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 104

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Etcheverryen-borda [Cada]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon nord et faitage T pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : Ernaga Etcheverry Jean, cult aux aldudes ; 65: Bt Rural ; 66 labour ; 67 bois taillis ; 117 bois taillis ; non colonisé [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état_menace de ruine

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification : date portée




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 105

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Jakaluzen borda [oral]

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 391 : Arrambide Inharabia Pierre, cult aux Aldudes, Bt rural et cour ;395 : v.Baigorry, parture ; détruit sur la BD ortho 20

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 106

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

Pignon sud-est

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : ciment

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._2e moitié

Justification : date portée




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 107

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

Salloir au sous-sol : à l'emplacement d'un bt rural et près dans la lande syndicale

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : béton

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 108

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Chabaten-borda

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E1 275 : Esguy Eyhera Etcheberria michel cult aux aldudes, Bt rural, Esp, 273 : pré, 275-77 : bois taillis ; non colonisé [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : calcaire

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : calcaire

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : calcaire et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 109

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Palombière

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 : cabane de chasse

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 110

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appelation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane rectangulaire

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : bois

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 111

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Etxola Aztakarri [Oral]

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : bois

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 112

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Xalbadorren borda [IGN] ; Perecinen [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E399 : Ahatarté, Orrela Elgart Jean cult Ald., Bt rural Esp ;

396-400 : labour, futaie, labour, pré ; Occ. 2 Bt, labour [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 113

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Zurginaren borda

Implantation : en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur gouttereau est et en plateau

COMMENTAIRE :

Cadastre 1830 : E406 Prés patarraco monhoa, Bastanchury Curguina Jean, Cult aux Aldudes ; cabane détruite ; bergerie postérieur

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 114

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Ephelia-borda [cada] ; Epelecoborda [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : Null

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E2 334 : Coscarart Epheliaborda Antoine, cult aux Aldudes, maison, sol et cour ; Bt et prés ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : calcaire

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : moellon

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : Null

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : calcaire et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état_envahi par la végétation

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 115

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : sentier

Appellation :

Implantation :

Plan :


Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : sentier et murets en pierre

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :

Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 116

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : sentier

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : sentier et murets en pierre

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 117

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Beardegi

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon nord et faitage T pente

COMMENTAIRE :

Cabane et saloir séparé

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 118

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Beardegi

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : bois

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 119

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Beardegi

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de déparasitage

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : béton

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 120

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Beardegi

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 : béton

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 121

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Sorogain [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 122

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : remise agricole

Appellation : Sorogain [IGN]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 123

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 124

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de déparasitage

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 : béton

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 125

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 126

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 127

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : édifice agricole

Appellation :

Implantation :

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 128

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation :

Implantation : Null

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan en RDC avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // pente

COMMENTAIRE :

non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : détruit

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 129

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appelation :

Implantation :

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : Enclos de cabane avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 130

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation : Horxola

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau sud

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 131

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation : Horxola

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

non colonisé [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : Béton

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle ondulée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle ondulée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état_désaffecté

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 132

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Urtaraiko Lepoa [IGN]

Implantation :

Plan :

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 133

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Urtairaiko Lepoa [IGN]

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de cabane ovoidale

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 134

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange ovoidale

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 135

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appelation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 136

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : station de captage

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 137

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Sinharlepho [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : F1 98 Inda Ithurribels [?] michel maison ; 3P2 1 F98: Ilearbaitz Ithurribele, maison, tran bat rural, 1878 ; 3 bt, labour [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification : daté par source




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 138

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : bergerie isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : béton

Mise en oeuvre 2 : parpaing de béton

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture : appentis

Matériaux toit 1 : tuile plate mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile plate mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 139

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation : Aztakarri [OSM]

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 140

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Aztakarri [OSM]

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : détruit

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :





Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 141

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : alignement#

Appellation : Cromlech Xantxoxen Harria

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 142

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan centré_circulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos isolé

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : aucun

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation :

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 143

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appelation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos isolé

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 144

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation :

Implantation :

Plan : plan ovoidale

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : plastique

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : plastique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 21e s._1e moitié

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 145

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation : Beraskoaingo etxola [OSM]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : Béton

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 146

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Berascoingosaroa [ACEGCGE]

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

2 ruines ; Occupation attestée sur la carte de 1788 ; ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : détruit

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 147

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir simple

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 148

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appelation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir simple

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 149

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : proche Muxketenea [OSM]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 150

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appelation : Muxketenea [OSM] ; Ciburu b[orda] [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : H52 : Gastambide Musquet dominique cult. Ald., maison ; occup. att.3 bat et pré ACEGCGE.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : terre

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_désaffecté

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 151

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : sentier

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : sentier et murets en pierre

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : aucun

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 152

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : bergerie

Appellation : Beraskoaingo etxola [OSM]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan en L

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 : bergerie et cabane

Typologie 2 : plan en L en RDC avec façade sur le mur pignon nord et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 21e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 153

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appelation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir simple

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 154

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Putunena [Cada]

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C6 830 : Laxague Putunena, Maison ; 828 Labour ; 829 pré ; 832 jardin ; 831 v. Maison transformée ou reconstruite en bergerie

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier : ciment

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 155

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appelation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos avec couloir

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : métal

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 156

Commune Banca

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de déparasitage

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :





Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 157

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 158

Commune Banca

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : faitage est-ouest // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC sous comble à surcroît

Orientation de la façade : mur gouttereau sud

Typologie 1 : grange et cabane

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile plate
mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile
plate mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 159

Commune Banca

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 160

Commune Banca

DESIGNATION

Dénomination : abreuvoir

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : abreuvoir à flotteur

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :



Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 163

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appelation :

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : RDC_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC sous comble à surcroît avec façade sur le mur pignon sud et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : grès

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : grès

Mise en oeuvre 2 : pierre de taille

Mortier : terre

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : grès

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 165

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos isolé

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :





Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 166

Commune Aldudes

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 : cabane isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : béton et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s. _2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 167

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : borne [pastorale*]

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : frontière 139

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 169

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : édifice agricole

Appelation : Etxola Urtaray

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 : bois

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle
nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : remanié

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 170

Commune Batzan

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de grange

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : appentis

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois et tôle
nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 171

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : enclos de ferme

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : bois

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : bois

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s._21e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 172

Commune Aldudes

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation :

Implantation : faitage est-ouest en plateau

Plan : plan rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 : plan rectangulaire en 1 étage avec façade sur le mur pignon est et faitage en plateau

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tôle nervurée

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tôle nervurée

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 173

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appelation :

Implantation : faitage est-ouest // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade : mur pignon est

Typologie 1 : cabane de grange

Typologie 2 : plan rectangulaire en RDC avec façade sur le mur pignon est et faitage // pente

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : pierre et tuile creuse mécanique

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._20e s.

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 174

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Martinagotha [cada] ; Gastealacoborda [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur gouttereau sud

Typologie 1 : Grange étable

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E1 135 : Esponda Martin Agotcha (dominique), cult aux aldudes, maison ; Occup. Bt et lab [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 175

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Maistruhandia [Cada] ; Mastroaderenia [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage_comble à surcroît

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E1 235 : Urla Maistruhandy veuve et héritiers, maison, sol et cour, Bt [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit partiel

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : mauvais état

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 176

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Asconcilota [Cada]

Implantation : faitage T pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : Bergerie fenil

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E1 297 : Léon Corcoïlagaraya Jean, cult aux Aldudes, maison ; 296 jardin ; 298 labour ; Occp. Bt, Labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : calcaire

Mise en oeuvre 1 : crépi

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 177

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : grange

Appellation : Buztanborda [IGN] ; Haurdrena [ACEGCGE]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : grange isolée

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : D3 495 : Joanahandy Bustan Jean, cult aux aldudes, bt rural et cour ; Bt et prés [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse mécanique

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 178

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Behodeyco-borda [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage_comble à surcroît

Orientation de la façade : mur pignon sud

Typologie 1 : Étable fenil

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : D2 316 : Antchagno Buruchury jean, tisserand aux Aldudes, bt rural / 3P2 1, D316 : Antchagno Jean, maison, Con Nvl, 1878 ;

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit partiel

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 179

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Antongastiarri [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon ouest

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : D1 153 : Jaureguiçahar Anton gastiarri, 151 : labour, 153 maison, 154 : jardin ; Mur et toit bon, en travaux ; labour [ACEGCGE]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_restauré

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 180

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Furrillo [Cada]

Implantation : faitage // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur gouttereau est

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C4 457-459 : Cuburu Furrillo, 457 : labour, 458 : maison, sol et cour ; 459 : jardin, Toit et mur moyens, remise

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 : enduit

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 181

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Etchetoa

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C222-223 Jean Etcheto Arrambide; maison, sol et cour ; proche bt et labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_désaffecté

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification : daté par source




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 182

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Buruchuryeneco-borda

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : E1 300 : Antechagno Buruchury Pierre, cult aux Aldudes, maison sol et cour ; Cadastre : habitation datée de 1837

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification : daté par source




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 183

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : ferme

Appellation : Maïster [cada] ; Aranbidia [ACEGCGE]

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan régulier_rectangulaire

Etage : 1 étage

Orientation de la façade : mur pignon nord

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD64 Cadastre 1840 : C600-602 : Hiriart Maïster, 601 : maison, sol et cour, 602 : jardin ; 604 : labour ; Occup. bt et labour [ACEGCGE, Ar.H-T.5-C.8-240]

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :

Mise en oeuvre 1 : enduit

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans

Matériaux toit 1 : tuile creuse

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 184

Commune Erro

DESIGNATION

Dénomination : autre

Appellation :

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 : mangeoires

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal

Mise en oeuvre 1 :

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : métal

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat :

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 185

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Ichterbegui

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD 64 3P Cadastre Aldudes [C1840]. Cabane sans numero de parcelle.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT


Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :



IDENTIFICATION

Identifiant : 186

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : cabane

Appellation : Ichterbegui

Implantation : faitage nord-sud // pente

Plan : plan rectangulaire

Etage : RDC

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

AD 64 3P Cadastre Aldudes [1840]. Cabane sans numero de parcelle.

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : pierre sèche

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation : 19e s._1e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 187

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : borne

Appellation : Ichterbegui

Implantation :

Plan :

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

Borne frontière n°141

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton

Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : état moyen_menacé

DATATION

Datation : 20e s._2e moitié

Justification :




Photo n°1



IDENTIFICATION

Identifiant : 188

Commune Urepel

DESIGNATION

Dénomination : enclos

Appellation : Ichterbegui

Implantation :

Plan : plan centré_circulaire

Etage :

Orientation de la façade :

Typologie 1 :

Typologie 2 :

COMMENTAIRE :

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre

Mise en oeuvre 1 : moellon

Matériaux 2 :

Mise en oeuvre 2 :

Mortier :

Matériaux ouvrant :

Couverture :

Matériaux toit 1 :

Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux :

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :

Charpente :

STATUT

Protection :

Etat : vestiges

DATATION

Datation :

Justification :




Photo n°1

