Pays Basque Euskal Herria
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
HIRIGUNE ELKARGOA
COMUNAUTAT D'AGLOMERACION

RÉGION Nouvelle-Aquitaine

Mission inventaire du patrimoine architectural

Commune de Sainte-Engrâce

Atlas des parties constituantes repérés

Hadrien Rozier
07 61 53 39 56
h.rozier@communaute-paysbasque.fr
Pôle Territorial Garazi Baigorri
Lutxiborda - Quartier Zabalce
64 220 SAINT JEAN LE VIEUX | DONAZAHARRE


Carte de l'inventaire pastoral
de Sainte-Engrâce
Inventaire pastoral
Parties constituantes (x157)
Limites communales
0
1
2
3 km

IDENTIFICATION
Identifiant : 1

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Bordaburia [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Err. Localisation. cadastre 1832 AD64 3P5 A3 161 : Grange, Bassehon, Dque, Cult, à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 : béton
Mise en oeuvre 2 :parpaing de béton
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : Mangeoire en bois, râtelier à foin en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpente et de planchers et coyaux non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 2

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous enduit, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoires en ciment, râteliers à foin en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers blochet et jambes de forces avec coyaux non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 3

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Gagné-co-borda

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous enduit, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois, râtelier en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_menacé

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 4

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Grange Argagnie [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous enduit, toiture en bardeau, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : Lit en bois , poele
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_menacé

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 5

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Argagnie [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 A3 203 : Grange, Alcasse Pastou, Joseph, cult à Montcayolle et consort ?



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : pierre

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 6

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Bordale-co-Sorhous [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ? sous enduit, toiture en ardoise

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 7

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et en plateau

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 8

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Berhaquia ? [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier chaux et sable

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 9

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en tôle ondulée

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 10

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Grange Pistondoua [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 A3 385 : Grange, Accosse Jn Pr, Cult à Ste-Engrâce ; lié à une grange détruite.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : pierre

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 11

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Ilharreguy [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 12

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Orhonsocoua [Cada]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construite avant 1961. Reconstruite sur l'ancienne grange.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : pierre

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en ardoise, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 13

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Grange Orhonsacoua [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 A3 391 : Grange et Cab, Alçacebe Haritchandy Mathieu, Cult à Ste-Engrâce / Le cadastre avance la date de 1800.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous enduit, toiture en ardoise

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification : daté par source

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 14

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Borda handia [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon nord et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 211 : Grange, Bagole Arraco Dominique, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangroire en bois, râtelier à foin
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 15

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Grange Bordahandia [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 : bois
Mise en oeuvre 2 :essentage de planches
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_menacé

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 16

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Séribagne [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon ouest et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 17

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Organbidea [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 18

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Lasserre [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 D2 38 : Grange, Lanne et la commune de Ste-Engrâce en litige / SRA: Rapport_MARSAN_1994.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 19

DESIGNATION
Dénomination : ferme
Appelation : Luroa [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E1 76,77,78 : Grange, Luro Pte, Maison, Luro Philippe, Maison, Luro Pte, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : pierre

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en tôle nervurée, mortier chaux et sable

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : râtelier à foin en bois, cheminée,
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 20

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Erduoborda [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E1 101 : Grange, Unguraturu Dque, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : pierre

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : schiste en couverture
Matériaux toit 2 : tôle ondulée

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en schiste en couverture, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 21

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Ibarborda [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et en plateau

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 22

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Xilhankoa [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 23

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Tonet [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 : schiste en couverture

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en bardeau, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 24

DESIGNATION
Dénomination : ferme
Appelation : Soulan [Cada]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau nord
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E1 22 : Maison, Soulan Dominique, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 25

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Oçoborroua [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E1 110 : Grange, Elichalt Pre, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 26

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolars Utzigagna [IGN] ; Arhanzetolha [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E2 141 : Grange, Accosse Gn Pr et consort en litige.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, peole, niche, chalits
Charpente : Charpente à ferme et pannes non contreventés

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_restauré

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 27

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolars de Ligoleta [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E2 139 : Grange, Accosseberry Arhanchets Barthelemy, cultivateur à Sainte-Engrâce et consorts.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, niche
Charpente : Charpente à pannes

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 28

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolars de Ligoleta [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961 ; erreur de localisation sur le cadastre actuel.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : pierre en couverture
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en pierre en couverture, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, potence, poele, chalits, niches, saloir
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 29

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar Utciagagna [Cada]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E2 138 : Grange, Accosseberry Arhanchets Barthelemy, cultivateur à Sainte-Engrâce et consorts.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ? sous crépi, toiture en bardeau

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : Foyer, poele, niche
Charpente : Charpente à pannes

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 30

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Ürrütia [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 F1 81 : Grange, Astarinhandy Bernard, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : béton

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : niches
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 31

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Bizenteborda [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 F1 9 : Grange Costère Bestarreche Pierre, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous enduit, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 32

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Bizenteborda [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : 1 étage
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec 1 étage et comble à surcroît, avec façade sur le et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 F1 28 : Grange, Carricart Vincent Pierre, Cult à Ste-Engrâce ; associé à une cabane détruite.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en ardoise

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 33

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolars d'Erainze [IGN] ; Erainzeko Bazterrolha [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et en plateau

COMMENTAIRE :
Ne figure pas sur le cadastre de 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : béton
Matériaux ouvrant : ciment

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton, toiture en tôle ondulée, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification : date portée

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 34

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Othekarea [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G1 264 : Grange, Chutte Mathieu, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Null

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 35

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Destrunda [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G1 2 : Grange, Halcepo Jean, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 : bardeau

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 36

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Errekaltea [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 37

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Errecaltra [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 : schiste en couverture

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en bardeau, mortier terre

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 38

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Destrunda [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec , avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G1 2 : Grange, Halcepo Jean, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : niches
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_menacé

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique G-0080



IDENTIFICATION
Identifiant : 39

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Gagneco borda [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G1 72 : Grange, Eyheramendy Jean, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : schiste en couverture
Matériaux toit 2 : bardeau

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en schiste en couverture, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : râtelier à foin en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 40

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Aytaherro [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961 avec une cabane (détruite).



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ? sous crépi, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 41

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Bereterretxea [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G1 131 : Grange, Aguer Pierre, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ? moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers blochet et jambes de forces non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 42

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Borda alte [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G1 82 : Grange, Bordachar Pierre ou Espondabure Marcel, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ? sous crépi, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 43

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar d'Escantola [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroit, avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G2 291: Grange, Espondabure Guilhomme et consors / AD64 2Z144 travaux 1910 /AD64 1798W232 Reconstruit v. 1977.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : béton
Matériaux ouvrant : ciment

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous crépi, toiture en tôle nervurée, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : Cuisine, chambres, salle commune, salle de bain
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification : daté par source

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 44

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar d'Aiheska [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G2 295 : Grange, Espondabure Guilhomme et consors indivi



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 : béton
Mise en oeuvre 2 :crépi
Mortier : béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 45

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Sorhotolatze [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan en L
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan en L en/avec RDC et comble à surcroit, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Décalage cadastre / Ortho20 IGN



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous crépi, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 21e s._1e moitié
Justification : daté par tradition orale

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 46

DESIGNATION
Dénomination : abri
Appelation : Cayolar de Sorhotolatze [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Abri de traite
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 47

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar Izeychiloa [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G2 300 : Grange, Otsondaberro Jean et consors indivi.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 48

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Ilharreska [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 H1 286 : Grange, Morchourrade Gratian d'Jahéguy ; 1800 selon le cadastre.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en ardoise, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification : daté par source

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 49

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le gouttereau ouest et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois, râtelier à foin en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 50

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Ne figure pas sur le cadastre de 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 : essentage de tôle
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : métal

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en essentage de tôle, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 51

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage // pente
Plan : plan en L
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan en L en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Ne figure pas sur le cadastre de 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 : métal
Mise en oeuvre 2 :pan de métal
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 52

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Irahéguy [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le ? et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 H1 204 : Maison, Nonbourade ? Gratian.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ? sous crépi, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 53

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Arrichoury [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon nord et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 H1 54 : Grange, Chiburu dit bordaleçu Dominique.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 : béton
Mise en oeuvre 2 :parpaing de béton
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 54

DESIGNATION
Dénomination : ferme
Appelation : Haltzepoa [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 H1 213 : Maison, Halcepo Jean.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en ardoises, mortier de chaux et sable

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 55

DESIGNATION
Dénomination : ferme
Appelation : Haltzepoa [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 H1 213 : Maison, Halcepo Jean.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en ardoises, mortier de chaux et sable

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 56

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Bordascoua [Cada]

Implantation :
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon nord et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 H1 160 : Grange, Chuburu dit bordaleco Dominique / 1750 selon le cadastre.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ? sous enduit, toiture en ardoise

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 18e s._2e moitié
Justification : daté par source

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 57

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Bordaltia [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Ne figure pas sur le cadastre de 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : pierre en couverture
Matériaux toit 2 : tôle ondulée

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en pierre en couverture, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 58

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage est-ouest // pente
Plan : plan régulier_rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tuile
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous enduit, toiture en tuile

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 59

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Granges Alhorria [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en ardoise

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 60

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Artigaua [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon nord et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 : schiste en couverture

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en bardeau, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers et coyaux non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 61

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Artigaua [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 : tôle ondulée

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en bardeau, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Null

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 62

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Pecobo [Cada]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 I1 269-270 : Asconçilo Halçaren Jean, cultivateur à Sainte-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 : béton
Mise en oeuvre 2 :parpaing de béton
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : pierre en couverture
Matériaux toit 2 : tôle ondulée

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en pierre en couverture, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois, râtelier à foin en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers blochet et jambes de forces avec coyaux non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 63

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 : béton
Mise en oeuvre 2 :parpaing de béton
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : béton

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 64

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation :

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Cabane de plaine
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : béton

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée, mortier terre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Null

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 65

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Saratseta [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 K1 5 ; grange, Chouhourt Goyheneix [?] Pierre, Cult à Sainte-Engrace ; parcelle ovoidale, enclos ?



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_menacé

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 66

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Saratseta [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 K1 5 ; grange, Chouhourt Goyheneix [?] Pierre, Cult à Sainte-Engrace ; parcelle ovoidale, enclos ?



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : béton

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons formant ferme avec entrait retroussé non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 67

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Haritxabeleta [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois,
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 68

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Toustaou [Cada]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous enduit

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers et coyaux non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état_menace de ruine

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 69

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Goyhenborda [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon ouest
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon ouest et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 K29-30 : grange, cabane et pré, Espondabure Guilhomme.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes et coyaux non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_menacé

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 70

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Borda guibella [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 346 : Grange, Arrosteguy Engrace, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : chaux et sable
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier chaux et sable

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangesoire en bois, râtelier à foin en bois
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 71

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Borda guibella [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 346 : Grange, Arrosteguy Engrace, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en tôle ondulée, mortier béton

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : niche
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 72

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Gastellugagna [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 389 : Grange, Cazenave Gastellugagne Michel, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 : schiste en couverture

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 73

DESIGNATION
Dénomination : bergerie
Appelation : Maidalenako [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade :
Typologie 1 :
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 74

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Gastellugagne [Cada]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan régulier_rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le pignon est en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 299 : Grange, Eyherabarren Jean, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 75

DESIGNATION
Dénomination : maison
Appelation :

Implantation : faitage T pente
Plan : plan en L
Etage : 1 étage comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan en L en/avec 1 étage et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 76

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Gastellugagne co borda [Cada]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le gouttereau sud et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 304 : Grange, Casaux Esquer Antoine, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 77

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Masteriola [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 180 : Grange, Eyherabarren Jean, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 78

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Masteriola

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 180 : Grange, Eyherabarren Jean, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée, mortier béton

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois, râtelier à foin en bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers blochet et jambes de forces non contreventé

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 79

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon ouest et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
Figure sur la date du cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, mortier terre

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en bois, râtelier à foin en bois
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 80

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau ouest
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau ouest et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : ardoise
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en ardoise

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 81

DESIGNATION
Dénomination : abri
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Abri de traite
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous crépi, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 82

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Sorhotolatze [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Déc. loc / cadastre 1832 AD64 3P5 G2 299 : Grange, Otsondaberro Jn et consors / AD64 1J142/12, mention 1790, prop ég. Chéraute.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en tôle ondulée, mortier béton

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 18e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 83

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Déc loc. / cadastre 1832 AD64 3P5 G2 298 : Grange, Aguer Pierre et consors / AD64 1J142/12, vendu bien nat. 1792.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 : tôle nervurée

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en bardeau, mortier béton

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, niche
Charpente : Charpente à chevrons formant ferme avec entrait retroussé non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 18e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 84

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolars d'Erainze [IGN] ; Sentolha [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 F4 132 : Montréal (comte de), rentier à trois villes / AD64 1J142/12 : vendu bien national 1792 Sante Olha.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : pierre en couverture
Matériaux toit 2 : tôle ondulée

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en pierre en couverture, mortier Béton

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, potence, niches, chalits, saloir
Charpente : Charpente à ferme et pannes non contreventés

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 18e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 85

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Gnabarigne [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Er. loc./ cadastre 1832 AD64 3P5 D1 17 : Grange, La commune de Ste-Engrâce / AD64 1J142/12 : vendu bien national 1792.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 18e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 86

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Berenchar [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec , avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961 avec une cabane.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 : pierre en couverture
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche, toiture en pierre en couverture

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 87

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Achey-Borda [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
Sur le cadastre rénové, construit avant 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 88

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Masteriola [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 180 : Grange, Eyherabarren Jean, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, mortier terre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection : périmètre de protection MH*
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 89

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Curet [Cada]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 D2 35 : Grange, Lanne ? Et la commune de Ste-Engrâce en litige.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, mortier béton

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : Saloir ?
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 90

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Chincharbourroua [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 E1 57 : Grange, Dendary Gratien, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 91

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar d'Axura [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 G2 289 : Grange, Espondabure Guilhomme et consors indivi.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 92

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Orkhazberroa [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 H1 107 : Maison, Barhenborde Laurent.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 93

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Hegillorrea [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 94

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Grange Phordoy-Suhia [Cada]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadatre de 1961



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 95

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation :

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 :
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 96

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Bordaseoux / Aroatéguy [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon nord et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 C2 340 : Grange, Arrosteguy Engrace, Cult à Ste-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en bardeau

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 97

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolars Erainze [IGN] ; Erainzeko Bazterrolha [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et en plateau

COMMENTAIRE :
cadastre 1832 AD64 3P5 F4 131 : Grange, Haux (commune) / AD64 1J142/12 : vendu bien national 1792 [?] Erayet /AD64 2Z144 : 1908 rec.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier béton

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 18e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 98

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de lacurde [Cada]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Erreur de loc. cadastre / Figure sur le cadastre de 1961 / AD 64 2Z144 1908, travaux de reconstruction.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, chalits, niches, saloir
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de chapentes non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 99

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar d'Utzipia [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
IGN Cayolar d'Utzipia. cadastre 1832 AD64 3P5 E2 147 : Accosse [Jean-Pierre], Cultivateur à Sainte-Engrâce en consorts en litige.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure

NON RENSEIGNÉ

Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Charpente à ferme et pannes non contreventés

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 100

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation :

Implantation :
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 :
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : ciment
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ciment, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 101

DESIGNATION
Dénomination : abreuvoir
Appelation :

Implantation :
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : abreuvoir simple
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : ciment
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ciment

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 102

DESIGNATION
Dénomination : abreuvoir
Appelation :

Implantation :
Plan : Null
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : abreuvoir simple
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
alimentation par une canalisation en tuyau



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : ciment
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ciment

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 103

DESIGNATION
Dénomination : abreuvoir
Appelation : Cayolar d'olhaberria [IGN]

Implantation :
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : abreuvoir simple
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
alimentation par une canalisation en tuyau



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : ciment
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ciment

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 104

DESIGNATION
Dénomination : abreuvoir
Appelation : Bois de Suscousse [IGN]

Implantation :
Plan : Null
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : abreuvoir simple
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
alimentation par une canalisation en tuyau



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : ciment
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ciment

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 105

DESIGNATION
Dénomination : abreuvoir
Appelation :

Implantation :
Plan : Null
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : abreuvoir simple
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
alimentation par une canalisation en tuyau



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : ciment
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ciment

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 106

DESIGNATION
Dénomination : abreuvoir
Appelation : Beillopea [IGN]

Implantation :
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : mangeoire ?
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 107

DESIGNATION
Dénomination : abreuvoir
Appelation : Cayolar de Ligoleta [IGN]

Implantation :
Plan : Null
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Abreuvoir et pompe
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :
Abreuvoir et source.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : ciment
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en ciment

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 108

DESIGNATION
Dénomination : abri
Appelation : Cabanes de Benho [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Abri de traite
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur gouttereau est et en plateau

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton, toiture en tôle ondulée

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 109

DESIGNATION
Dénomination : abri
Appelation : Cayolar de Ligoleta [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon sud
Typologie 1 : Abri de traite
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon sud et en plateau

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 110

DESIGNATION
Dénomination : abri
Appelation : Iratzordoki [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Abri de traite
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur gouttereau est et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 111

DESIGNATION
Dénomination : abri sous roche
Appelation : Cayolars Utzigagna [IGN] ; Arhanzetolha [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 :
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : appentis
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : roche naturelle, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 112

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar d'Ayzezaria [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64, F5 140 : Grange, Astarinhandy Bernard Cult. à Ste-Engrâce et consort indivi



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans et coyaux
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle nervurée, mortier béton

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente : Null

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_restauré

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 113

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation :

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage en plateau

COMMENTAIRE :
Ne figure pas sur le cadasre de 1961



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 : pierre
Mise en oeuvre 2 :moellon
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 114

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cabane de la Serre [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau sud
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur gouttereau sud et faitage // à la pente

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : enduit
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant : ciment

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous enduit, toiture en tôle ondulée, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 115

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Solanenea [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon ouest
Typologie 1 : Borde : grange et cabane
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon ouest et en plateau

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier Béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_menacé

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 116

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Larregorri [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64, F5 143 : Grange, [Bertereix ?] Joseph, Cult. à Ste-Engrâce et consort indivi



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 : tôle nervurée

Typologie matériaux : murs en pierre sous crépi, toiture en bardeau

Maçonneries

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, niches, saloir
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_remanié

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 117

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Ligoleta [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroit, avec façade sur le mur gouttereau est et en plateau

COMMENTAIRE :
Ne figure pas sur le cadastre de 1961



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : bardeau
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous crépi, toiture en bardeau, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 118

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC_comble à surcroît
Orientation de la façade : mur gouttereau est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroit, avec façade sur le mur gouttereau est et en plateau

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : Béton
Matériaux ouvrant : ciment

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous crépi, toiture en tôle nervurée, mortier béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 21e s._1e moitié
Justification : daté par tradition orale

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 120

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Logibar [IGN]

Implantation :
Plan : plan ovoidale
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan ovoidale

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64 3P5, A1 32 : Grange Berenchar, Pature, Guilgorry [Pierre] Cultivateur à Sainte-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 121

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation :

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan ovoidale

COMMENTAIRE :
Correspond à une parcelle figurant sur le cadastre 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 122

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Zabalkotxea [IGN]

Implantation :
Plan : plan ovoidale
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan ovoidale

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64, A3 196 ; Pré, Sagardoy Alçacebe Dominique, Cult à Ste-Eng.
Fonctionne avec une limite parcellaire de 1830.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 123

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation :

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale

COMMENTAIRE :
Grange Orhonsocoua ; Correspond à une limite parcellaire du cadastre de 1961.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 124

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Destrunda [IGN]

Implantation :
Plan : Null
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 125

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Iratzordoki [Cada]

Implantation : Null
Plan : Null
Etage : Null
Orientation de la façade : Null
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Enclos trapézoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : Null
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 126

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation :

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Enclos trapézoidale

COMMENTAIRE :
Borda guibella ; cadastre 1832, AD64, C2 346-347 : Grange et pré, Arrosteguy Engrâce, Cultivateur à Sainte-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 127

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Xilhankoa [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD6 43P5 , E1 47-48 : Labour, broussaille ?



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 128

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Ürrütia [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan ovoidale

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64, F1 82 ou 85 ; correspond à une limite parcellaire de deux pré, Astarinhandy et Astarinhart, Cult et hért



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 129

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Gastellugagna [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64, C2 304-305 : Grange et pré Casaux Esquer Antoine, cultivareur à Sainte-Engrâce.



Photo n°1

NON RENSEIGNÉ

Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 130

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation :

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale

COMMENTAIRE :
Grange Toustaou ; cadastre 1832, AD64 3P5, K1 113-114 : Maison et Jardin, Costau Dominique, Correp. à une limite parcellaire 1830.



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 18e s._19e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 131

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation :

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre 1961 ; correspond à une limite parcellaire ;



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : mauvais état

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 132

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cayolar d'Ayzezaria [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Enclos trapézoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 133

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation :
Plan : plan ovoidale
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale divisé en deux

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 : bois
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 134

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cayolar d'Eskantolha [IGN]

Implantation :
Plan : Null
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Enclos trapézoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 135

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cayolars de Ligoleta [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan ovoidale

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64, E2 137 : [Terre] Vaugue, Commune Sainte-Engrâce



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 136

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cabanes de Benho [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan trapézoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 137

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cayolars de Ligoleta [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Enclos trapézoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 21e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 138

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation :

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 :
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 139

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Bartolha [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Enclos trapézoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 140

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Bartolha [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan ovoidale

COMMENTAIRE :
Visible sur la BDOrtho20 de l'IGN



Photo n°1

NON RENSEIGNÉ

Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 141

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Bartolha [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan ovoidale

COMMENTAIRE :
Visible sur la BDOrtho20 de l'IGN



Photo n°1

NON RENSEIGNÉ

Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 142

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cayolars de Ligoleta [IGN]

Implantation :
Plan : plan ovoidale
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : plan ovoidale

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem : 18e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 143

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Logibar [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Couloir de traite
Typologie 2 : Couloir en pierre sèche

COMMENTAIRE :
cadastre 1832, AD64 3P5, A1 32 : Grange Berenchar, Pature, Guilgorry [Pierre]
Cultivateur à Sainte-Engrâce.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 144

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Cayolar de Larregorri [IGN]

Implantation :
Plan : plan rectangulaire
Etage : Null
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Enclos trapézoidale

COMMENTAIRE :
Abri et enclos de traite et enclos de traite ; enclos en rectangle de 155 m².



Photo n°1

NON RENSEIGNÉ

Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 145

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Cayolar de Ligoleta [IGN]

Implantation : faitage // pente
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Couloir de traite
Typologie 2 : Couloir en pierre sèche

COMMENTAIRE :
Figure sur le cadastre 1961 ; Correspond à une limite parcellaire 1961 ; Enclos (?) et couloir ;



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 146

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Cayolar de Ligoleta [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Couloir de traite
Typologie 2 : Couloir en pierre sèche

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : pierre sèche
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : aucun
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en pierre sèche

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 147

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Cayolar de Ligoleta [IGN]

Implantation :
Plan :
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Couloir de traite
Typologie 2 : Couloir en métal

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 148

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Couloir de traite
Typologie 2 : Couloir en métal

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 149

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Cayolar d'Eskantolha

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Couloir de traite
Typologie 2 : Couloir en métal [?]

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 150

DESIGNATION
Dénomination : grange
Appelation : Arphidesargia [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC comble à surcroît
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 : Borde : grange isolée
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC et comble à surcroît, avec façade sur le mur pignon nord et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Erreur de localisation sur le cadastre. Figure sur le cadastre 1961.



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente



DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier : terre
Matériaux ouvrant : bois

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée, mortier terre

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : mangeoire en pierre et bois
Charpente : Charpente à chevrons porteurs sans ferme avec poutres de charpentes et de planchers non contreventé

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_envahi par la végétation

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._20e s.
Justification :

Plan schématique



IDENTIFICATION
Identifiant : 151

DESIGNATION
Dénomination : fromagerie
Appelation : Cayolar de Larregorri [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 :
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 : essentage de tôle
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : autre
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en essentage de tôle, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._21e s.
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 152

DESIGNATION
Dénomination : séchoir à fromages
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon nord
Typologie 1 :
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1

NON RENSEIGNÉ

Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : parpaing de béton
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 : tôle nervurée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en parpaing de béton, toiture en tôle nervurée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 21e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 153

DESIGNATION
Dénomination : tertre*
Appelation : Cayolar d'Izeychiloa [IGN]

Implantation :
Plan : plan ovoidale
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Petit tertre circulaire
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : terre argileuse
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en terre argileuse

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : vestiges

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 154

DESIGNATION
Dénomination : tertre*
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation :
Plan : plan ovoidale
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Petit tertre circulaire
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : terre argileuse
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en terre argileuse

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 155

DESIGNATION
Dénomination : toit à porcs
Appelation : Cayolar d'Anhau [IGN]

Implantation : faitage en plateau
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 :
Typologie 2 :

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : béton
Mise en oeuvre 1 : crépi
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en béton sous crépi, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem : 20e s._2e moitié
Justification : daté par tradition orale

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 156

DESIGNATION
Dénomination : enclos
Appelation : Cayolar de Sorhotolatze [IGN]

Implantation :
Plan : Null
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Enclos de contention
Typologie 2 : Plan rectangulaire

COMMENTAIRE :



Photo n°1



Photo n°2

NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 157

DESIGNATION
Dénomination : enclos [de traite]
Appelation : Cayolar de Sorhotolatze [IGN]

Implantation :
Plan : plan rectangulaire
Etage :
Orientation de la façade :
Typologie 1 : Couloir de traite
Typologie 2 : Couloir en métal

COMMENTAIRE :



Photo n°1



NON RENSEIGNÉ

Photo n°2



NON RENSEIGNÉ

Vue intérieure



NON RENSEIGNÉ

Charpente



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : métal
Mise en oeuvre 1 :
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant :

Couverture :
Matériaux toit 1 :
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en métal

Maçonneries



NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Intérieure

Equipement :
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat :

DATATION

Terminus ante quem :
Justification :

Plan schématique



NON RENSEIGNÉ

IDENTIFICATION
Identifiant : 158

DESIGNATION
Dénomination : cabane
Appelation : Cayolar de Ganagerrea [IGN]

Implantation : faitage T pente
Plan : plan rectangulaire
Etage : RDC
Orientation de la façade : mur pignon est
Typologie 1 : Cayolar : cabane d'estive
Typologie 2 : plan rectangulaire en/avec RDC, avec façade sur le mur pignon est et faitage T à la pente

COMMENTAIRE :
Cadastre 1830 AD64 F3 123 : Arhex Jn, cult Montory [Barré] et consort indivi ;
Photo ant. à la restauration



Photo n°1



Photo n°2



Vue intérieure



Charpente

NON RENSEIGNÉ

DESCRIPTION - Extérieure

Matériaux 1 : pierre
Mise en oeuvre 1 : moellon
Matériaux 2 :
Mise en oeuvre 2 :
Mortier :
Matériaux ouvrant : pierre

Couverture : toit à deux pans
Matériaux toit 1 : tôle ondulée
Matériaux toit 2 :

Typologie matériaux : murs en moellon de pierre, toiture en tôle ondulée

Maçonneries



DESCRIPTION - Intérieure

Equipement : foyer, saloir
Charpente :

STATUT

Protection :
Etat : état moyen_restauré

DATATION

Terminus ante quem : 19e s._1e moitié
Justification :

Plan schématique

NON RENSEIGNÉ